SCHADENSERFASSUNG - "Schweizerhaus" Kirchheim unter Teck

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart								Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
1		EG		Wandrähm/ Unterzug	Systemskizze 01	0,14	0,16	5,95		x	x	x				**NH**						x	x	**x**				**x**		Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Starke Schädigung an Wandrähm/ Unterzug. Schadensart: - Feuchtigkeit - Mechanische Überbelastung - instabile Statik	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 3 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Einbringen von Kapillarsperren (2 Stück). Statische Überprüfung erforderlich. Vorbeugender Holzschutz.
2		EG		Wandrähm/ Unterzug	Systemskizze 01	0,14	0,16	7,10		x	x	x				**NH**						x	x	**x**				**x**		Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Starke Schädigung an Wandrähm/ Unterzug. Schadensart: - Feuchtigkeit - Mechanische Überbelastung - instabile Statik	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 3 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Einbringen von Kapillarsperren (2 Stück). Statische Überprüfung erforderlich. Vorbeugender Holzschutz.
3		EG		Deckenbalken	Systemskizze 01	0,14	0,16	5,60		x						**NH**					x	x							**x**	Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Deckenbalken großflächig zerstört. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit	Austausch des Bauteils.
4		EG		Deckenbalken	Systemskizze 01	0,14	0,16	5,60		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Deckenbalken. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
5		EG		Deckenbalken	Systemskizze 01	0,14	0,16	5,60		x	x	x				**NH**						x	x						**x**	Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Deckenbalken großflächig zerstört. Schadensart: - Feuchtigkeit - Mechanische Überbelastung	Austausch des Bauteils.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart								Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
6		EG		Deckenbalken	Systemskizze 01	0,14	0,16	5,60		x	x	x				**NH**						x	x	**x**				**x**		Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Starke Schädigung an Deckenbalken. Schadensart: - Feuchtigkeit - Mechanische Überbelastung - instabile Statik	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 1,5 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Statische Überprüfung erforderlich. Vorbeugender Holzschutz.
7		EG		Deckenbalken	Systemskizze 01	0,14	0,16	5,60		x	x	x				**NH**					x	x	x	**x**				**x**		Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Starke Schädigung an Deckenbalken. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit - Mechanische Überbelastung - instabile Statik	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 1,5 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Statische Überprüfung erforderlich. Bekämpfender Holzschutz.
8		EG		Deckenbalken	Systemskizze 01	0,14	0,16	5,60		x	x	x				**NH**					x	x	x	**x**				**x**		Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Starke Schädigung an Deckenbalken. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit - Mechanische Überbelastung - instabile Statik	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 1,5 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Statische Überprüfung erforderlich. Bekämpfender Holzschutz.
9		EG		Deckenbalken	Systemskizze 01	0,14	0,16	5,60		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Deckenbalken. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart								Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
10		EG		Deckenbalken	Systemskizze 01	0,14	0,16	5,60		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Deckenbalken. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
11		EG		Deckenbalken	Systemskizze 01	0,14	0,16	5,60		x	x	x				**NH**			x			x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Deckenbalken. Schadensart: - inaktiver Nagekäferbefall - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
12		EG		Stichbalken	Systemskizze 01	0,14	0,16	1,05		x						**NH**						x	x	**x**					**x**	Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Stichbalken großflächig zerstört. Schadensart: - Feuchtigkeit - Mechanische Überbelastung - instabile Statik	Austausch des Bauteils.
13		EG		Randbalken	Systemskizze 01	0,14	0,16	1,20		x						**NH**						x	x	**x**					**x**	Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Randbalken großflächig zerstört. Schadensart: - Feuchtigkeit - Mechanische Überbelastung - instabile Statik	Austausch des Bauteils.
14		EG		Wechselbalken	Systemskizze 01	0,14	0,16	1,05		x						**NH**						x	x	**x**					**x**	Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Wechselbalken großflächig zerstört. Schadensart: - Feuchtigkeit - Mechanische Überbelastung - instabile Statik	Austausch des Bauteils.
15		EG		Eckständer	Systemskizze 02	0,14	0,14	1,45		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Eckständer. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart								Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
16		EG		Fensterständer	Systemskizze 02	0,14	0,12	1,45		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Fensterständer. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
17		EG		Fensterständer	Systemskizze 02	0,14	0,14	1,45		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Fensterständer. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
18		EG		Feldständer	Systemskizze 02	0,14	0,12	1,45		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Feldständer. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
19		EG		Feldstrebe	Systemskizze 02	0,14	0,12	1,60		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Feldstrebe. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
20		EG		Feldständer	Systemskizze 02	0,14	0,12	1,45		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Feldständer. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
21		EG		Feldstrebe	Systemskizze 02	0,14	0,12	1,60		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Feldstrebe. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
22		EG		Eckständer	Systemskizze 02	0,14	0,14	1,45		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Eckständer. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart								Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
23		EG		Riegel	Systemskizze 02	0,14	0,12	0,25		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Riegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
24		EG		Brustriegel	Systemskizze 02	0,14	0,12	0,50		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Brustriegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
25		EG		Riegel	Systemskizze 02	0,14	0,12	0,50		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Riegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
26		EG		Riegel	Systemskizze 02	0,14	0,12	0,45		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Riegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
27		EG		Riegel	Systemskizze 02	0,14	0,12	0,45		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Riegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
28		EG		Riegel	Systemskizze 02	0,14	0,12	0,45		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Riegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
29		EG		Riegel	Systemskizze 02	0,14	0,12	0,45		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Riegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart								Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
30		EG		Schwelle	Systemskizze 02	0,14	0,14	4,30		x	x	x				**LH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Schwelle. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
31		EG		Kopfstrebe	Systemskizze 02	0,14	0,14	1,25		x	x	x				**NH**						x		**x**		**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Kopfstrebe. Schadensart: - Feuchtigkeit - instabile Statik	Statische Überprüfung erforderlich. Vorbeugender Holzschutz.
32		EG		Kopfstrebe	Systemskizze 02	0,14	0,14	1,25		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Kopfstrebe. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
33		EG		Eckständer	Systemskizze 03	0,14	0,14	1,45		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Eckständer. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
34		EG		Fensterständer	Systemskizze 03	0,14	0,12	1,60		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Fensterständer. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
35		EG		Fensterständer	Systemskizze 03	0,14	0,12	1,60		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Fensterständer. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
36		EG		Ständer	Systemskizze 03	0,14	0,12	0,80		x	x	x				**NH**					x	x				**x**			**x**	Leichte Oberflächenschäden an Ständer. Ständer großflächig zerstört.	Bekämpfender Holzschutz. Austausch des Bauteils.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart								Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
37		EG		Strebe	Systemskizze 03	0,14	0,12	0,80		x	x	x				**NH**						x	x	**x**		**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Strebe. Schadensart: - Feuchtigkeit - Mechanische Überbelastung - instabile Statik	Statische Überprüfung erforderlich. Vorbeugender Holzschutz.
38		EG		Strebe	Systemskizze 03	0,14	0,12	0,80		x	x	x				**NH**						x	x	**x**		**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Strebe. Schadensart: - Feuchtigkeit - Mechanische Überbelastung - instabile Statik	Statische Überprüfung erforderlich. Vorbeugender Holzschutz.
39		EG		Fensterständer	Systemskizze 03	0,14	0,12	1,60		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Fensterständer. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
40		EG		Fensterständer	Systemskizze 03	0,14	0,12	1,60		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Fensterständer. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
41		EG		Riegel	Systemskizze 03	0,14	0,12	0,35		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Riegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
42		EG		Sturzriegel	Systemskizze 03	0,14	0,12	0,50		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Sturzriegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart								Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
43		EG		Brustriegel	Systemskizze 03	0,14	0,12	0,50		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Brustriegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
44		EG		Riegel	Systemskizze 03	0,14	0,12	0,85		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Riegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
45		EG		Sturzriegel	Systemskizze 03	0,14	0,12	0,50		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Sturzriegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
46		EG		Brustriegel	Systemskizze 03	0,14	0,12	0,50		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Brustriegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
47		EG		Riegel	Systemskizze 03	0,14	0,12	0,35		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Riegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
48		EG		Schwelle	Systemskizze 03	0,14	0,14	3,30	x							**LH**														keine Untersuchung des Bauteils.	
49		EG		Kopfstrebe	Systemskizze 03	0,14	0,14	1,25		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Kopfstrebe. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
50		EG		Kopfstrebe	Systemskizze 03	0,14	0,14	1,25		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Kopfstrebe. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart								Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
51		EG		Eckständer	Systemskizze 04	0,14	0,14	1,45		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Eckständer. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
52		EG		Fensterständer	Systemskizze 04	0,14	0,12	1,45		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Fensterständer. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
53		EG		Fensterständer	Systemskizze 04	0,14	0,12	1,45		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Fensterständer. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
54		EG		Feldstrebe	Systemskizze 04	0,14	0,12	1,60		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Feldstrebe. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
55		EG		Fensterständer	Systemskizze 04	0,14	0,12	1,45		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Fensterständer. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
56		EG		Fensterständer	Systemskizze 04	0,14	0,12	1,45		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Fensterständer. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
57		EG		Feldstrebe	Systemskizze 04	0,14	0,12	1,60		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Feldstrebe. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart								Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
58		EG		Riegel	Systemskizze 04	0,14	0,12	0,65		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Riegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
59		EG		Sturzriegel	Systemskizze 04	0,14	0,12	0,45		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Sturzriegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
60		EG		Brustriegel	Systemskizze 04	0,14	0,12	0,45		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Brustriegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
61		EG		Riegel	Systemskizze 04	0,14	0,12	0,40		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Riegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
62		EG		Riegel	Systemskizze 04	0,14	0,12	0,40		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Riegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
63		EG		Sturzriegel	Systemskizze 04	0,14	0,12	0,60		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Sturzriegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
64		EG		Brustriegel	Systemskizze 04	0,14	0,12	0,60		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Brustriegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart								Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
65		EG		Riegel	Systemskizze 04	0,14	0,12	0,50		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Riegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
66		EG		Riegel	Systemskizze 04	0,14	0,12	0,50		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Riegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
67		EG		Schwelle	Systemskizze 04	0,14	0,14	4,30		x	x	x				**LH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Schwelle. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
68		EG		Kopfstrebe	Systemskizze 04	0,14	0,14	1,40		x	x	x				**NH**						x		**x**		**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Kopfstrebe. Schadensart: - Feuchtigkeit - instabile Statik	Statische Überprüfung erforderlich. Vorbeugender Holzschutz.
69		EG		Feldständer	Systemskizze 05	0,14	0,12	1,60		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Feldständer. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
70		EG		Strebe	Systemskizze 05	0,14	0,12	1,15		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Strebe. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
71		EG		Feldständer	Systemskizze 05	0,14	0,12	1,60		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Feldständer. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart								Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
72		EG		Strebe	Systemskizze 05	0,14	0,12	1,15		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Strebe. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
73		EG		Türständer	Systemskizze 05	0,14	0,12	1,60		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Türständer. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
74		EG		Türständer	Systemskizze 05	0,14	0,12	1,60		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Türständer. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
75		EG		Riegel	Systemskizze 05	0,14	0,12	0,35		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Riegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
76		EG		Riegel	Systemskizze 05	0,14	0,12	0,70		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Riegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
77		EG		Riegel	Systemskizze 05	0,14	0,12	0,70		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Riegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
78		EG		Riegel	Systemskizze 05	0,14	0,12	0,35		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Riegel. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart								Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
79		EG		Schwelle	Systemskizze 05	0,14	0,14	3,25		x	x	x				**LH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Schwelle. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
80		EG		Schwelle	Systemskizze 05	0,14	0,14	2,80		x	x	x				**LH**					x	x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Schwelle. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit	Bekämpfender Holzschutz.
81		EG		Kopfstrebe	Systemskizze 05	0,14	0,14	1,25		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Kopfstrebe. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
82		EG		Kopfstrebe	Systemskizze 05	0,14	0,14	1,25		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Kopfstrebe. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
83		EG		Stütze	Systemskizze 05	0,14	0,14	2,60		x	x	x				**NH**						x		**x**		**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Stütze. Schadensart: - Feuchtigkeit - instabile Statik	Statische Überprüfung erforderlich. Vorbeugender Holzschutz.
84		DG		Randsparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	3,70		x						**NH**					x	x							**x**	Randsparren großflächig zerstört. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit	Austausch des Bauteils.
85		DG		Sparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	3,70		x	x	x				**NH**						x				**x**				Leichte Oberflächenschäden an Sparren. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart								Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
86		DG		Sparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	3,70		x	x	x				**NH**						x				**x**				Leichte Oberflächenschäden an Sparren. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
87		DG		Sparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	3,70		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Sparren. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
88		DG		Sparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	3,70		x	x	x				**NH**					x	x	x	**x**			**x**			Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Mittlere Oberflächenschäden an Sparren. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit - Mechanische Überbelastung - instabile Statik	Abbeilen, Abfräsen des Bauteils (1 Seiten) auf einer Länge von ca. 0,4 m einer Breite bis 14 cm einer Stärke bis 5 cm. Einsetzen von Neuholz (Nadelholz). Verbindung mit Bestand durch Holznägel oder Schrauben nach statischen Angaben. Statische Überprüfung erforderlich. Bekämpfender Holzschutz.
89		DG		Sparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	3,70		x	x	x				**NH**						x	x	**x**				**x**		Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Starke Schädigung an Sparren. Schadensart: - Feuchtigkeit - Mechanische Überbelastung - instabile Statik	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 3 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Statische Überprüfung erforderlich. Vorbeugender Holzschutz.
90		DG		Sparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	3,70		x	x	x				**NH**					x	x						**x**		Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Starke Schädigung an Sparren. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 1,5 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Bekämpfender Holzschutz.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart								Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
91		DG		Sparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	3,70		x	x	x				**NH**					x	x						x		Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Starke Schädigung an Sparren. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 3 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Bekämpfender Holzschutz.
92		DG		Sparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	3,70		x	x	x				**NH**					x	x						x		Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Starke Schädigung an Sparren. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 1,5 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Bekämpfender Holzschutz.
93		DG		Sparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	3,70		x	x	x				**NH**						x				x				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Sparren. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
94		DG		Sparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	3,70		x	x	x				**NH**					x	x						x		Starke Schädigung an Sparren. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 1,5 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Bekämpfender Holzschutz.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart								Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
95		DG		Sparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	3,70		x						**NH**					x	x						x		Starke Schädigung an Sparren. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 1,5 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Bekämpfender Holzschutz.
96		DG		Randsparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	3,70		x						**NH**					x	x						x		Starke Schädigung an Randsparren. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 3 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Bekämpfender Holzschutz.
97		DG		Randsparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	3,70		x						**NH**					x	x						x		Starke Schädigung an Randsparren. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 1,5 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Bekämpfender Holzschutz.
98		DG		Sparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	3,70		x						**NH**						x						x		Starke Schädigung an Sparren. Schadensart: - Feuchtigkeit	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 1,5 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Vorbeugender Holzschutz.
99		DG		Sparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	3,70		x	x	x				**NH**						x				x				Leichte Oberflächenschäden an Sparren. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart								Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
100		DG		Sparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	3,70		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Sparren. Schadensart: - Feuchtigkeit	Einbringen von Kapillarsperren (2 Stück). Vorbeugender Holzschutz.
101		DG		Sparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	3,70		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Sparren. Schadensart: - Feuchtigkeit	Einbringen von Kapillarsperren (2 Stück). Vorbeugender Holzschutz.
102		DG		Sparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	3,70		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Sparren. Schadensart: - Feuchtigkeit	Einbringen von Kapillarsperren (2 Stück). Vorbeugender Holzschutz.
103		DG		Sparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	3,70		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Sparren. Schadensart: - Feuchtigkeit	Einbringen von Kapillarsperren (2 Stück). Vorbeugender Holzschutz.
104		DG		Sparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	3,70		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Sparren. Schadensart: - Feuchtigkeit	Einbringen von Kapillarsperren (2 Stück). Vorbeugender Holzschutz.
105		DG		Sparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	3,70		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Sparren. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
106		DG		Sparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	3,70		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Sparren. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart								Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
107		DG		Sparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	3,70		x						**NH**					x	x							x	Sparren großflächig zerstört. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit	Austausch des Bauteils.
108		DG		Sparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	2,50		x						**NH**						x				x				Leichte Oberflächenschäden an Sparren. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
109		DG		Randsparren	Systemskizze 06	0,14	0,14	2,50		x						**NH**					x	x							x	Randsparren großflächig zerstört. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit	Austausch des Bauteils.
110		DG		Fußpfette	Systemskizze 06	0,18	0,18	8,15		x	x	x				**NH**					x	x						x		Starke Schädigung an Fußpfette. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 3 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Bekämpfender Holzschutz.
111		DG		Mittelpfette/ Wandrähm	Systemskizze 06	0,18	0,18	8,15		x	x	x				**NH**					x	x						x		Starke Schädigung an Mittelpfette/ Wandrähm. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 3 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Bekämpfender Holzschutz.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart								Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
112		DG		Firstpfette	Systemskizze 06		0,18	0,18	8,15		x						**NH**					x	x	x	**x**				**x**		Starke Schädigung an Firstpfette. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit - Mechanische Überbelastung - instabile Statik	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 1,5 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Statische Überprüfung erforderlich. Bekämpfender Holzschutz.
113		DG		Mittelpfette/ Wandrähm	Systemskizze 06		0,18	0,18	8,15		x	x	x				**NH**					x	x						**x**		Starke Schädigung an Mittelpfette/ Wandrähm. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 3 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Bekämpfender Holzschutz.
114		DG		Fußpfette	Systemskizze 06		0,18	0,18	7,00		x	x	x				**NH**					x	x	x	**x**				**x**		Starke Schädigung an Fußpfette. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit - Mechanische Überbelastung - instabile Statik	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 3 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Statische Überprüfung erforderlich. Bekämpfender Holzschutz.
115		DG		Eckstütze	Systemskizze 07		0,18	0,18	2,20		x	x	x	x	01		**NH**					x	x		**x**				**x**		Starke Schädigung an Eckstütze. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit - instabile Statik	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 1,5 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Statische Überprüfung erforderlich. Bekämpfender Holzschutz.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart									Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
116		DG		Stütze	Systemskizze 07	0,16	0,16	2,20		x	x	x				**NH**	x				x	x		**x**					**x**	Stütze großflächig zerstört. Schadensart: - inaktiver Hausbockbefall - Erregerpilze - Feuchtigkeit - instabile Statik	Austausch des Bauteils.
117		DG		Eckstütze	Systemskizze 07	0,16	0,16	2,20		x	x	x	x	02		**NH**						x		**x**				**x**		Starke Schädigung an Eckstütze. Schadensart: - Feuchtigkeit - instabile Statik	Statische Überprüfung erforderlich. Vorbeugender Holzschutz.
118		DG		Riegel, Geländer oben	Systemskizze 07	0,12	0,12	2,80		x	x	x				**NH**						x		**x**		**x**				Leichte Oberflächenschäden an Riegel, Geländer oben. Schadensart: - Feuchtigkeit - instabile Statik	Statische Überprüfung erforderlich. Vorbeugender Holzschutz.
119		DG		Riegel, Geländer unten	Systemskizze 07	0,12	0,12	2,80		x	x	x				**NH**						x				**x**				Leichte Oberflächenschäden an Riegel, Geländer unten. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
120		DG		Riegel, Geländer oben	Systemskizze 07	0,12	0,12	4,00		x	x	x				**NH**						x				**x**				Leichte Oberflächenschäden an Riegel, Geländer oben. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
121		DG		Riegel, Geländer unten	Systemskizze 07	0,12	0,12	4,00		x	x	x				**NH**					x	x						**x**		Starke Schädigung an Riegel, Geländer unten. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 1,5 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Bekämpfender Holzschutz.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart									Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
122		DG		Eckstütze	Systemskizze 08	0,16	0,16	2,20		x	x	x				**NH**					x	x		**x**				**x**		Starke Schädigung an Eckstütze. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit - instabile Statik	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 1,5 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Statische Überprüfung erforderlich. Bekämpfender Holzschutz.
123		DG		Stütze	Systemskizze 08	0,14	0,14	2,70		x	x	x	x	03		**NH**					x	x		**x**				**x**		Starke Schädigung an Stütze. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit - instabile Statik	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 1,5 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Statische Überprüfung erforderlich. Bekämpfender Holzschutz.
124		DG		Stütze	Systemskizze 08	0,14	0,14	2,70		x	x	x				**NH**					x	x		**x**				**x**		Starke Schädigung an Stütze. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit - instabile Statik	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 1,5 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Statische Überprüfung erforderlich. Bekämpfender Holzschutz.
125		DG		Riegel, Geländer oben	Systemskizze 08	0,12	0,12	1,10		x	x	x				**NH**					x	x							**x**	Riegel, Geländer oben großflächig zerstört. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit	Austausch des Bauteils.
126		DG		Riegel, Geländer unten	Systemskizze 08	0,12	0,12	1,10		x	x	x				**NH**					x	x							**x**	Riegel, Geländer unten großflächig zerstört. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit	Austausch des Bauteils.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart								Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
127		DG		Riegel, Geländer oben	Systemskizze 08	0,12	0,12	3,10		x	x	x				**NH**					x	x							x	Riegel, Geländer oben großflächig zerstört. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit	Austausch des Bauteils.
128		DG		Riegel, Geländer unten	Systemskizze 08	0,12	0,12	3,10		x	x	x				**NH**					x	x							x	Riegel, Geländer unten großflächig zerstört. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit	Austausch des Bauteils.
129		DG		Riegel, Geländer oben	Systemskizze 08	0,12	0,12	1,00		x	x	x				**NH**					x	x							x	Riegel, Geländer oben großflächig zerstört. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit	Austausch des Bauteils.
130		DG		Riegel, Geländer unten	Systemskizze 08	0,12	0,12	1,00		x	x	x				**NH**					x	x							x	Riegel, Geländer unten großflächig zerstört. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit	Austausch des Bauteils.
131		DG		Firstständer	Systemskizze 08	0,14	0,14	0,40		x						**NH**						x				x				Leichte Oberflächenschäden an Firstständer. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
132		DG		Kehlbalken	Systemskizze 08	0,14	0,14	3,20		x						**NH**						x				x				Leichte Oberflächenschäden an Kehlbalken. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
133		DG		Eckstütze	Systemskizze 09	0,16	0,16	2,20		x	x	x	x	04		**NH**						x		**x**		x				Leichte Oberflächenschäden an Eckstütze. Schadensart: - Feuchtigkeit - instabile Statik	Statische Überprüfung erforderlich. Vorbeugender Holzschutz.
134		DG		Stütze	Systemskizze 09	0,14	0,14	2,20		x	x	x	x	05		**NH**						x		**x**		x				Leichte Oberflächenschäden an Stütze. Schadensart: - Feuchtigkeit - instabile Statik	Statische Überprüfung erforderlich. Vorbeugender Holzschutz.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart									Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
135		DG		Riegel, Geländer oben	Systemskizze 09	0,12	0,12	2,80		x	x	x				**NH**						x				**x**					Leichte Oberflächenschäden an Riegel, Geländer oben. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
136		DG		Riegel, Geländer unten	Systemskizze 09	0,12	0,12	2,80		x	x	x				**NH**						x				**x**					Leichte Oberflächenschäden an Riegel, Geländer unten. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
137		DG		Riegel, Geländer oben	Systemskizze 09	0,12	0,12	2,80		x	x	x				**NH**					x	x		**x**					**x**		Starke Schädigung an Riegel, Geländer oben. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit - instabile Statik	Teilersatz mit Nadelholz auf einer Länge von 1,5 m. Verbindung mit dem Bestand durch Stehendes Blatt. Verbindungsmittel: Klemmbolzen und Dübel besonderer Bauart nach Angaben des Statikers. Statische Überprüfung erforderlich. Bekämpfender Holzschutz.
138		DG		Riegel, Geländer unten	Systemskizze 09	0,12	0,12	2,80		x	x	x				**NH**					x	x								**x**	Riegel, Geländer unten großflächig zerstört. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit	Austausch des Bauteils.
139		DG		Stütze	Systemskizze 10	0,16	0,16	2,50		x	x	x				**NH**						x				**x**					Leichte Oberflächenschäden an Stütze. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
140		DG		Riegel, Geländer oben	Systemskizze 10	0,12	0,12	1,10		x	x	x				**NH**						x				**x**					Leichte Oberflächenschäden an Riegel, Geländer oben. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
141		DG		Riegel, Geländer unten	Systemskizze 10	0,12	0,12	1,10		x	x	x				**NH**						x				**x**					Leichte Oberflächenschäden an Riegel, Geländer unten. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart								Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
142		DG		Geländerpfosten	Systemskizze 10	0,16	0,08	1,05		x	x	x				**NH**						x				x				Leichte Oberflächenschäden an Geländerpfosten. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
143		DG		Riegel, Geländer oben	Systemskizze 10	0,12	0,12	0,80		x	x	x				**NH**						x				x				Leichte Oberflächenschäden an Riegel, Geländer oben. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
144		DG		Riegel, Geländer unten	Systemskizze 10	0,12	0,12	0,80		x	x	x				**NH**						x				x				Leichte Oberflächenschäden an Riegel, Geländer unten. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
145		EG		Treppengeländer, Handlauf	Systemskizze 10	0,14	0,14	3,80		x	x	x				**NH**						x				x				Leichte Oberflächenschäden an Treppengeländer, Handlauf. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
146		EG		Treppengeländer, Riegel unten	Systemskizze 10	0,14	0,14	3,80		x	x	x				**NH**						x				x				Leichte Oberflächenschäden an Treppengeländer, Riegel unten. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
147		EG		Geländerpfosten	Systemskizze 10	0,16	0,16	1,25		x	x	x				**NH**					x	x							x	Geländerpfosten großflächig zerstört. Schadensart: - Erregerpilze - Feuchtigkeit	Austausch des Bauteils.
148		DG		Firstständer	Systemskizze 10	0,14	0,14	0,40		x						**NH**						x				x				Leichte Oberflächenschäden an Firstständer. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
149		DG		Kehlbalken	Systemskizze 10	0,14	0,14	3,20		x						**NH**						x				x				Leichte Oberflächenschäden an Kehlbalken. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten

Positionsnummer	Ebene	Raumnummer	Bauteil	Planbezeichnung	Farbkartierung	Maße			Untersuchung							Holzart	Schadensart								Schaden					Befund	Restaurierungsmöglichkeit
						Breite (m)	Höhe / Tiefe (m)	Länge (m)	keine Untersuchung	in Augenscheinname	Abklopfen	Oberflächenunters. m. Stichel	Widerstandsmessungen	Bohrungsnummer	Referenzbohrung		tier. Befall inaktiv (Hausbock)	**tier. Befall aktiv (Hausbock)**	tier. Befall inaktiv (Nagekäfer)	**tier. Befall aktiv (Nagekäfer)**	Pilz	Feuchte	Mechanische Überbelastung	**Statik instabil**	**keine Schädigung**	**Oberflächensch. bis 10 %**	**Oberflächensch. bis 25 %**	**Schädigung bis 50 %**	**Schädigung 100 %**		
150		DG		Rundbohlenwand Süd-Ost	Systemskizze 11	4,65	2,45	0,14		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Rundbohlenwand Süd-Ost. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
151		DG		Rundbohlenwand Süd-West	Systemskizze 12	3,65	2,75	0,14		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Rundbohlenwand Süd-West. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
152		DG		Rundbohlenwand Nord-West	Systemskizze 13	4,65	2,45	0,14		x	x	x				**NH**	x					x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Rundbohlenwand Nord-West. Schadensart: - inaktiver Hausbockbefall - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.
153		DG		Rundbohlenwand Nord-Ost	Systemskizze 14	3,65	2,75	0,14		x	x	x				**NH**						x				**x**				Bauteil ist nur begrenzt einsehbar. Leichte Oberflächenschäden an Rundbohlenwand Nord-Ost. Schadensart: - Feuchtigkeit	Vorbeugender Holzschutz.

copyright 2022- WERKSTATT FÜR BAUDENKMALPFLEGE, Hans-Jürgen Klose e. K., Berg 25, 88430 Rot a. d. Rot - alle Rechte vorbehalten