

Fotodokumentation (Bestand) Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Lindach



Querbauwerk 8 unterhalb Brücke Schlierbacher Straße



Hart verbaute Gewässersohle ohne Substratauflage im Brückenbereich



Strukturierte Gewässersohle unterhalb Brücke, beginnende Unterspülung an linker Ufermauer



Querbauwerk 9 (Querbauwerke 9a, 9b und 10 sind vergleichbar)



Ufermauer Untere Steinstraße 38/1



Ufermauer Untere Steinstraße 38



Faserzementplatten (asbesthaltig) Untere Steinstraße 44