

Fotodokumentation BW 118 Lindachbrücke im Zuge der Schlierbacher Straße

**Fotodokumentation:**



Brückenansicht



Widerlager



Widerlager

Fotodokumentation BW 118 Lindachbrücke im Zuge der Schlierbacher Straße



Widerlager



Plattenunterseite



Fahrbahnplatte/Brückenkappe



Fotodokumentation BW 118 Lindachbrücke im Zuge der Schlierbacher Straße



Geländer



Anschlußbereich/Fahrbahnübergang

Fotodokumentation BW 118 Lindachbrücke im Zuge der Schlierbacher Straße



Abbildung 1. Eiertombrittene Carbonatitvarnna bis auf ca. 40cm Tiefe

Bohrkerne