

1. ϕ EBM mdB um RS zum
gesamtschul. Vorhaben (Sanierung / Instandhaltung Schulgebäude)

2. WV 08.

Bader 2.7.

Abteilung d. Vdg. J.P. 2020
1. Juli 2020

Freihof-Realschule | Wollmarktstraße 38 | 73230 Kirchheim unter Teck

Wollmarktstraße 38
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: 0 7021 / 7 24 90 - 0
Fax: 0 7021 / 7 24 90 - 30
E-Mail: info@freihof-rs.schule.bwl.de
Web: www.freihof-realschule.de

An die Stadt Kirchheim unter Teck
Herrn Oberbürgermeister Dr. Bader

Bitte für
Dezernat -
Rechner
14.7.

Rektor: Clemens Großmann
Konrektor: Jens Lässig
Sekretärinnen: Heike Vogt
Karin Ziegler

Betrifft:
Sanierung der Schulküche an der
Freihof-Realschule

⇒ Schulküche
in GutsMuths Plan o.g.l.
⇒ Sehr geehrter Herr Dr. Bader,

24. Juni 2020

⇒ 110 ⇒ bitt. Antwort auf
Bader 14.7.

sehr gerne hätten wir unsere Schulküche im Rahmen der Umbaumaßnahmen unserer NWA-Räume gleich mit saniert. Da die Mittel dafür aber im Haushalt der Stadt nicht bereitgestanden haben, bitte ich nun die erforderlichen Mittel für die Sanierung der Schulküche im nächsten Haushalt der Stadt einzuplanen.

Die Dringlichkeit dieser Maßnahme ist noch immer sehr hoch und wird mit jedem Jahr noch höher.

Seit 1984 ist die Schulküche nun in Betrieb. Sie hat nur deshalb so lange gehalten, weil Sie sehr sorgsam von den verantwortlichen Lehrerinnen gepflegt wurde. Aber 36 Jahre sind für eine Küche eine sehr lange Zeit.

Deshalb sollen im Folgenden einige Bereiche angesprochen werden weshalb eine Sanierung dringend erforderlich ist.

Mängel in der Schulküche der Freihof-Realschule

Sicherheit:

- Stromkasten steht mitten in der Küche, Schüler können (theoretisch) immer ran (Hauptschalter ist nicht durch einen Schlüssel oder Ähnliches gesichert);
- Steckdosen in den Kojen sind nicht spritzwassergeschützt;
- Stromzufuhr und Leitungen sind insgesamt veraltet, Sicherungen springen ständig raus; Sicherungen dürften eigentlich von uns gar nicht wieder „reingeschoben“ werden, das würde aber ein Unterrichten unmöglich machen


Hygiene:

- Das Wasser in den vorgeschriebenen Schmutzwashbecken läuft nicht mehr ab; Schüler können sich hier höchstens noch die Hände waschen, weil selbst bei kleinen Fusseln/ Essensresten das Rohr verstopft; von zwei vorhanden Schmutzwashbecken ist nur noch eines stark eingeschränkt nutzbar.
- Die Unterschränke/ Schubladen können noch so oft gereinigt werden; über die Jahre haben sich Schmutzablagerungen und Gerüche festgesetzt, die nicht mehr zu entfernen sind (teilweise bräunliche Verfärbungen, Löcher, klebrige Stellen etc.);

- Essgeschirrschrank in der Mitte des Raums nimmt extrem viel Platz weg; bereitet zusätzlichen Stress durch Sortierung nach Kojen -> Das ganze Geschirr könnte in einem großen Schrank untergebracht werden.
- Essgeschirrschrank fungiert als Raumteiler, jedoch ist dieser nicht praktisch, da er die Sicht versperrt auf Schüler, die beispielsweise gerade den Tisch decken (Schlechte Übersicht);
- Besteckkästen in den Geschirrschränken halten nicht mehr, kommen einem bei minimal zu weitem Herausziehen bereits entgegen.

Sehr gerne können Sie sich auch vor Ort informieren. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sehr zeitnah auf mich zukommen, um die nächsten notwendigen Schritte einzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen



Clemens Großmann
Realschulrektor