

Objektpläne


Badwiesen I

Ohne Maßstab





















2030 BADWIESEN

Entfallende Bäume





Veränderungen seit 16.10.2020:

- Die Tiefgaragen wurden verkleinert, um möglichst viele Bäume erhalten zu können
- Entfallene Stellplätze können auf der Ostseite des Grundstücks als Carports (an Stelle der bestehenden Fertiggaragen) nachgewiesen werden
- Insgesamt können dadurch weitere 4 Bäume erhalten bleiben
- Im Zuge der Freianlagenplanung werden Ersatzpflanzungen vorgesehen

Baum Nr.	Baum Gattung	Art (Sorte)	Deutscher Name	Kronensicherung Anzahl-Einbaujahr	Nitskästen	STU (cm)	Kronenbreite (m)	Höhe (m)		Prüfung / Beschreibung / Maßnahme
1	Tilia	cordata	Winterlinde			131	11	16	03.09.2020	N
2	Tilia	cordata	Winterlinde		1 NK KB	145	9	17	03.09.2020	(N) Zwiesel beobachten, eventuell Sicherung einbauen
3	Tilia	cordata	Winterlinde			79	8	13	03.09.2020	N
4	Acer	campestre	Feldahorn			205	7	18	03.09.2020	(N) Stammschaden beobachten
5	Acer	pseudolatanus	Bergahom	1-X		228	11	18	03.09.2020	(N) Zwiesel, Sicherung
									03.09.2020	
6	Tilia	cordata	Winterlinde	1-X		180	10	19	03.09.2020	(N) Sicherung
7	Salix	alba "Tristis"	Trauerweide			263	12	11	03.09.2020	(N) beobachten
8	Tilia	cordata	Winterlinde			155	10	18	03.09.2020	N
9	\$alix	alba "Tristis"	Trauerweide			285	10	16	03.09.2020	(N) beobachten
10	Acer	campestre	Feldahorn			109+56+80+30	8	13	03.09.2020	N