


SCHADENSKARTIERUNG HOLZBAUTEILE



Hist. Gartenhaus
Weisestraße 10
73230 Kirchheim unter Teck

Systemskizze - 01

Decke über Erdgeschoss
--

WERKSTATT FÜR
BAUDENKMALPFLEGE
Hans-Jürgen Klose e. K.
Berg 25
88430 Rot a. d. Rot
Juni 2022

- Schädigungsgrad bis 10%
- Schädigungsgrad bis 25%
- Schädigungsgrad bis 50%
- Schädigungsgrad 100%
- Positionsnnummer
- kritischer Knotenpunkt,
statische Überprüfung notwendig!


SCHADENSKARTIERUNG HOLZBAUTEILE

Hist. Gartenhaus
Weisestraße 10
73230 Kirchheim unter Teck

Systemskizze - 02

Fachwerkwand Süd - Ost
Erdgeschoss, Blick von aussen

WERKSTATT FÜR
BAUDENKMALPFLEGE
Hans-Jürgen Klose e. K.
Berg 25
88430 Rot a. d. Rot
Juni 2022



Schädigungsgrad bis 10%
 Schädigungsgrad bis 25%
 Schädigungsgrad bis 50%
 Schädigungsgrad 100%

01 Positionnummer

kritischer Knotenpunkt,
 statische Überprüfung notwendig!

Pos. 15 bis 32


SCHADENSKARTIERUNG HOLZBAUTEILE

Hist. Gartenhaus
Weisestraße 10
73230 Kirchheim unter Teck

Systemskizze - 03

Fachwerkwand Süd - West
Erdgeschoss, Blick von aussen!

WERKSTATT FÜR
BAUDENKMALPFLEGE
Hans-Jürgen Klose e. K.
Berg 25
88430 Rot a. d. Rot
Juni 2022



Schädigungsgrad bis 10%
 Schädigungsgrad bis 25%
 Schädigungsgrad bis 50%
 Schädigungsgrad 100%

Positionsnummer

kritischer Knotenpunkt,
statische Überprüfung notwendig

Pos. 33 bis 50

SCHADENSKARTIERUNG HOLZBAUTEILE


Hist. Gartenhaus
Weisestraße 10
73230 Kirchheim unter Teck

Systemskizze - 04

Fachwerkwand Nord - West
Erdgeschoss, Blick von aussen

WERKSTATT FÜR
BAUDENKMALPFLEGE
Hans-Jürgen Klose e. K.
Berg 25
88430 Rot a. d. Rot

Juni 2022



Schadigungsgrad	Prozent
Schädigungsgrad bis 10%	10%
Schädigungsgrad bis 25%	25%
Schädigungsgrad bis 50%	50%
Schädigungsgrad 100%	100%

01 Positionsnummer

**kritischer Knotenpunkt,
statische Überprüfung notwendig!**

Pos. 51 bis 68

SCHADENSKARTIERUNG HOLZBAUTEILE


Hist. Gartenhaus
Weisestraße 10
73230 Kirchheim unter Teck

Systemskizze - 05

Fachwerkwand Nord - Ost
Erdgeschoss, Blick von aussen

WERKSTATT FÜR
BAUDENKMALPFLEGE
Hans-Jürgen Klose e. K.
Berg 25
88430 Rot a. d. Rot

Juni 2022




■ Schädigungsgrad bis 10%
■ Schädigungsgrad bis 25%
■ Schädigungsgrad bis 50%
■ Schädigungsgrad 100%

01 Positionnummer

○ kritischer Knotenpunkt,
statische Überprüfung notwendig!

SCHADENSKARTIERUNG HOLZBAUTEILE



Hist. Gartenhaus
Weisestraße 10
73230 Kirchheim unter Teck

Systemskizze - 06

Sparrenlage
Dachgeschoß

WERKSTATT FÜR
BAUDENKMALPFLEGE
Hans-Jürgen Klose e. K.
Berg 25
88430 Rot a. d. Rot

Juni 2022

- Schädigungsgrad bis 10%
- Schädigungsgrad bis 25%
- Schädigungsgrad bis 50%
- Schädigungsgrad 100%
- Positionsnummer
- kritischer Knotenpunkt,
statische Überprüfung notwendig!

Pos. 84 bis 114

SCHADENSKARTIERUNG HOLZBAUTEILE


Hist. Gartenhaus
Weisestraße 10
73230 Kirchheim unter Teck

Systemskizze - 07

Dachtragwerk Süd - Ost
Dachgeschoss, Blick von aussen

WERKSTATT FÜR
BAUDENKMALPFLERGE
Hans-Jürgen Klose e. K.
Berg 25
88430 Rot a. d. Rot

Juni 2022



Schädigungsgrad bis 10%
 Schädigungsgrad bis 25%
 Schädigungsgrad bis 50%
 Schädigungsgrad 100%

01
 Positionsnummer

kritischer Knotenpunkt,
 statische Überprüfung notwendig!

R 03
 Resistographi - Nummer

Pos. 115 bis 121

SCHADENSKARTIERUNG HOLZBAUTEILE


Hist. Gartenhaus
Weisestraße 10
73230 Kirchheim unter Teck

Systemskizze - 08

Dachtragwerk Süd - West
Dachgeschoss, Blick von aussen

WERKSTATT FÜR
BAUDENKMALPFLEGE
Hans-Jürgen Klose e. K.
Berg 25
88430 Rot a. d. Rot

Juni 2022



Schädigungsgrad bis 10%
 Schädigungsgrad bis 25%
 Schädigungsgrad bis 50%
 Schädigungsgrad 100%

01 Positionsnummer

kritischer Knotenpunkt,
 statische Überprüfung notwendig!

← R 03 Resistographi - Nummer

Pos. 122 bis 132


SCHADENSKARTIERUNG HOLZBAUTEILE

Hist. Gartenhaus
Weisestraße 10
73230 Kirchheim unter Teck

Systemskizze - 09

Dachtragwerk Nord - West
Dachgeschoss, Blick von aussen

WERKSTATT FÜR
BAUDENKMALPFLEGE
Hans-Jürgen Klose e. K.
Berg 25
88430 Rot a. d. Rot
Juni 2022



Schädigungsgrad bis 10%
 Schädigungsgrad bis 25%
 Schädigungsgrad bis 50%
 Schädigungsgrad 100%

01 Positionsnummer

kritischer Knotenpunkt,
 statische Überprüfung notwendig!

← R 03 Resistographi - Nummer

Pos. 133 bis 138


SCHADENSKARTIERUNG HOLZBAUTEILE

Hist. Gartenhaus
Weisestraße 10
73230 Kirchheim unter Teck

Systemskizze - 10

Dachtragwerk Nord - Ost
Dachgeschoss, Blick von aussen

WERKSTATT FÜR
BAUDENKMALPFLEGE
Hans-Jürgen Klose e. K.
Berg 25
88430 Rot a. d. Rot
Juni 2022



- Schädigungsgrad bis 10%
- Schädigungsgrad bis 25%
- Schädigungsgrad bis 50%
- Schädigungsgrad 100%
- Positionnummer
- kritischer Knotenpunkt, statische Überprüfung notwendig!
- ← R 03 Resistographi - Nummer

Pos. 139 bis 149

SCHADENSKARTIERUNG HOLZBAUTEILE


Hist. Gartenhaus
Weisestraße 10
73230 Kirchheim unter Teck

Systemskizze - 11

Rundbohlenwand Süd - Ost
Dachgeschoss, Blick von aussen

WERKSTATT FÜR
BAUDENKMALPFLEGE
Hans-Jürgen Klose e. K.
Berg 25
88430 Rot a. d. Rot

Juni 2022



Schädigungsgrad bis 10%
Schädigungsgrad bis 25%
Schädigungsgrad bis 50%
Schädigungsgrad 100%

01
Positionsnummer

○ kritischer Knotenpunkt,
statische Überprüfung notwendig!

Pos. 150

SCHADENSKARTIERUNG HOLZBAUTEILE


Hist. Gartenhaus
Weisestraße 10
73230 Kirchheim unter Teck

Systemskizze - 12

Rundbohlenwand Süd - West
Dachgeschoss, Blick von aussen

WERKSTATT FÜR
BAUDENKMALPFLEGE
Hans-Jürgen Klose e. K.
Berg 25
88430 Rot a. d. Rot

Juni 2022



Schädigungsgrad bis 10%
Schädigungsgrad bis 25%
Schädigungsgrad bis 50%
Schädigungsgrad 100%

01
Positionsnummer

○ kritischer Knotenpunkt,
○ statische Überprüfung notwendig!

Pos. 151

SCHADENSKARTIERUNG HOLZBAUTEILE


Hist. Gartenhaus
Weisestraße 10
73230 Kirchheim unter Teck

Systemskizze - 13

Rundbohlenwand Nord - West
Dachgeschoss, Blick von aussen

WERKSTATT FÜR
BAUDENKMALPFLEGE
Hans-Jürgen Klose e. K.
Berg 25
88430 Rot a. d. Rot

Juni 2022



Schädigungsgrad bis 10%
Schädigungsgrad bis 25%
Schädigungsgrad bis 50%
Schädigungsgrad 100%

01
Positionsnummer

○
kritischer Knotenpunkt,
statische Überprüfung notwendig!

Pos. 152

SCHADENSKARTIERUNG HOLZBAUTEILE


Hist. Gartenhaus
Weisestraße 10
73230 Kirchheim unter Teck

Systemskizze - 14

Rundbohlenwand Nord - Ost
Dachgeschoss, Blick von aussen

WERKSTATT FÜR
BAUDENKMALPFLEGE
Hans-Jürgen Klose e. K.
Berg 25
88430 Rot a. d. Rot

Juni 2022



Schädigungsgrad bis 10%
Schädigungsgrad bis 25%
Schädigungsgrad bis 50%
Schädigungsgrad 100%

01
Positionsnummer

○ kritischer Knotenpunkt,
statische Überprüfung notwendig!

Pos. 153