

Gutachterfähigkeit in den  
Bereichen Altlasten,  
Entsorgung und Rückbau.

Stuttgart und Reutlingen

Geo-AER GmbH, Sonnenbergstr. 39, 70184 Stuttgart

Hauptsitz Stuttgart  
Sonnenbergstr. 39  
70184 Stuttgart

Fon 0711/5 53 23 99-0  
Fax 0711/5 53 23 99-9  
Email info@geo-aer.de  
Web www.geo-aer.de

**Gutachterliche Begleitung  
Umnutzung Otto-Ficker-Areal**

**Stuttgarter Straße / Otto-Ficker-Straße  
in  
73230 Kirchheim unter Teck**

**Altlastenuntersuchung  
Umbau- und Entsorgungskonzept**

Anlage 7 zur SiVo GR/2019/092

**Auftraggeber:** JoMaFi GbR  
**Gutachten Nr.:** Geo-AER 15S060  
**Datum:** 29.06.2016  
**Anzahl der Seiten:** 26  
**Anlagen:** 5  
**Mehrfertigung:** 2 von 2

**INHALT:**

	Seite
1	Zusammenfassung.....
2	Vorbemerkungen, Aufgabenstellung .....
3	Grundlagen .....
3.1	Allgemeine Standortangaben .....
3.2	Natürliche Standortgegebenheiten .....
4	Bausubstanzuntersuchung .....
4.1	Untersuchungskonzeption.....
4.2	Beschreibung der Gebäude.....
4.3	Gebäudesubstanz, Probennahmen .....
4.4	Chemische Analysen.....
4.5	Ergebnisse der Untersuchungen .....
4.5.1	Untersuchte Baumaterialien, Vor-Ort-Befunde .....
4.5.2	Schadstoffuntersuchungen Bausubstanz .....
4.6	Bewertung der Bausubstanzuntersuchung .....
4.7	Einstufung der Baustoffe/Boden .....
5	Untergrund-Untersuchung .....
5.1	Durchgeführte Feldarbeiten .....
5.2	Materialeinstufung.....
5.3	Bewertung.....
6	Kampfmittel .....
7	Schlussbemerkungen .....

**TABELLEN:**

Tabelle 1:	Gebäudebeschreibung Gebäude 1 .....
Tabelle 2:	Gebäudebeschreibung Gebäude 4 .....
Tabelle 3:	Gebäudebeschreibung Gebäude 5 und 7 .....
Tabelle 4:	Gebäudebeschreibung Gebäude 12 .....
Tabelle 5:	Beprobung Bausubstanz .....
Tabelle 6:	Laborergebnisse Bausubstanz .....
Tabelle 7:	Laborergebnisse Bausubstanz, Asbest-Untersuchungen.....
Tabelle 8:	Anfallende Materialien und Zuordnung .....
Tabelle 9:	Bodenuntersuchungen und begleitende Probennahmen Schüttgruben .....
Tabelle 10:	Bodenuntersuchungen und begleitende Probennahmen Rammkernbohrungen .....
Tabelle 11:	Vorläufige Einstufung Boden und Asphalt .....

**ANHANG:**

**Quellenverzeichnis**

**ANLAGEN:**

1. Übersichtslagepläne
  - 1.1 Übersichtslageplan, Maßstab: ohne
  - 1.2 Detaillageplan, Maßstab 1 : 1.000
  - 1.3 Luftbild, Maßstab 1 : 1.000
  - 1.4 Lageplan Bestand 1888, Maßstab 1 : 1.000
  - 1.5 Lageplan Bestand um 1900, Maßstab 1 : 1.000
  - 1.6 Lageplan Bestand 1902, Maßstab 1 : 1.000
  - 1.7 Lageplan Bestand 1914, Maßstab 1 : 1.000
2. Boden- und Bausubstanzbeprobung
  - 2.1 Lageplan Probennahme Schurfe, Maßstab ca. 1 : 1.000
  - 2.2 Lageplan Probennahme Bohrungen, Maßstab ca. 1 : 1.000
  - 2.3 Lageplan Probennahme BS-Proben, Wasser, Maßstab: 1 : 1.000
3. Fotodokumentation
4. Prüfberichte Syntlab Umweltinstitut, Stuttgart
  - 4.1 Baggerschürfe und BS†
  - 4.2 Boden / Auffüllung
  - 4.3 Bausubstanz
  - 4.4 Bodenluft
  - 4.5 Wasser
5. Kampfmittel

## 1 Zusammenfassung

Die JoMaFi GbR plant die Umnutzung des Otto-Ficker-Areals in Kirchheim unter Teck. Dazu sollte im Vorfeld sowohl der Untergrund hinsichtlich Altlasten und schädlicher Bodenveränderungen als auch die Bausubstanz auf Verunreinigungen untersucht werden.

Die Ergebnisse der hier dokumentierten Untersuchungen sollten eine Aussage zu Untergrund und Bausubstanz ermöglichen. Ziel war, Altlasten soweit vorhanden zu identifizieren, Grundlagen für die Abschätzung möglicher Entsorgungsmehrkosten zu schaffen und kritische Baustoffe zu erkennen. Die Ergebnisse sollten Planungssicherheit für die Umnutzung gewährleisten.

Die Geo-AER GmbH wurde von der JoMaFi GbR auf der Grundlage des Angebots vom 13.11.2015 mit diesen Leistungen beauftragt.

Auf dem Otto-Ficker-Areal befinden sich 12 Gebäude. Die Gebäude 5 und 7 sind vollständig unterkellert, Gebäude 1 nur teilweise. Neben einem Wohnhaus wird das Gelände aktuell als Industriestandort zur Papierverarbeitung genutzt. Aus historischen Plänen ist eine industrielle Nutzung seit Mitte des 19. Jahrhunderts dokumentiert.

Insgesamt befinden sich auf dem gesamten Areal ca. 200.000 m<sup>3</sup> umbauter Raum.

Am 22.12.2015, 23.12.2015, 15.01.2016, 16.01.2016, 08.02.2016 und 12.02.2016 wurde das Gelände eingehend besichtigt und Boden- und Bausubstanzproben mittels Baggerschürfe, Rammkernsondierungen, Kernbohrungen und Abschlagproben entnommen.

### Ergebnisse Bausubstanz:

Durch Laboranalyse wurden Bausubstanzen charakterisiert. Das Klinker- und Ziegelmauerwerk weist erhöhte Sulfat-Gehalte auf (Zuordnung Z1.2 nach Dihlmann-Erliss). Der Beton der Bodenplatten im Gebäude 1 und 5 weist erhöhte Chlorid-Gehalte auf (Zuordnung Z1.2 nach Dihlmann-Erliss). Der Beton in Gebäude 6 und 12 sowie in Gebäude 3 kann wiederverwertet werden (Zuordnung Z1.1 nach Dihlmann-Erliss). Der Estrich im 1. und 2. OG in Gebäude 5 weist erhöhte KW-Gehalte auf (Zuordnung nach DepV >DKII, gefährlicher Abfall) und muss entsorgt werden.

Verschiedene Stoffe sollten generell vor dem Rückbau ausgebaut bzw. nach der Demontage getrennt gehalten werden. Materialien wie Holz oder Holzwerkstoffe und gipshaltige Materialien können beprobungslos zugeordnet werden und sind entweder vor dem Rückbau auszubauen bzw. gesondert zu entsorgen. Im Deckenaufbau sowie als Rohrisolierung wurden künstliche Mineralfasern (KMF) angetroffen. Diese sind baujahresbedingt als „alte Mineralwolle“ nach TRGS 521 einzustufen. Weiter sind Deckenplatten in Form von gepresster KMF vorhanden (Geb. 12, OG). Beim Umgang mit alter Mineralwolle ist die **TRGS 521** zu beachten. Asbesthaltige Baustoffe wurden in Form von Wellasbest-Platten als Fassadenverkleidung und Dacheindeckung, als Platten in Fassade und Fenstern sowie in Form asbesthaltiger Brandschutztüren und ggf. als Dichtungsringe der Flansche angetroffen. Die asbesthaltigen Baustoffe sind vor Beginn der Rückbauarbeiten durch fachkundige Personen mit Zulassung nach **TRGS 519, Anlage 4** unter Berücksichtigung von Arbeitsschutzmäßigkeiten zerstörungsfrei zu demonitieren. Hinzuweisen ist auf die Meldepflicht beim Umgang mit asbesthaltige Baustoffen.

Eine Beprobung der Dichtungsbahnen der Flachdächer ergab erhöhte PAK-Gehalte (Zuordnung nach DepV >DKII, gefährlicher Abfall). In Gebäude 5 wurde PAK-haltige Korkkummanter be15S060.rdoc

lung angetroffen (Zuordnung nach DepV >DKII, gefährlicher Abfall). Die Demontage und Entsorgung von PAK-haltigen Baustoffen ist unter Einhaltung von Arbeitsschutzmaßnahmen vorzunehmen. Weiter ist beim Umgang mit PAK-haltigen Produkten die **TRGS 551** zu beachten.

#### **Ergebnisse Untergrund:**

Beim gewachsenen Boden (Talablagerungen der Lauter) ist von Boden und Steinen, Abfallschlüssel 170504 auszugehen. Die darüber liegende Auffüllung ist als Gemisch aus Bauschutt und Boden anzusprechen.

Im Bereich der Sondierpunkte KB3, KB18, KB25, KB27 und KB28 sowie der Schürfe SC9 und SC10 sind im Tiefenbereich 0,1 bis 1,2 m unter Gelände erhöhte PAK-Gehalte angetroffen. Die Auffüllung ist gemäß Deponieverordnung als DKI, gefährlicher Abfall einzustufen.

Im Bereich KB18 nimmt der PAK-Gehalt zur Tiefe hin (1-2 m u GOK) ab, im Bereich KB 28 steigt der PAK-Gehalt zur Tiefe hin (1-2 m u GOK).

Im Bereich SC1, SC2, SC3, SC4 und SC5 sind im Tiefenbereich 0 bis max. 2 m unter Gelände erhöhte PAK-Gehalte angetroffen. Im Bereich SC6 wurden im Tiefenbereich von ca. 3 m unter Gelände erhöhte MKW Gehalte ermittelt. Das Material ist gemäß VwV-Boden als Z2 einzustufen und kann in technischen Bauwerken bei definierten technischen Sicherungsmaßnahmen wieder eingebaut werden.

Im Bereich KB23 sind in der Auffüllung (0,45 bis 1 m unter Gelände) erhöhte PAK-Gehalte angetroffen. Die Auffüllung hält die Zuordnungswerte Z1.2 nach VwV Boden ein (PAK 5,2 mg/kg) und kann entsprechend Einbaukonfiguration ohne definierte technischen Sicherungsmaßnahmen, jedoch bei günstigen hydrogeologischen Verhältnissen wiedereingebaut werden.

Das Material der übrigen Sondierungen und Schürfe ist gemäß VwV-Boden als Z0 einzustufen und damit frei verwertbar.

Aus den Ergebnissen ist keine Gefährdung für das Grundwasser abzuleiten.

#### **Ergebnisse Oberflächenbefestigung:**

Der Asphalt-Belag wurde auf den Parameter PAK untersucht.

In den Bereichen SC1, SC2, SC11 und KB18 ist der Asphalt-Belag gemäß Deponieverordnung als >DKII einzustufen und als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Im Bereich des Schurfs SC16 hält der Belag die Zuordnungswerte Z2 nach Dihlmann-Erlass ein. Die PAK-Gehalte der übrigen untersuchten Proben halten die Zuordnung Z1.1 nach Dihlmann-Erlass ein.

## 2 Vorbemerkungen, Aufgabenstellung

Die JoMaFi GbR plant die Umnutzung des Otto-Ficker-Areals in Kirchheim unter Teck.. Dazu sollte im Vorfeld sowohl der Untergrund hinsichtlich Altlasten und schädlicher Bodenveränderungen als auch die Bausubstanz auf Verunreinigungen untersucht werden.

Die Ergebnisse der hier dokumentierten Untersuchungen sollten eine Aussage zu Untergrund und Bausubstanz ermöglichen. Ziel war, Altlasten soweit vorhanden zu identifizieren, Grundlagen für die Abschätzung möglicher Entsorgungsmehrkosten zu schaffen und kritische Baustoffe zu erkennen. Die Ergebnisse sollten Planungssicherheit für die Umnutzung gewährleisten.

Die Geo-AER GmbH wurde von der JoMaFi GbR auf der Grundlage des Angebots vom 13.11.2015 mit diesen Leistungen beauftragt.

## 3 Grundlagen

### 3.1 Allgemeine Standortangaben

Name/Bezeichnung:	Otto-Ficker-Areal
Lage:	73230 Kirchheim unter Teck
	Umgeben von Wohnbebauung, Baumarkt und Industriegebäuden.
Stadt/Landkreis/Adresse:	Kirchheim unter Teck / Esslingen / Stuttgarter Str. 51
Grundstücksgöße:	Gesamtfläche ca. 35.500 m <sup>2</sup>
Grundfläche Gebäude	500 m <sup>2</sup> + 140 m <sup>2</sup> + 200 m <sup>2</sup> + 100 m <sup>2</sup> + 900 m <sup>2</sup> + 3.100 m <sup>2</sup> +
Teilfläche I:	1.000 m <sup>2</sup> + 50 m <sup>2</sup> + 170 m <sup>2</sup> + 70 m <sup>2</sup> + 1.600 m <sup>2</sup> = 7.830 m <sup>2</sup>
(ca. - Angaben)	
Grundfläche Gebäude	750 m <sup>2</sup> + 8.030 m <sup>2</sup> = 8.780 m <sup>2</sup>
Teilfläche II:	
(ca. - Angaben)	109.610 m <sup>3</sup>
Umbauter Raum:	
Teilfläche I	87.800 m <sup>3</sup>
(ca. - Angaben)	
Umbauter Raum:	
Teilfläche II	R 35 32 597 m / H 53 90 326 m
(ca. - Angaben)	
Rechts-/Hochwert:	ca. 309 m ü NN
Höhe:	
Morphologie:	eben

Grundwasser wurde am nördlichen Grundstückstrand in einer Tiefe von ca. 1,8 m angetroffen (siehe Rammkernbohrung KB28). Bei den übrigen Bohrungen (bis max. 5 m Tiefe, KB30) wurde kein Wasser angetroffen. Die Wasseroberfläche des Brauchwasserbrunnens auf der Fläche liegt bei 7,85 m unter GOK (siehe Anlage 2.3). Die Untersuchungsergebnisse des Wassers auf die Parameter LHKW, AKW, PAK und Schwermetalle lagen alle unterhalb der Prüfwerte, zum Teil unterhalb der Nachweissgrenze (siehe Anlage 4.5)

### 3.2 Natürliche Standortgegebenheiten

Die Fläche liegt zentrumsnah in Kirchheim am Rand der Talaue der Lauter (Lauter fließt ca. 400 m nördlich und östlich der Fläche) im Bereich alluvialer Talschotter [12].

Die Fläche dient derzeit als Industriestandort sowie untergeordnet als Wohnfläche. Das Gelände ist über die Stuttgarter Straße zugänglich.

## 4 Bausubstanzuntersuchung

### 4.1 Untersuchungskonzeption

Die Untersuchungskonzeption beinhaltet die Fragestellung, ob der Verdacht auf entsprechende baustoffbedingte Schadstoffbelastungen in der Bausubstanz ausgeräumt ist oder bestätigt wird (hier: baustoffspezifische Belastungen sowie daraus ableitbare Maßnahmen wie z.B. Arbeitsschutz). Kriterien für die Methode und den Umfang der Bausubstanzuntersuchung sind insbesondere:

- Art und Umfang von entsprechenden Baustoffen,
- wirtschaftliche Verhältnismäßigkeit bzw. Möglichkeit der Beprobung während des laufenden Betriebs.

Hinsichtlich der Beurteilung von baustofftypischen Belastungen waren folgende Materialien zu berücksichtigen:

- polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in der Bitumenbahn Flachdach (gefährlicher Abfall); Teerkorkdämmung um Rohre
- asbesthaltige Fassadenteile;
- Künstliche Mineralfasern als Isolierungen in abgehängten Decken sowie als Rohrisolierungen und gepresst in Deckenplatten;
- Charakterisierung der mineralischen Bausubstanz.

Grundlage der Untersuchungskonzeption bildete ein Ortstermin sowie die während der Untersuchung erkennbaren Verdachtsmomente.

- Besichtigung des Gebäudes. Erfassung der organoleptisch auffälligen (baustofftypischen Verunreinigungen) sowie der unauffälligen Materialien.
- Entnahme von Bausubstanzproben.
- Laboranalytische Untersuchung der Bausubstanzproben.

### 4.2 Beschreibung der Gebäude

Auf dem Otto-Ficker-Areal befinden sich mehrere Gebäude. Neben einem Wohnhaus wird das Gelände aktuell als Industriestandort genutzt.

Am 22.12.2015, 23.12.2015, 15.01.2016, 16.01.2016, 08.02.2016 und 12.02.2016 wurde das Gelände eingehend besichtigt, Bausubstanzproben entnommen sowie Rammkernsondierungen abgeteuft.

Lager- und Stellflächen sind auf dem z.T. mit Asphalt befestigtem Außenbereich in begrenztem Umfang vorhanden. Die Zufahrt zum Gebäude erfolgt über die Stuttgarter Straße.

#### Gebäude 1

Bauart	Betonfertigteile
Nutzung	Fabrikhalle, Lager (70iger)
Keller	vorhanden
Fundament	Stahlbeton
Bodenplatten	Stahlbeton
Bodenbeläge	Mineral. Estrich, grau
Umfassungswand	Beton mit Anstrich Sichtmauerwerk: Sandwichplatten aus Betonfertigteilelementen mit dauerel. Fugen (grau) Ziegelmauerwerk,
Zwischenwand	Sandwichplatten aus Betonfertigteilelementen mit dauerel. Fugen
B randwände	Hochregallager: Trapezblech mit KMF Dämmung Zwischen Versorgungsraum und Hochregallager und Fertigung, zwischen Heizung und Sprinklerzentrale, beiderseits der Traforäume
Decke	Teils mit Odenwaldplatten abgehängt
Dach	Stahlkonstruktion (Dachträger) mit feuerhemmendem Schichtanstrich Flachdach: Trapezblech mit nicht brennbarem Dämm-Material (EPB- Expanded Perlite Board, dt. Blähtonit-Dämmplatten; Hauptbestandteil natürlicher Mineralfasern, Mineralfasern, Stärke, Bitumen) Kiespressdach auf Bitumenklebebedach Oberlichter vorhanden
Türen	Brandschutztüren Metalltüren, Metalltore
Fenster, -simse	Metall / Kunststoff
Treppe, Treppenhaus	Beton mit Metallgeländer, bzw. Metallstufen
Beleuchtung	Leuchtmittelröhren
Installation	Sprinkleranlage CO2-Anlage für Ölraum, Farben- und Klebstoffraum Frühwarnsystem mit Rauchfühlem und Wärmefühlern (angeschlossen an Feuerwehr)
Einbauten:	Rauchabzugsklappen Schachtdeckel in Halle Diverse Tore
Stützen	Stahlbetonstützen, Dachtrage Stahl

**Tabelle 1:** Gebäudebeschreibung Gebäude 1

#### Gebäude 4

Bauart	Massivbauweise
Nutzung	Lager
Keller	-
Fundament	Stahlbeton
Bodenplatten	Stahlbeton
Bodenbeläge	mineral. Estrich, grau
Umfassungswand	Ziegelmauerwerk
Zwischenwand	Ytong (Porenbeton)
Decke	Rohdecke mit Anstrich
Dach	Satteldach mit Ziegelleindeckung
Türen	3 Doppelmattentüren Holz, Metall
Fenster, -simse	-
Treppe, Treppenhaus	Leuchtmittelröhren
Beleuchtung	-
Bemerkungen	2 Feuerlöscher, 3 Brandschutztüren

**Tabelle 2:** Gebäudebeschreibung Gebäude 4

### Gebäude 5 und 7

	Massivbauweise		
Bauart	Fabrikhalle, Lager (Altbau)		
Nutzung	Vorhanden, 1UG		
Keller	9 Brandschutztüren (grün, Metall). „Feuersichere Tür mit Asbeststeinlage und Luftraum DRGM 3213.772“		
Fundament	Beton/Natursteine		
Bodenplatt.	Magerbeton		
Bodenbeläge	UG: mineral. Estrich, grau Holzestrich roter Estrich	DC: Dielenboden und Estrich	
Umfassungswand	Ziegelmauerwerk		
Zwischenwand	teils Ziegelmauerwerk		
Decke	EG: Abgehängte Decke: Lärmschutzplatten, 7 cm		
Dach	Holzbalkenkonstruktion, Satteldach mit Ziegelleindeckung, verputzte (eingearbeitete Einser) Verkleidung aus Gips-Platten.		
Türen	Metall		
Fenster, -simse	Metall, Kunststein		
Treppe, Treppenhaus	Belontreppe mit Stahlkonstruktion, Holzdiele auf Betonstufen, Geländer aus Metall mit Holzbeschlag Boden Stein-/Betonplatten Metalltreppe zu Wasserturm		
Beleuchtung	Leuchttstoffröhren		
Installation	Aufzüge Zentrale Dampfanlage (Heizung) WC-Anlagen auf jedem Stockwerk		
Einbauten	-		
Stützen	Stahl, mit metallischem Putzträger EG: Verkleidung mit Brandschutzplatten (2006/07) UG: teils mit Ziegelmauerwerk		
Bemerkung	Zugang zu Wasserturm, gefüllt Verunreinigung durch Taubenhöhl v.a. in UG und DG		

**Tabelle 3: Gebäudebeschreibung Gebäude 5 und 7**

### Gebäude 12

	Stahlkonstruktion
	Stahlunterzüge und -stützen
Nutzung	Schreinerei EG, Kanine bzw. Versammlungsraum 1.OG
Keller	-
Fundament	Beton
Bodenplatte	Stahlbeton
Bodenbeläge	EG: mineral. Estrich, grau OG: Fliesen in Küchen und WC, PVC auf Holzboden
Umfassungswand	Ziegelmauerwerk, verputzt
Zwischenwand	Fliesenfliesen im Küche und WC bis ca. 1,8 m
Decke	Vermutlich Holzbalkenkonstruktion mit Fehlboden und Verfüllung, EG: Stahlunterzüge, Holzlatten verputzt mit eingearbeiteten Binsen OG: Odendorfplatten
Dach	Faserzement-Wellplatten, Kamin
Türen	Holz
Fenster, -simse	Kunststoff
Treppe, Treppenhaus	Treppe mit Stahlkonstruktion, Betonstufen mit Dielenauflage unter PVC
Beleuchtung	Leuchttstoffröhren
Installation	Rohre teils mit Kunststoffummantelung, KMF-Dämmung

**Tabelle 4: Gebäudebeschreibung Gebäude 12**

Einbauten	Sanitäre Anlagen,
Stützen	FG: Stahl
Bemerkung	O.G.: Stahl mit ??Verkleidung?? Taubenkolonie in Dachspitze

**Tabelle 4, Forts.: Gebäudebeschreibung Gebäude 12**

Gebäude 10 ist ein Schuppen mit Stahlbeton-Bodenplatte. Das Dach ist mit Faserzement-Wellplatten gedeckt. Umfassungswände sind aus Holz. Dach und Fassade von **Gebäude 11** bestehen ebenfalls aus Faserzement-Wellplatten.

#### 4.3 Gebäudesubstanz, Probennahmen

Es wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

Datum: 22.12.2015, 23.12.2015, 15.01.2016, 16.01.2016, 08.02.2016 und 12.02.2016

Umfang:

- Begehung und Einstufung von Baustoffen, die beprobunglos deklariert werden können
- Ausweisung von Baustoffen, die zu beproben und laborchemisch zu untersuchen sind (Klärung des Untersuchungsbedarfs/Erstellung des Probenahmeplans)

Öffnen von Decken und Wänden zur Feststellung des Aufbaus.

- Entnahme von Materialproben.

Materialproben: mittels Hammer, Meisel, Stechbeitel, Kernbohrgerät (Durchmesser 60 mm) etc.

Tiefe:

Baustoff-/ Bodenanalyse:

Dokumentation:

Ansatzpunkte bzw. Probenahmepunkte vgl. Anlage 2, Fotodokumentation Anlage 3, Prüfbericht Labor Anlage 4

#### 4.4 Chemische Analysen

Die Proben wurden nach der Entnahme in das Syntlab Umweltinstitut GmbH, Stuttgart verbracht. Für die Auswahl der zu untersuchenden Proben und der jeweiligen Analyseparameter wurden folgende Kriterien herangezogen:

Untersuchung zur Bausubstanzbeurteilung:

- Bausubstanz (Feststoff): Verdachtsmomente aus der Bestandsaufnahme und Vor-Ort-Befunde unter besonderer Berücksichtigung von Auffälligkeiten oder vorhandenen Informationen, d. h. Hinweisen auf evtl. Verunreinigungen.

## 4.5 Ergebnisse der Untersuchungen

### 4.5.1 Untersuchte Baumaterialien, Vor-Ort-Befunde

In der nachfolgenden Tabelle sind die relevanten Angaben zu den entnommenen Proben und die organoleptischen Befunde der Bausubstanzaufschlüsse zusammengefasst.

Verdachtsbereich/ Aufschluss	Material/ Entnahmedicke	Verdacht bzw. Zielsetzung Untersuchung
Bodenbelag, Geb. 12 (OG), BS2	PVC	Untersuchung auf Asbest
Dauerel. Fuge (außen) Geb. 3, BS3	Dauerel. Fuge, grau	Untersuchung auf PCB
Dauerel. Fuge (außen) Geb. 1 BS4	Dauerel. Fuge, grau	Untersuchung auf PCB
Dauerel. Fuge (innen) Geb. 1 BS5	Dauerel. Fuge, grau	Untersuchung auf PCB
Schlacke (Fehlbodenfüllung), Dachspitz, Geb. 5, BS6	Schlacke	Untersuchung auf PAK, Schwermetalle
Innenverkleidung Dachspitz, Geb. 5, BS7	Dämmung	Untersuchung auf Asbest
Korkummantelung Rohr, Dachspitz, Geb. 5, BS8	Teerkork	Untersuchung auf PAK
Ziegelmauerwerk außen, Geb. 7, BS9	Ziegelstein	Untersuchung auf Dihlmann
Zwischenwand Dachspitz, Geb. 5, BS9a	Verkleidung Zwischenwand	Untersuchung auf Asbest
Farbanstrich Treppenhaus Geb. 5, BS10	grüne Wandfarbe	Untersuchung auf Schwermetalle, PCB
Farbanstrich Treppenhaus Geb. 5, BS11	weiße Wandfarbe	Untersuchung auf Schwermetalle, PCB
Flachdach, Dach1	Dachpappe	Untersuchung auf PAK
Flachdach, Dach2	Dachpappe	Untersuchung auf PAK
Flachdach Geb. 1, Dach3	Dachpappe	Untersuchung auf PAK
Bodenauflbau EG Geb. 12, KB1 + KB2	Mineral. Bausubstanz, Bodenplatte	Untersuchung gemäß Parameterliste Dihlmann
Bodenauflbau UG Geb. 5, KB1	Mineral. Bausubstanz, roter Estrich	Untersuchung auf Asbest
Bodenauflbau UG Geb. 5, KB4	Mineral. Bausubstanz, roter Estrich	Untersuchung auf Asbest
Bodenauflbau UG Geb. 5, KB4 +KB5 +KB6+KB7 +KB8	Mineral. Bausubstanz, Bodenplatte Beton	Untersuchung gemäß Parameterliste Dihlmann
Bodenauflbau UG Geb. 5, KB5	Mineral. Bausubstanz, roter Estrich	Untersuchung auf Asbest
Bodenauflbau UG Geb. 5, KB7	Mineral. Bausubstanz, roter Estrich	Untersuchung auf Asbest
Bodenauflbau UG Geb. 5, KB8	Mineral. Bausubstanz, roter Estrich	Untersuchung auf Asbest
Bodenauflbau UG Geb. 7, KB9	Mineral. Bausubstanz, roter Estrich	Untersuchung auf Asbest
Bodenauflbau UG Geb. 7, KB10	Mineral. Bausubstanz, Beton	Untersuchung auf MKW
Bodenauflbau EG Geb. 1, KB11+KB12+KB13	Mineral. Bausubstanz, Beton	Untersuchung gemäß Parameterliste Dihlmann
Bodenauflbau EG Geb. 1, KB14+KB15	Mineral. Bausubstanz, Beton	Untersuchung gemäß Parameterliste Dihlmann
Bodenauflbau EG Geb. 6, KB23	Mineral. Bausubstanz, Beton	Untersuchung gemäß Parameterliste Dihlmann

**Tabelle 5:** Beprobung Bausubstanz

<b>Verdachtsbereich Aufschluss</b>	<b>Material/ Entnahmetiefe</b>	<b>Verdacht bzw. Zielsetzung Untersuchung</b>
Bodenauflau UG Geb. 3, KB29	Mineral. Bausubstanz, Beton	Untersuchung gemäß Parameterliste Dihlmann
Zwischendecke EG, 1OG, 2OG Geb. 5, KB31+ KB32+ KB33	Mineral. Bausubstanz, Beton	Untersuchung gemäß Parameterliste Dihlmann
Zwischendecke EG, 1OG, 2OG Geb. 5, KB31+ KB32+ KB33	Mineral. Bausubstanz, Estrich	Untersuchung gemäß Parameterliste Dihlmann
Zwischendecke EG, Geb. 5, KB31	Mineral. Bausubstanz, Estrich	Untersuchung auf MKW
Zwischendecke 1OG Geb. 5, KB32	Mineral. Bausubstanz, Estrich	Untersuchung auf MKW
Zwischendecke EG, 1OG, 2OG Geb. 5, KB33	Mineral. Bausubstanz, Estrich	Untersuchung auf MKW

**Tabelle 5 Fortsetzung:** Beprobung Bausubstanz

#### 4.5.2 Schadstoffuntersuchungen Bausubstanz

##### 4.5.2.1 Bewertungsgrundlagen

Im Falle von Rückbaumaßnahmen sind die Ergebnisse hinsichtlich der Entsorgung nach abfallwirtschaftlichen Kriterien zu bewerten [1]. Die Feststoffanalysen werden für diese Beurteilung den im Dihlmann-Erlass [5] enthaltenen Zuordnungswerten gegenübergestellt. Ferner wird die Deponieverordnung [3] zur Bewertung herangezogen.

Dieser Bewertungsvorschlag ist im konkreten Fall mit der Unteren Abfallsbehörde bzw. mit den jeweiligen Fachbehörden im Falle einer Verwertung außerhalb von Deponien abzustimmen.

Überschreiten die PAK-Gehalte 200 mg/kg, ist teerhaltiger Bauschutt als „gefährlicher“ Abfall zu entsorgen [4], [8], [9].

Für die Verwertung und Beseitigung von Holzbaustoffen gilt die Altholzverordnung [2]. Danach können Hölzer in Gebäuden beprobungslos (als Regelvermutung) in eine der vier Altholzkategorien eingestuft werden.

In der Verordnung sind gängige Altholzsortimente genannt und der entsprechenden Kategorie zugewiesen. Beispiele:

<b>Altholzkategorie</b>	<b>Sortimente</b>
A I	naturbelassenes, nur mechanisch behandeltes Vollholz
A II	Dielen, Böden, Türen, Zierbalken, behandelt ohne halogenhaltige Verbindungen
A III	Altholz mit halogenhaltigen Beschichtungen, ohne Holzschutzmittel
A IV	mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz, hierunter fällt beprobungslos z. B. Konstruktionsholz, Außenfenster-/türen, ausgenommen ist PCB-haltiges Holz

Für die Kategorien A I bis A IV sind generelle, kategorieabhängige Verwertungsmaßnahmen in der Altholzverordnung benannt (Holzhackschnitzel, Gewinnung, Herstellung Aktivkohle). Für PCB-haltiges Holz wird dagegen eine Beseitigung vorgeschrieben.

#### 4.5.2.2 Laborergebnisse

Die Ergebnisse für die anorganischen und organischen Schadstoffparameter sind in der nachfolgenden Tabelle zusammenfassend dargestellt. Die Analyseergebnisse des Syntlab Umweltinstituts, Stuttgart sind in der Anlage 4, Laborberichte, enthalten.

Probenbez.	Material	relevanter Parameter	Einstufung gemäß Dihlmann [5], DepV[3]
MP (KB1+KB2)	mineral. Bausubstanz, Beton Bodenplatte Geb. 12	-	Z1.1
MP (KB4_Beton+KB5_Beton +KB6+KB7_Beton+KB8_Beton)	mineral. Bausubstanz, Beton Bodenplatte Geb. 5	169 mg/l Chlorid	Z1.2
MP (KB11+KB12+KB13)	mineral. Bausubstanz, Beton Bodenplatte Halle, Geb.	186 mg/l Chlorid	Z1.2
MP (KB14+KB15)	mineral. Bausubstanz, Beton Bodenplatte Hochregallager, Geb. 1	-	Z1.1
KB10	mineral. Bausubstanz, Beton Bodenplatte Geb. 7	-	Z1.1
BS3_Fuge1	dauerelastische Fuge, außen Geb. 1	-	Z1.1
BS4_Fuge2	dauerelastische Fuge, außen Geb. 1	-	Z1.1
BS5_Fuge3	dauerelastische Fuge, Hochregallager Geb. 1	-	Z1.1
BS6	Schlacke (Fehlbodenfüllung), Dachspitz, Geb. 5	-	Z1.1
BS8	Korkurnmantelung Rohr, Dachspitz, Geb. 5	14.000 PAK	>DKII, *
KB23_Beton	mineral. Bausubstanz, Beton Geb. 6	-	Z1.1
KB29_0-0,19m	mineral. Bausubstanz, Beton Keller Geb. 3	-	Z1.1
MP Estrich (KB31, KB32, KB33)	mineral. Bausubstanz, Estrich Geb.5 Rohdecken EG, 10G, 20G	2.700 /10.000 mg/kg KW	>DKII, *
KB31_Estrich	mineral. Bausubstanz, Estrich Geb.5 10G	9.800 / 38.000 mg/kg KW	>DKII, *
KB32_Estrich	mineral. Bausubstanz, Estrich Geb.5 20G	3.500 / 7.200 mg/kg KW	>DKII, *
KB33_Estrich1	mineral. Bausubstanz, Estrich Geb.5 EG	-	Z1.1
KB33_Estrich2	mineral. Bausubstanz, Estrich Geb.5 EG	-	Z1.1
MP Beton (KB31, KB32, KB33)	mineral. Bausubstanz, Beton Geb. 5 Rohdecken EG, 10G, 20G	-	Z1.1
BS9	Ziegelmauerwerk außen, Geb.7,7	371 mg/kg Sulfat	Z1.2
BS10	Farbanstrich, Treppenhaus Geb.5	-	Z1.1
BS11	Farbanstrich, Treppenhaus Geb.5	-	Z1.1
Dach1	Flachdach	1.100 mg/kg PAK	>DKII, *
Dach2	Flachdach	4.1.100 mg/kg PAK	>DKII, *
Dach3	Flachdach Geb.1	5.100 mg/kg PAK	>DKII, *

**Tabelle 6:** Laborergebnisse Bausubstanz

In nachfolgender Tabelle sind die Untersuchungsergebnisse von Materialproben auf Asbest enthalten:

Probenbez.	Material	Parameter	
		Asbest	VDI 3866, Blatt 5 (COM)
BS2_PVC	Bodenbelag, PVC, 1 OG Geb. 12	nicht nachweisbar	
BS7	Innenverkleidung Dachspitz, Geb. 5	nicht nachweisbar	
BS9	Zwischenwand Dachspitz, Geb. 5	nicht nachweisbar	
KB1_Holzestrich	Geb. 12, EG	nicht nachweisbar	
KB4_Estrich	Geb.5, UG	nicht nachweisbar	
KB5_Estrich	Geb.5, UG	nicht nachweisbar	
KB7_Holzestrich	Geb.5, UG	nicht nachweisbar	
KB8_Holzestrich	Geb.5, UG	nicht nachweisbar	
KB9_Estrich	Geb. 7, UG	nicht nachweisbar	

Tabelle 7: Laboergebnisse Bausubstanz, Asbest-Untersuchungen

#### 4.6 Bewertung der Bausubstanzuntersuchung

Es sind folgende Materialien durch die Gebäudeaufnahme und die Laborergebnisse abschließend deklariert:

- Holz (im Wesentlichen All und AlV [gefährlicher Abfall], Konstruktionsholz aus Wänden, Dach, Decken, Fenstern, Türen etc.),
- Gipskartonplatten bzw. gipshaltige Materialien,
- Asbesthaltige Fassadenverkleidung und Dachdeckung Geb.12, 10, 11, asbesthaltige Flansche, asbesthaltige Brandschutztüren (grün),
- Künstliche Mineralfasern (KMF, baujahrsbedingte Zuordnung krebserregend) als Isolierungen in abgehängten Decken sowie als Rohrisolierungen und in Deckenplatten (gepresste KMF),
- MKW-haltiger Estrich in Geb. 5, 1.OG und 2.OG,
- polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in der Bitumenbahn Flachdach und in der Rohrisolierung (Teerkork).

Diese Stoffe sollten getrennt gehalten bzw. fachgerecht ausgebaut und entsorgt werden. Die Demontage und Entsorgung ist unter Einhaltung von Arbeitsschutzmaßnahmen vorzunehmen. Weiter ist beim Umgang mit PAK-haltigen Produkten die TRGS 551 zu beachten [8].

Hinzuweisen ist auf die Meldepflicht beim Umgang mit asbesthaltigen Baustoffen [6]. Die Zulassung nach TRGS 519, Anlage 4 muss vorliegen.

#### 4.7 Einstufung der Baustoffe/Böden

In nachfolgender Tabelle sind die Materialien entsprechend ihren Anfallorten, den Ergebnissen der chemischen Untersuchung und der beprobungslosen Zuordnung sowie Vorgaben zu deren Ausbau und Bereitstellung aufgeführt.

Einbauort/ Bauteil	Probel/ Baustoff	relevante Schadstoffe	Zuordnung	Ausbau/ Bereit- stellung	AVV [10]	Bemerkungen
Mineral. Bausubstanz, Bodenplatte Geb. 5	MP (KB4_Beton+KB 5_Beton +KB6+KB7_Beto n+KB8_Beton) / Beton	Chlorid	Z 1.2 nach [5]	separat	170101/ 170107	Entsorgung / Recyc- ling
Mineral. Bausubstanz, Bodenplatte Geb. 1	MP (KB11+KB12+KB 13) / Beton	Chlorid	Z 1.2 nach [5]	separat	170101/ 170107	Entsorgung / Recyc- ling
Mineral. Bausubstanz, Umfassungswand Geb. 7	BSG / Klinker- und Ziegelmauerwerk	Sulfat	Z 1.2 nach [5]	separat	170101/ 170107	Entsorgung / Recyc- ling
Bodenaufbau, Estrich Geb. 5, 10G + 2OG	KB31_Estrich, KB32_Estrich / dunkler Estrich	MKV	>DKII * nach [3]	separat	170106*	Entsorgung
Bodenaufbau, Bodenbelag OG Geb. 12	BS2_PVC, Bodenbelag	-	-	separat	170904	Entsorgung / Recycling
Türblätter/ Zargen Innentüren, Bauspanplatten	beprobungslose Zuordnung	-	All nach [2]	separat	170201	Zuordnung nach Altholz V
Konstruktions- hölzer, Fenster	beprobungslose Zuordnung	Holzschutz- mittel	All nach [2]	separat	170204*	Zuordnung nach Altholz V .gefährlicher Abfall'
Gesamtes Gebäude	Gipskartonplatten	Sulfat	-	separieren wäh- rend des Rück- baus/ separat	170802	Recycling/ Entsa- rgung
Gesamte Gebäude, Abwasserleitung n, Heizkörper etc.	Stahl, Metalle, Alu etc.	-	-	separieren wäh- rend des Rück- baus/ separat	170402/ 170407	Recycling
Dämmmaterial in Decken, Rohrsierung	Dämmmaterial, baujahrs-be- dingte Zuord- nung alte KMF	lungengän- gige Fasern	-	TRGS 521 be- achten [7] Big Bag	170603*	krebserregender Gefahrstoff Melde- pflicht

**Tabelle 8:** Anfallende Materialien und Zuordnung

Einbauort/ Bau teil	Probe/ Baustoff	relevante Schadstoffe	Zuordnung	Ausbau/ Bereit- stellung	AVV [10]	Bemerkungen
Dacheindeckung, Fassaden teile Geb. 12, 10, 11, Flansche in allen Gebäuden, Brand schutz-türen Geb. 5	-	Asbest im Aufbau, schwach gebunden	asbesthaltig	TRGS 519 beachten [6]/ Big Bag	170605*	Entsorgung „gefährlicher Abfall“ krebserregender Gefahrstoff Meldepflicht
Dachaufbau Flachdach	Probe Dach1, Dach2, Dach3 Bitumenbahn	PAK	leerhaltig, >DKII nach [3]	separieren während des Rückbaus/ separat; Arbeitsschutz	170301*	Entsorgung „gefährlicher Abfall“
Dachaufbau Flachdach	Kies/ Schotter	-	-	separieren während dem Rückbau/separat	-	Recycling/ Entsorgung
Beleuchtung	Leuchtkstoffröhren	Leuchtmittel: quecksilberhaltig, Starter: PCB-haltig	-	Ausbau vor eigentlichem Rückbau	170901*/ 170902*	Entsorgung „gefährlicher Abfall“

**Tabelle 8, Forts. 1: Anfallende Materialien und Zuordnung**

## 5 Untergrund-Untersuchung

### 5.1 Durchgeführte Feldarbeiten

Am 22.12.2015 und 23.12.2015 wurden 22 Schürfgruben (SC1-SC22) mittels Bagger ausgehoben, organoleptisch begutachtet und nach Auffälligkeiten beprobt. Die Vermessung im Gelände erfolgte durch Firma Geo-AER mit Maßband (relative Lage in Bezug zu Gebäuden und Übertragung der vermessenen Punkte ins GIS).

Am 15.01.2016, 16.01.2016 und 08.02.2016 wurden 30 Rammkernsondierungen (KB1 bis KB30) mittels Handbohrgerät bzw. Raupenbohrgerät mit Durchmesser 60 mm (stellenweise 50 mm) abgeteuft, organoleptisch begutachtet und nach Abschnitten bzw. Auffälligkeiten beprobt. Die anschließende Verschließung erfolgte mittels Bohrgut, Tonpellets und Zement bzw. Kaltasphalt. Die Vermessung der Bohrtransatzpunkte erfolgte durch Firma Geo-AER mit Maßband (relative Lage in Bezug zu Gebäuden und Übertragung der vermessenen Punkte ins GIS). Die Arbeiten wurden von der Firma BGP, Gruibingen unter Aufsicht der Unterzeichner ausgeführt.

Die Untersuchung erfolgte mit der Zielsetzung, den Untergrund auf der Fläche zu untersuchen und so mögliche Auffälligkeiten zu erkennen sowie Mischproben aus verschiedenen Bereichen zu erstellen und für die abfallwirtschaftliche Einstufung zu untersuchen.

Relevante Daten zu den Aufschlüssen SC1 – SC22 sind nachfolgend zusammengefasst.

Auf-schluss	Endtief e [m]	Proben	Bemerkungen
SC1	1,1	SC1_0-0,4 SC1_0,4-1,1	Bis 0,4 m Schwarzbelag Bis 1,1 m Talfüllung
SC2	1,0	SC2_0-0,4 SC2_0,4-1,0	Bis 0,4 m Schwarzbelag Bis 1,0 m ehem. Oberboden Talfüllung
SC3	1,0	SC3_0-0,4 SC3_0,4-1,0	Bis 0,4 m Schwarzbelag Bis 1,0 m Talfüllung
SC4	2,0	SC4_0-2,0	Bis 2 m Oberboden darunter Auffüllung (Boden, Ziegel, Schwarzbelag, Sandsteinbrocken, Ruß, Schlacke) Ab 2 m Talfüllung
SC5	1,4	SC5_0-4-1,4	Bis 0,4 m Oberboden Bis 1,4 m Schotter (Gleise), Kies mit Bauschutt Ab 1,4 m Talfüllung
SC6	3,5	SC6_3,0	Bereich Trafo, Ansatzpunkt 3 m uGOK Bis 0,15 Beton Bis 0,5 Auffüllung
SC7	1,0	SC7_0-2-1,0	Bis 0,15 m Beton Bis 1 m Auffüllung, wenig Fremdanteil
SC8		SC8	Verfüllung Schornstein, Ziegel, Ruß, Schlacke Durchmesser Verfüllung 2 m
SC9	1,4	SC9_0-0,1 SC9_0,1-1,2	Bis 0,1 Schwarzbelag Bis 1,4 Auffüllung (Gebäuudereste, Beton, Ziegel, Schlacke, Ruß) Ab 1,4 m Talfüllung
SC10	1,0	SC10_0-4-1,0	Schwarzbelag Unterbau Fundamentreste, Auffüllung (Boden, Ziegel, Schlacke etc.)
SC11	1,8	SC11_0-0,4 SC11_0,4-1,6	Schwarzbelag Bis 0,4 m grau-braune Lage mit Betonresten Bis 1,6 m Keller / Fundament Auffüllung Bis 1,8 Talfüllung
SC12	1,0	0-0,4	Schwarzbelag Bis 1,0 m Schotterunterbau ohne Fremdbestandteile
SC13	1,5	SC13_0-0,3 SC13_0,3-1,5	Bis 0,3 m Schwarzbelag Bis 0,9 m Schotterunterbau Bis 1,5 m Talfüllung

**Tabelle 9:** Bodenuntersuchungen und begleitende Probennahmen Schürfgruben

Auf-schluss	Endtief e [m]	Proben	Bemerkungen
SC14	1,5	SC14_0,3-1,5	Bis 0,3 m Oberboden Bis 1,0 m Kiesdränage Ab 1,0 m Beton, daneben bis 1,5 m Taifüllung
SC15	5	-	Betriebsankstelle Tank mit Sand verfüllt Bis 5,0 m keine Auffälligkeiten
SC16	1,2	SC0-1,2	Oberboden Bis 1,2 m Auffüllung (Boden, Asphalt, Ziegel) Ab 1,2 m Taifüllung
SC17	1,1	SC17_0-1,1	Oberboden Bis 1,1 m Taifüllung, Kies mit sehr wenig Fremdanteil
SC18	1,0	SC18_0-1,0	Oberboden Bis 1,0 m Taifüllung
SC19	1,0	SC19_0-1,0	Oberboden Bis 1,0 m Taifüllung
SC20	1,0	SC20_0-1,0	Oberboden Bis 1,0 m Taifüllung
SC21	1,0	SC21_0-1,0	Oberboden Bis 1,0 m Taifüllung
SC22	1,2	SC22_0-1,2	Oberboden Bis 1,0 m Auffüllung (Boden, Asphaltbrocken, Plastikfolie, Ziegel) Ab 1,0 m Taifüllung

**Tabelle 9, Forts.: Bodenuntersuchungen und begleitende Probennahmen Schürfgruben**

Beim gewachsenen Boden (Talablagerungen der Lauter) ist von Boden und Steinen, Abfall-schlüssel 170504 auszugehen. Die darüber liegende Auffüllung ist als Gemisch aus Bauschutt und Boden anzusprechen.

Sämtliche Proben wurden in das Syntlab Umweltinstitut GmbH, Stuttgart verbracht. Im Labor wurden nach Anweisung Mischproben erstellt und auf die Parameter-Liste gemäß VwV Boden [10] bzw. der Asphalt auf den relevanten Parameter PAK untersucht. (Prüfberichte siehe Anlage 4).

Das Material aus den Schürfen SC1, SC2, SC3, SC4, SC5, SC6, SC9, SC10, SC11 und SC16 wurde gemäß VwV-Boden als Z2 bzw. >Z2 eingestuft. In diesen Bereichen wurden weitere Sondierungen geplant und ausgeführt (Rammkennsondierung siehe Tabelle 11). Der untersuchte Schwarzbelag der Schürfe SC1, SC2 und SC11 wurde gemäß Dihlmann-Eriass als gefährlicher Abfall eingestuft (PAK-Gehalt > 200 mg/kg).

Relevante Daten zu den Aufschlüssen KB1 – KB30 sind nachfolgend zusammengefasst.

Auf-schluss	Endtiefen [m]	Proben	Bemerkungen
KB1	2	KB1_0,285-1 KB1_1-2 KB1-BL-2m	Bis 0,285 m Bausubstanz Geb. 12 Bis 0,4 m Auffüllung (Lehm, Ziegel) Bis 0,9 m Boden (Kies ohne Fremdbestandteile, gerundeter Kalkstein) Bis 2,0 m Taifüllung
KB2	2	KB2_0,29-1 KB2_1-2 KB2-BL-2m	Bis 0,29 m Bausubstanz Geb. 12 Bis 0,4 m Auffüllung (Lehm, Ziegel) Bis 0,9 m Boden (Kies ohne Fremdbestandteile, gerundeter Kalkstein) Bis 2,0 m Taifüllung
KB3	2	KB3_0,285-1 KB3_1-2 KB3-BL-2m	Bis 0,285 m Bausubstanz Geb. 4 Bis 1,0 m Auffüllung (Lehm, Asphaltbröckchen, Ziegel, Ruß, Schläcke) Bis 2,0 m Taifüllung
KB4	1	KB4_0,14-1 m	Bis 0,14 m Bausubstanz Bodenplatte Keller Geb. 5 Bis 0,4 m Auffüllung (Kies, Lehm) Bis 1 m Taifüllung Bohrhindernis (Kies)
KB5	0,25	KB5_0,14-0,25 m	Bis 0,14 m Bausubstanz Bodenplatte Keller Geb. 5 Bis 0,25 Auffüllung (Kies, Lehm, Ziegelbruchstücke) Bohrhindernis (Beton)
KB6	1,6	KB6_0,135-1 m KB6_1-2 m	Bis 0,135 m Bausubstanz Bodenplatte Keller Geb. 5 Bis 0,3 m Auffüllung (Kies, Lehm) Bis 1,6 m Taifüllung Bohrhindernis (Kies)
KB7	1,5	KB7_0,14-1 m KB7_1-2 m	Bis 0,14 m Bausubstanz Bodenplatte Keller Geb. 5 Bis 1,5 m Taifüllung Bohrhindernis (Kies)
KB8	1,6	KB8_0,185-1 m KB8_1-1,6 m	Bis 0,185 m Bausubstanz Bodenplatte Keller Geb. 5 Bis 0,685 m Auffüllung (Lehm, Kies) Bis 1,6 m Taifüllung Bohrhindernis (Kies)
KB9	1,1	KB9_0,1-1,1 KB9-BL-1,1	Bis 0,1 m Bausubstanz Bis 1,1 m Taifüllung Bohrhindernis
KB10	2	KB10_0,1-1 KB10_1-2 KB10-BL-2	Bis 0,1 m Bausubstanz Bis 0,9 m Taifüllung Bis 2 m Taifüllung, nass

**Tabelle 10:** Bodenuntersuchungen und begleitende Probennahmen Rammkernbohrungen

Aufschluss	Endtiefen [m]	Proben	Bemerkungen
KB11	1,6	KB11_0,27-1 m KB11_1-1,6 m	Bis 0,27 m Bausubstanz Bodenplatte Geb. 1 Bis 1,6 m Auffüllung (Lehm, Kalksteine, vereinzelt Ziegelreste, schwarze Asphaltbröckchen) Bohrhindernis
KB12	2	KB12_0,18-1 m KB12_1-2 m	Bis 0,18 m Bausubstanz Bodenplatte Geb. 1 Bis 2 m Talfüllung
KB13	1,1	KB13_0,235-1,1 m	Bis 0,235 m Bausubstanz Bodenplatte Geb. 1 Bis 1,1 m Talfüllung
KB14	2	KB14_0,35-1 m KB14_1-2 m	Bis 0,35 m Bausubstanz Bodenplatte Geb. 1 Bis 1,1 m Auffüllung (Lehm, Kalksteine, Ziegelreste, Holz bei 0,45 m) Bis 2 m Talfüllung
KB15	2	KB15_0,37-1 m KB15_1-2 m	Bis 0,37 m Bausubstanz Bodenplatte Geb. 1 Bis 2 m Talfüllung
KB16	4	KB16_Schwarzbelag KB16_0,1-1 m KB16_1-2 m KB16_2-3 m KB16_3-4 m	Bereich Trafostation: Bis 0,1 m Asphalt Bis 3 m Auffüllung (Lehm, Kies, bei 1 m Tiefe 4 cm Asphalt) Bis 4 m Talfüllung
KB17	2	KB17_Schwarzbelag KB17_0,12-1 m KB17_1-2 m	Bereich Ölabscheider, Bis 0,12 Asphalt Bis 2 m Lehm / Talfüllung (keine Fremdbestandteile)
KB18	4		Bereich zw. Geb. 10 und 11: Bis C,13 m Asphalt Bis C,17 m Kalkstein massiv (Schroppen) Bis 2 m Auffüllung (Lehm, Ziegel, Kalksteine, Beton, humoser Boden, Sand) Bis 4 m Talfüllung Bei 4 m auffälliger Geruch, dunkel verfärbt (PAK)
KB19	2	KB19_Asphalt KB19_0,13-1 m KB19_1-2 m	Bis 0,13 Asphalt Bis 0,17 Kalkstein massiv (Schroppen) Bis 2 m Talfüllung
KB20	4	KB20_Asphalt KB20_0,12-1 m KB20_1-2 m KB20_2-4 m	Bis 0,12 Asphalt Bis 4 m Talfüllung, schwarze Verfärbung bei 4 m, Geruch unauffällig
KB21	0,7	KB21_0,16-0,7 m KB21-BL-0,7 m	Bis 0,16 Bausubstanz Bis 0,7 Talfüllung Bohrhindernis

**Tabelle 10, Forts. 1:** Bodenuntersuchungen und begleitende Probennahmen Rammkernbohrungen

Auf-schluss	Endtiefe [m]	Proben	Bemerkungen
KB22	1,5	KB22_0-1 m KB22_1-1,5 m KB22_BL-1,5 m	Bausubstanz (wenige cm) Bis 1,5 m Talfüllung Bohrhindernis
KB23	2,0	KB23_0,45-1,1 m KB23_1,1-2 m	Bis 0,45 Bausubstanz, Bodenplatte Geb. 6 Bis 1,1 m Auffüllung (Schluff, Steine, Kies, mit wenig Schlacke und Ziegelbröckchen) Bis 2 m Talfüllung
KB24	2	KB24_0-0,7 m KB24_0,07-1 m KB24_1-2 m	Bis 0,07 Asphalt Bis 0,5 m Auffüllung (Lehm, Wurzeln, vereinzelt Ziegelbruch) Bis 2 m Talfüllung
KB25	2	KB25_0-0,12 m KB25_0,12-1 m KB25_1-2 m	Bis 0,12 Asphalt Bis 0,4 m Schotterunterbau Bis 0,6 m Lehm Bis 2 m Talfüllung
KB26	2	KB26_0-0,1 m KB26_0,1-1 m KB26_1-2 m	Bis 0,1 m Kopfsteinpflaster Bis 0,5 m Schotterunterbau Bis 1 m Lehm Bis 2 m Talfüllung
KB27	2,1	KB27_0,3-1 m KB27_1-2,1 m	Bis 0,3 m Oberboden Bis 1,6 m Auffüllung (Sand, Ziegel, Schiefer, Betonbruch) Bis 2,1 m Auffüllung (Sand, Bauschutt, Ziegel, Backsteine) Bohrhindernis
KB28	4	KB28_0,3-1 m KB28_1-2 m KB28_2-3 m KB28_3-4 m	Bis 0,3 m Oberboden Bis 1,5 m Auffüllung (Lehm, Sand, Ruß, Kies) Bis 2 m Auffüllung (Lehm, Sand, Ruß, viel Kies) sehr nass bei ab 1,8 m (Grundwasser) Bis 2 m Kies, nass Bis 3 m Lehm, Sand, nass, schwarz-grau Bis 4 m Talfüllung
KB29	2	KB29_0,19-1 m KB29_1-2 m	Bis 0,19 Bausubstanz Bodenplatte Geb. 3 (Keller) Bis 0,7 m Schotter Bis 1,5 m Lehm, Schotter, PVC-Rohr Bis 2 m Lehm, Steine, keine Fremdbestandteile
KB30	5	KB30_Schwarzbelag KB30_0,15-2 m KB30_4-5 m	Bereich Tank: Bis 0,15 Asphalt Bis 1,7 m Auffüllung (Schluff, wenig Ziegel, Betonbruch) Bis 4,- Sandbett Bis 5,0 m Talfüllung

**Tabelle 10, Forts. 2:** Bodenuntersuchungen und begleitende Probennahmen Rammkernbohrungen

Beim gewachsenen Boden (Talablagerungen der Lauter) ist von Boden und Steinen, Abfall-schlüssel 170504 auszugehen. Die darüber liegende Auffüllung ist als Gemisch aus Bauschutt und Boden anzusprechen.

Sämtliche Proben wurden in das Syntlab Umweltinstitut GmbH, Stuttgart verbracht. Im Labor wurden nach Anweisung Mischproben erstellt und auf die Parameter-Liste gemäß VwV Boden [10] bzw. der Asphalt auf den relevanten Parameter PAK untersucht. (Prüfberichte siehe Anlage 4).

## 5.2 Materialeinstufung

Nachfolgend ist die vorläufige Einstufung der jeweiligen Mischproben dargestellt. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Einstufungen einen orientierenden Charakter aufweisen und die Deklaration am ausgebauten Material unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften in der Regel nicht ersetzt.

Bez.	Parameter	Zuordnung nach VwV-Boden [10], DepV [3] und Dihlmann Erlass [5]	Bemerkung
KB1_0,3-1	-	Z0 [10]	Auffüllung /Boden
KB2_0,3-1	-	Z0 [10]	Auffüllung /Boden
KB3_0,3-1	109,7 mg/kg PAK	>Z2 [10] / DKI [3]	Auffüllung
MP (KB4_0,14-1m KB5_0,14-0,25m KB6_0,135-1m KB7_0,14-1m KB8_0,185-1m)	-	Z0 [10]	Auffüllung /Boden
MP (KB5_0,13-1m KB7_0,14-1m)	-	Z0 [10]	Auffüllung /Boden
KB11_0,27-1m	-	Z0 [10]	Auffüllung
KB12_0,18-1m	-	Z0 [10]	Boden
KB13_0,2-1m	-	Z0 [10]	Auffüllung
KB14_0,35-1m	-	Z0 [10]	Auffüllung
KB15_0,37-1m	-	Z0 [10]	Auffüllung /Boden
KB16_0,1-1m	-	Z0 [10]	Auffüllung
KB17_1-2m	-	Z0 [10]	Boden
KB18_0,13-1m	118,2 mg/kg PAK	>Z2 [10] / DKI [3]	Auffüllung
KB18_1-2m	27,1 mg/kg PAK 2,9 mg/kg Benzo(a)pyren	Z2 [10]	Auffüllung
KB18_2-3m	-	Z0 [10]	Boden
KB18_3-4m	-	Z0 [10]	Boden
KB19_1-2m	-	Z0 [10]	Boden
KB20_2-4m	-	Z0 [10]	Boden

**Tabelle 11:** Vorläufige Einstufung Boden und Asphalt

Bez.	Parameter	Zuordnung nach VwV-Boden [10], DepV Dihlmann Erlass [5]	Bemerkung
KB9_0,1-1,1	-	Z0 [10]	Boden
KB10_0,1-1m	-	Z0 [10]	Boden
KB21_0,16-0,7m	-	Z0 [10]	Boden
KB22_0-1m	-	Z0 [10]	Boden
KB23_0,45-1,1m	5,2 mg/kg PAK	Z1,2 [10]	Auffüllung
KB24_0,07-1m	-	Z0 [10]	Auffüllung /Boden
KB25_0,12-1m	37 mg/kg PAK	>Z2 [10]/ DKI [3]	Auffüllung /Boden
KB26_0,1-1m	-	Z0 [10]	Auffüllung
KB27_0,3-1m	48,1 mg/kg PAK	>Z2 [10]/ DKI [3]	Auffüllung
KB29-0,19-1m	-	ZC [10]	Auffüllung
KB28_0,3-1m	84,2 mg/kg PAK	>Z2 [10]/ DKI [3]	Auffüllung
KB28_1-2m	115,1 mg/kg PAK	>Z2 [10]/ DKI [3]	Auffüllung
KB30_4-5m	-	Z0 [10]	Auffüllung/Boden
MP aus: SC10 0,4-1,1 + SC2 0,4-1,0 + SC3 0,4-1,0	13,6 mg/kg PAK	Z2 [10]	Auffüllung /Boden
MP aus: SC4 0-2 + SC5 0-1	1,1 mg/kg Benzo(a)pyren	Z2 [10]	Auffüllung /Boden
SC6 3,0	13,9 mg/kg PAK 760 mg/kg (1.300 mg/kg) KW	Z2 [10]	Auffüllung
MP aus: SC9 0,1-1,2 + SC10 0,4-1,0	17 mg/kg Benzo(a)pyren 219 mg/kg PAK	>Z2* [10]	Auffüllung /Boden
SC7 0,2-1	-	Z0 [10]	Auffüllung /Boden
SC8	7,2 mg/kg PAK	Z1,2 [10]	Ziegel, Ruß, Schlacke
SC11 0,4-1,6	830 mg/kg Kupfer	>Z2 [10]	Auffüllung
MP aus: SC13 0,3-1,5 + SC14 0,3-1,5	-	Z0 [10]	Schotter/Tafelfüllung
MP aus: SC17 0-1,1 + SC18 0- 1 + SC19 0-1 + SC20 0-1	-	Z0 [10]	Boden
SC22 0-1	-	Z0 [10]	Boden
SC1 0-0,4	630 mg/kg PAK	>Z2* [5]	Schwarzbelag
SC2 0-0,4	2.600 mg/kg PAK	>Z2 [5]	Schwarzbelag
SC3 0-0,4	8,5 mg/kg PAK	Z1,1 [5]	Schwarzbelag
SC8	7,2 mg/kg PAK	Z1,1 [5]	Schwarzbelag
SC11 0-0,4	5.000 mg/kg PAK	>Z2 [5]	Schwarzbelag
SC13 0-0,3	-	Z1,1 [5]	Schwarzbelag
SC16 0-1,2	19 mg/kg PAK	Z2 [5]	Schwarzbelag

**Tabelle 11, Forts. 1:** Vorläufige Einstufung Boden und Asphalt

Bez.	Parameter	Zuordnung nach VwV-Boden [10], DepV [3] und Dihlmann Erlass [5]	Bemerkung
KB16_Schwarzbelag	<BG	Z1.1 [5]	Schwarzbelag
KB17_Schwarzbelag	<BG	Z1.1 [5]	Schwarzbelag
KB18_Asphalt	1.300*	>DKII, gefährlicher Abfall [5], [3]	Schwarzbelag
KB19_Asphalt	3,5	Z1.1 [5]	Schwarzbelag
KB20_Asphalt	<BG	Z1.1 [5]	Schwarzbelag
KB24_0-0,07m	<BG	Z1.1 [5]	Schwarzbelag
KB25_0-0,12m	0,85	Z1.1 [5]	Schwarzbelag
KB30_Schwarzbelag	<BG	Z1.1 [5]	Schwarzbelag

**Tabelle 11, Forts. 2:** Vorläufige Einstufung Boden und Asphalt

Im Bereich der Sondierpunkte KB3, KB18, KB25, KB27 und KB28 sowie der Schürfe SC9 und SC10 sind im Tiefenbereich 0,1 bis 1,2 m unter Gelände erhöhte PAK-Gehalte anzutreffen. Die Auffüllung ist gemäß Deponieverordnung als DKI, gefährlicher Abfall einzustufen und muss entsorgt werden.

Im Bereich KB18 nimmt der PAK-Gehalt zur Tiefe hin (1-2 m u GOK) ab, im Bereich KB 28 steigt der PAK-Gehalt zur Tiefe hin (1-2 m u GOK).

Im Bereich SC1, SC2, SC3, SC5 sind im Tiefenbereich 0 bis max. 2 m unter Gelände erhöhte PAK-Gehalte anzutreffen. Im Bereich SC6 wurden im Tiefenbereich von ca. 3 m unter Gelände erhöhte MKW Gehalte ermittelt. Das Material ist gemäß VwV-Boden als Z2 einzustufen und kann in technischen Bauwerken bei definierten Sicherungsmaßnahmen wieder eingebaut werden.

Im Bereich KB23 sind in der Auffüllung (0,45 bis 1 m unter Gelände) erhöhte PAK-Gehalte anzutreffen. Die Auffüllung hält die Zuordnungswerte Z1.2 nach VwV Boden ein (PAK 5,2 mg/kg) und kann entsprechend Einbaukonfiguration ohne definierte technischen Sicherungsmaßnahmen, jedoch bei günstigen hydrogeologischen Verhältnissen wiedereingebaut werden.

Das Material der übrigen Sondierungen und Schürfe ist gemäß VwV-Boden als Z0 einzustufen und damit frei verwertbar. Der Asphalt-Belag wurde auf den Parameter PAK untersucht.

In den Bereichen SC1, SC2, SC11 und KB18 ist der Asphalt-Belag gemäß Deponieverordnung als >DKII einzustufen und als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Im Bereich des Schurfs SC15 hält der Belag die Zuordnungswerte Z2 nach Dihlmann ein. Die PAK-Gehalte der übrigen untersuchten Proben halten die Zuordnung Z1.1 nach Dihlmann ein.

### 5.3 Bewertung

Nach Auskunft des Landratsamts Esslingen, Herr Boy ist das gesamte Areal (Flst. 734) auf Beweisniveau 0 vorklassifiziert worden. Es wurde mir „B“ wie belassen bewertet und mit dem Kriterium „Entsorgungsrelevanz“ belegt.

Aufgrund der langjährigen Nutzung sowohl im nördlichen Grundstücksbereich (Gleise, Waggonwaschplatz, Sägewerk) als auch im westlichen Bereich (ehem. Pianofabrik, ehem. Eisengießerei) und der Nutzung durch die Fa. Otto Ficker ist zunächst eine alllastrelevante Nutzung festzustellen. Durch die hier dokumentierten Untersuchungen des Untergrunds ist der Verdacht einer Alllast insofern ausgeräumt.

Es sind bereichsweise Untergrundverunreinigungen mit PAK und Schwermetallen vorhanden. Ein Handlungsbedarf hinsichtlich Schutz des Grundwassers ist aber aus den Ergebnissen nicht abzuleiten. Es sind Verunreinigungen festgestellt, die im Zuge von Baumaßnahmen zu berücksichtigen sind und somit eine Entsorgungsrelevanz aufweisen. Es wird empfohlen, bei Eingriffen in den Untergrund einen Gutachter hinzuzuziehen.

Die Untersuchung des Grundwassers (Brauchwasserbrunnen auf dem Gelände) ergab keine Hinweise auf Verunreinigungen.

## 6 Kampfmittel

Zur Planung und zur Absicherung der Erkundungs- und Bauarbeiten wurde das Untersuchungsgebiet mit Hilfe einer Luftbildauswertung auf das mögliche Vorhandensein von Sprengbomben-Blindgängern untersucht (siehe Anlage 5, Bericht vom 12.04.2016). Weitere Maßnahmen sind demnach nicht erforderlich.

## 7 Schlussbemerkungen

Die Untersuchungen sind entsprechend der geschilderten Vorgehensweise bei laufendem Betrieb bzw. bestehender Gebäudenutzung durchgeführt worden. Dadurch waren Einschränkungen bei der Beprobung der Bausubstanz gegeben. Sollten im Zuge der Abbrucharbeiten weitere verdächtige Materialien erkannt werden, ist das Vorgehen mit der Bauherrenschaft, der Bauleitung oder der Fachbauleitung zu klären.



Hartmut Mezger  
Dipl.-Geologe




Nora Raithel  
BSc. Geowissenschaften

### Quellenverzeichnis

- [1] Abbrucharbeiten, Deutscher Abbruchverband e. V.; 3. Auflage 2014.
- [2] Verordnung über Anforderungen an die Verwertung und Besetzung von Altholz (Altholz-verordnung-AltholzV vom 15.08.2002, zuletzt geändert am 31.08.2015.
- [3] DepV: Verordnung über Deponien und Langzeitlager; BGBl 2009, Teil I, Nr. 22, S. 900-950, 27.04.2009, zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 04.03.2016 BGBI, I S. 382.
- [4] Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg: Spiegelbeiträge, 28.10.2002 mit Ergänzungen Februar 2006 und April 2009.
- [5] Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg: Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial. 13.04.2004
- [6] Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 519: Asbest; Abruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten, Ausgabe Januar 2014, GMBl 2014 S. 164-201 v. 20.03.2014 [Nr. 8/9].
- [7] Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 521: Abruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle, Ausgabe Februar 2008.
- [8] Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 551: Tief und andere Pyrolyseprodukte aus organischem Material, Ausgabe Juli 1999 mit Änderungen und Ergänzungen BarbBl. Heft 6/2003.
- [9] Umweltministerium: Handlungshilfe für Entscheidungen über die Ablagerbarkeit PAK-, MKW-, BTEX-, LHKW-, PCB-, PCDD/F- und herbizidhaltiger Abfälle auf Deponien vom 14. Juni 2007, aktuelle Fassung 5/2012.
- [10] Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AvV) vom 10.12.2001, zuletzt geändert am 04.03.2016 BGBl. I, S. 382.
- [11] Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Württemberg für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial vom 14. März 2007.
- [12] Geologisches Landesamt Baden-Württemberg: Geologische Karte von Baden-Württemberg, 1:25.000, 7322 Kirchheim unter Teck, 1964.

**Anlage 1:** Übersichtslagepläne

- 1.1 Übersichtslageplan, Maßstab: ohne
- 1.2 Detaillageplan, Maßstab 1 : 1.000
- 1.3 Luftbild, Maßstab 1 : 1.000
- 1.4 Lageplan Bestand um 1888, Maßstab 1 : 1.000
- 1.5 Lageplan Bestand um 1900, Maßstab 1 : 1.000
- 1.6 Lageplan Bestand um 1902, Maßstab 1 : 1.000
- 1.7 Lageplan Bestand um 1914, Maßstab 1 : 1.000




## JoMaFi GbR

E:	
B:	
A:	Übersichtslageplan

**Zeichenerklärung:**

Otto-Ficker-Areal



Projekt-Nr. 15S060

Gutachterliche Begleitung Umnutzung  
Otto-Ficker-Areal, Stuttgarter Straße,  
Otto-Ficker Straße in 73230 Kirchheim/Teck

Übersichtslageplan

Anlage 1.1

Geo-AER GmbH


A: bas. von Erkennung Ruckat.


Quelle: unser-Stadtplan.de/StadtplanKirchheim unter Teck  
25.04.2016

Datum: 29.06.2016 Maßstab: ohne

Plan

Pläne
















**Zeichenerklärung:**


- Gebäude 1914
- Gebäude 2008
- Grundstück
- Teilfläche I, ca. 19.781 m<sup>2</sup>
- Teilfläche II, ca. 15.800 m<sup>2</sup>


c					
b					
a					
Datum Änderung Gz.					
<b>JoMaFi GbR</b>					
Projekt-Nr.	15S060				
Maßnahme	Gulachserliche Begleitung Umnutzung Otto-Ficker-Areal, Stuttgarter Straße, Otto-Ficker Straße in 73230 Kirchheim/Teck				
Plan	Lageplan Bestand 1914				
Datum: 29.06.2016	Maßstab: 1:1.000	<b>Anlage 1.7</b>			
Planer	<b>Geo-AER GmbH</b> Altlasten Erkundung Rückbau				
Vernotik des Planers	Anlage_1.7_1914.dxf				
Quelle: Lageplan Vermesser, L01001.dxf					

**Anlage 2: Boden- und Bausubstanzbeprobung**

- 2.1 Lageplan Probenahme Schürfe, Maßstab ca. 1 : 1.000
- 2.2 Lageplan Probenahme Bohrungen, Maßstab ca. 1 : 1.000
- 2.3 Lageplan Probenahme BS-Proben, Wasser, Maßstab: 1 : 1.000







#### Zeichenerklärung:

- Gebäude
- Grundstück
- Teilfläche I, ca. 19.781 m<sup>2</sup>
- Teilfläche II, ca. 15.800 m<sup>2</sup>
- Probenahmepunkte BS
- ◆ Wasserprobe
- Text gefährlicher Abfall

Projekt-Nr.	15S060
Maßnahme	Gutachterliche Begleitung Umnutzung Otto-Ficker-Areal, Stuttgarter Straße, Otto-Ficker Straße in 73230 Kirchheim/Teck
Plan	Lageplan Probenahme BS-Proben,Wasser
Datum:	29.06.2016
Planer	Geo-AER GmbH Autoren: Erstellung Ruckst.
Vermesste Fläche:	ca. 35.581 m <sup>2</sup>
Quelle:	Lageplan Vermesser, L01001.dxf

**JoMaFi GbR**

**Anlage 3:** Fotodokumentation

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck, Bausubstanz**



**Bild 1: KB1**



**Bild 2: KB2**

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck, Bausubstanz**



**Bild 3: KB3**



**Bild 4: KB4**

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck, Bausubstanz**



**Bild 5: KB5**



**Bild 6: KB6**

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck, Bausubstanz**




**Bild 7: KB7**



**Bild 8: KB8**

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck, Bausubstanz**



**Bild 9: KB9**



**Bild 10: KB10**

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck, Bausubstanz**



**Bild 11: KB11**



**Bild 12: KB12**

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck, Bausubstanz**



**Bild 13: KB13**



**Bild 14: KB14**

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck, Bausubstanz**



**Bild 15:** KB15



**Bild 16:** KB 21

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck, Bausubstanz**



**Bild 17: KB23**




**Bild 18: KB 29**

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck, Bausubstanz**



**Bild 19: KB33**




**Bild 20: Gebäude 11, Anbau Fassade und Dach aus Wellasbest-Platten**

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck, Bausubstanz**



**Bild 21:** Gebäude 10 (vorne) und 12 (hinten), Geb. 10 - Holzschuppen mit Wellasbest-Dach, Geb. 12 – Massivbau mit Wellasbest-Dach



**Bild 22:** Geb. 12, OG, ehem. Kantine, Decke mit Platten aus gepresster KMF abgehängt

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck, Bausubstanz**



**Bild 23:** Geb. 5, Dachgeschoss



**Bild 24:** Wasserturm, Zugang über Dachgeschoss

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck, Bausubstanz**



**Bild 25:** Geb. 5, DG, Satteldach mit Verkleidung, Probe BS7, Asbest nicht nachweisbar



**Bild 26:** Geb. 5, DG, Schlacke, Probe BS6

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck, Bausubstanz**



**Bild 27:** Geb. 5, DG, Rohr mit Korkummantelung, Probe BS8, PAK 14.000 mg/kg



**Bild 28:** Geb. 5, Lagerhallen (EG – 2. OG)

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck, Bausubstanz**



**Bild 29:** Geb. 5, Lagerhalle UG



**Bild 30:** Geb. 5, Stützen teils aus Stahl, Ziegelmauerwerk, verputzter Beton, verkleideter Beton

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck, Bausubstanz**



**Bild 31:** Fassade Geb. 3, Betonfertigteilelemente mit dauerel. Fugen, PCB-frei



**Bild 32:** Detailaufnahme Bild 31

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck, Bausubstanz**



**Bild 33:** Geb. 1, Hochregallager, Zwischenwand aus Betonfertigbauteilen mit dauerel. Fugen, PCB-frei



**Bild 34:** Detailaufnahme Bild 33

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck, Bausubstanz**



**Bild 35:** Geb. 1, Halle



**Bild 36:** Geb. 1, Ost-Fassade, Fensterkassetten vermutlich asbesthaltig

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck, Bausubstanz**



**Bild 37:** Geb. 6, Verladehalle



**Bild 38:** Hofbereich Geb. 9 und 8

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck, Bausubstanz**



**Bild 39:** Flachdach (Blick auf Geb. 5)



**Bild 40:** Flachdach Geb. 1/2

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck, Bausubstanz**



**Bild 41:** Geb.5, Farbanstrich Treppenhaus, Proben BS 10, BS11



**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck**



**Bild 1:** KB1, 0,2- 2 m



**Bild 2:** Schurf SC1 mit Gleis

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck**



**Bild 3:** Schurf SC4 mit Auffüllmaterial



**Bild 4:** KB4, 0,14 – 1 m dann Bohrhindernis

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck**



**Bild 5:** KB5, 0,14 - 0,25 m dann Bohrhindernis



**Bild 6:** KB6, 0,135 – 1,6 m, dann Bohrhindernis

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck**



**Bild 7:** KB7, 0,14 – 1,5 m, dann Bohrhindernis



**Bild 8:** KB8, 0,185 – 1,6 m dann Bohrhindernis

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck**



**Bild 9:** Schurf SC10 mit Mauerresten



**Bild 10:** Schurf SC17

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck**



**Bild 11:** KB11, 0,27 – 1,6 m dann Bohrhindernis



**Bild 12:** KB12, 0,18 – 2 m (gestaucht auf 1,1 m)

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck**



**Bild 13:** KB13, 0,235 m – 1,1 m dann Bohrhindernis



**Bild 14:** KB14, 0,35 – 2 m gestaucht auf 1,1 m

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck**



**Bild 15:** KB15, 0,37 – 2m, gestaucht auf 1,5 m



**Bild 16:** KB 16, 0,1 - 2,5 m, gestaucht

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck**



**Bild 17:** KB 16 2.5 - 4 m, gestaucht



**Bild 18:** KB 17, 0,12 - 2 m gestaucht

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck**



**Bild 19:** KB18, 0,13 – 2m, gestaucht auf 1 m



**Bild 20:** KB18, 2-4 m

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck**



**Bild 21:** KB19, 0,13 – 2 m gestaucht



**Bild 22:** KB20, 0,12 – 2 m

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck**



**Bild 23:** KB20, 2 - 4 m



**Bild 24:** KB21; 0,16 – 0,7 m

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck**



**Bild 25:** KB22, 0 – 1,5 m gestaut



**Bild 26:** Schurf SC20

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck**



**Bild 27:** KB 24, 0,07 – 2 m, gestaucht auf 1,5 m



**Bild 28:** KB25, 0,12 - 2 m gestaucht auf 1,5 m

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck**



**Bild 29:** KB26, 0,1 - 2 m, gestaucht auf 1,5 m



**Bild 30:** KB27

**Umnutzung Otto-Ficker-Areal in Kirchheim unter Teck**



**Bild 31:** KB28, 0-4 m



**Bild 32:** KB29, 0,19 – 2 m

**Anlage 4: Probennahmeprotokolle und Analytik**

- 4.1 Baggerverschüttung und BS1
- 4.2 Boden / Auffüllung
- 4.3 Bausubstanz
- 4.4 Bodenluft
- 4.5 Wasser

synlab Umweltinstitut GmbH - Hohnerstraße 23 - 70469 Stuttgart  
**Geo-AER GmbH**  
**Herr Mezger**  
**Sonnenbergstr. 39**  
**70184 Stuttgart**

**Niederlassung Stuttgart**

Telefon: +49 (0)711 16272-0  
 Telefax: +49 (0)711 16272-51  
 E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com  
 Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 4

Datum: 13.01.2016



Deutsche  
Akkreditierte  
Qualitätsstelle

D-FL-14-304-01-01  
D-FL-14-304-01-02  
D-FL-14-304-01-03  
D-FL-14-304-01-04  
D-FL-14-304-01-05

**Prüfbericht Nr.:** UST-16-0000196/01-1

**Auftrag-Nr.:** UST-16-0000196

per Fax vom 04.01.2016

Ihr Auftrag:  
**Projekt:** Gutachterliche Begleitung Umnutzung Otto-Ficker-Areal,  
 Stuttgarter Straße, Otto-Ficker Straße in Kirchheim/ Teck  
 04.01.2016

Auftraggeber

22.12.2015

Probenahmedatum: 04.01.2016 - 13.01.2016

Boden/Bauschutt-Gemisch

**Probenbezeichnung:**

Probe Nr.

**MP aus: SC 1; 0,4-1,1 + SC 2; 0-0,4 + SC 3; 0-0,4**

UST-16-0000196-04

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	93,2	DIN EN 14346
Cyanid, gesamt	mg/kg TS	<0,1	DIN ISO 11262 (UAU)
EOX	mg/kg TS	<0,5	DIN 38414-S 17 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

**Aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Benzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
Ethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
Toluol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
<i>o</i> -Xylool	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
<i>m,p</i> -Xylool	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
Styrol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
Isopropylbenzol (Cumol)	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
n-Propylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
1,3,5-Trimethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
1,2,4-Trimethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
1,2,3-Trimethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
1,2,3,5-Tetramethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
Summe AKW	mg/kg TS	--	DIN 38 407-F 9

**Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trichlorfluormethan (R11)	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113)	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
Dichlormethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
1,1-Dichlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
trans-1,2-Dichlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
cis-1,2-Dichlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
1,1-Dichlorethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
Trichlormethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
1,1,1-Trichlorethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
Tetrachlormethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
1,2-Dichlorethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
Trichlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
Tetrachlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
Summe LHKW	mg/kg TS	--	DIN ISO 22155

### Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthilen	mg/kg TS	0,45	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen	mg/kg TS	0,053	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren	mg/kg TS	0,34	DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren	mg/kg TS	1,9	DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen	mg/kg TS	0,76	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthren	mg/kg TS	2,7	DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren	mg/kg TS	1,8	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	1,2	DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysen	mg/kg TS	0,95	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	1,1	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	0,47	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	0,79	DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	0,21	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	0,44	DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	0,45	DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA	mg/kg TS	13,6	DIN ISO 18287 (UAU)

### Polychlorierte Biphenyle

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
PCB Nr. 28	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 52	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 101	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 118	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 138	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 153	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 180	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
Summe PCB	mg/kg TS	--	DIN EN 15308 (UAU)
Summe PCB (7 Verbindungen)	mg/kg TS	--	DIN EN 15308 (UAU)

### Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Königswasseraufschluss	--	-	DIN EN 13657
Arsen	mg/kg TS	6,4	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	7,8	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	<0,3	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	23	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	6	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	21	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	<0,05	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	29	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Thallium	mg/kg TS	<0,25	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

**Eluat**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Eluat	--	Filtrat	DIN EN 12457-4
pH-Wert	--	7,8	DIN 38 404-C 5
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	111	DIN EN 27888
Chlorid	mg/l	4,5	DIN EN ISO 10304-1
Sulfat	mg/l	1,5	DIN EN ISO 10304-1
Cyanid, gesamt	µg/l	<5	DIN EN ISO 14403 (UAU)
Phenol-Index	µg/l	<10	DIN EN ISO 14402 (H 37) (UAU)

**Schwermetalle**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Arsen	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	µg/l	4,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	µg/l	<0,10	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	µg/l	2,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	µg/l	3,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	µg/l	<0,1	DIN EN ISO 12846
Zink	µg/l	15	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

(UAU) - Niederlassung Augsburg

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.  
 Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände (DIN EN ISO/IEC 17025).

 Dipl.-Ing., Robert Ottenberger  
 Niederlassungsleiter

synlab Umweltinstitut GmbH - Hohnerstraße 23 - 70469 Stuttgart  
**Geo-AER GmbH**  
**Herr Mezger**  
**Sonnenbergstr. 39**  
**70184 Stuttgart**

**Niederlassung Stuttgart**

Telefon: +49 (0)711 16272-0  
 Telefax: +49 (0)711 16272-51  
 E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com  
 Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 4

Datum: 13.01.2016

**Prüfbericht Nr.:**

UST-16-0000196/02-1

UST-16-0000196

per Fax vom 04.01.2016

Gutachterliche Begleitung Umnutzung Otto-Ficker-Areal,  
 Stuttgarter Straße, Otto-Ficker Straße in Kirchheim/ Teck  
 04.01.2016

Auftraggeber

22.12.2015

04.01.2016 - 13.01.2016

Boden/Bauschutt-Gemisch

**Eingangsdatum:**

Auftraggeber

Probenahme durch:

22.12.2015

Probenahmedatum:

04.01.2016 - 13.01.2016

**Probenart:**

Boden/Bauschutt-Gemisch

**Probenbezeichnung:**

Probe Nr.

**MP aus: SC 4; 0-2 + SC 5; 0-1**

UST-16-0000196-05

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	90,8	DIN EN 14346
Cyanid, gesamt	mg/kg TS	<0,1	DIN ISO 11262 (UAU)
EOX	mg/kg TS	<0,5	DIN 38414-S 17 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	63	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	140	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)



Deutsche  
 Akkreditierte  
 Prüfstelle  
 D-FL 14-304 01.01  
 D-FL 14-304 01.02  
 D-FL 14-304 01.03  
 D-FL 14-304 01.04  
 D-FL 14-304 01.05

**Aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter		Einheit	Messwert	Verfahren
Benzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
Ethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
Toluol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
$\alpha$ -Xylool	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
m,p-Xylool	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
Styrol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
Isopropylbenzol (Cumol)	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
n-Propylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
1,3,5-Trimethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
1,2,4-Trimethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
1,2,3-Trimethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
1,2,3,5-Tetramethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
Summe AKW	mg/kg TS	--	DIN 38 407-F 9	

**Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe**

Parameter		Einheit	Messwert	Verfahren
Trichlorfluormethan (R11)	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113)	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
Dichlormethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
1,1-Dichlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
trans-1,2-Dichlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
cis-1,2-Dichlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
1,1-Dichlorethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
Trichlormethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
1,1,1-Trichlorethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
Tetrachlormethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
1,2-Dichlorethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
Trichlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
Tetrachlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
Summe LHKW	mg/kg TS	--	DIN ISO 22155	

### Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthylén	mg/kg TS	0,12	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen	mg/kg TS	0,068	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren	mg/kg TS	0,077	DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren	mg/kg TS	1,3	DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen	mg/kg TS	0,35	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthren	mg/kg TS	2,4	DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren	mg/kg TS	1,9	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	1,2	DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysen	mg/kg TS	1,1	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	1,7	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	0,59	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	1,1	DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	0,38	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	0,89	DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	0,82	DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA	mg/kg TS	13,9	DIN ISO 18287 (UAU)

### Polychlorierte Biphenyle

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
PCB Nr. 28	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 52	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 101	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 118	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 138	mg/kg TS	0,029	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 153	mg/kg TS	0,018	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 180	mg/kg TS	0,019	DIN EN 15308 (UAU)
Summe PCB	mg/kg TS	0,066	DIN EN 15308 (UAU)
Summe PCB (7 Verbindungen)	mg/kg TS	0,066	DIN EN 15308 (UAU)

### Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Königswasseraufschluss	--	-	DIN EN 13657
Arsen	mg/kg TS	11	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	70	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	<0,3	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	21	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	39	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	35	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	0,21	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	120	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Thallium	mg/kg TS	<0,25	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

**Eluat**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Eluat	--	Filtrat	DIN EN 12457-4
pH-Wert	--	8,5	DIN 38 404-C 5
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	106	DIN EN 27888
Chlorid	mg/l	0,8	DIN EN ISO 10304-1
Sulfat	mg/l	3,2	DIN EN ISO 10304-1
Cyanid, gesamt	µg/l	<5	DIN EN ISO 14403 (UAU)
Phenol-Index	µg/l	<10	DIN EN ISO 14402 (H 37) (UAU)

**Schwermetalle**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Arsen	µg/l	1,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	µg/l	<0,10	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	µg/l	2,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	µg/l	<0,1	DIN EN ISO 12846
Zink	µg/l	5,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

(UAU) - Niederlassung Augsburg

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.  
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände (DIN EN ISO/IEC 17025).

Dipl.-Ing., Robert Ottenberger  
Niederlassungsleiter

synlab Umweltinstitut GmbH - Hohnerstraße 23 - 70469 Stuttgart  
**Geo-AER GmbH**  
**Herr Mezger**  
**Sonnenbergstr. 39**  
**70184 Stuttgart**

**Niederlassung Stuttgart**

Telefon: +49 (0)711 16272-0  
 Telefax: +49 (0)711 16272-51  
 E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com  
 Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 4

Datum: 13.01.2016



Deutsche  
Akreditierungsstelle  
 D-FL 14-304 01.01  
 D-FL 14-304 01.02  
 D-FL 14-304 01.03  
 D-FL 14-304 01.04  
 D-FL 14-304 01.05

**Prüfbericht Nr.:** UST-16-0000196/03-1

**Auftrag-Nr.:** UST-16-0000196

per Fax vom 04.01.2016

Gutachterliche Begleitung Umnutzung Otto-Ficker-Areal,  
 Stuttgarter Straße, Otto-Ficker Straße in Kirchheim/ Teck  
 04.01.2016

Auftraggeber

22.12.2015

04.01.2016 - 13.01.2016

Boden/Bauschutt-Gemisch

**Probenbezeichnung:**

Probe Nr.

**SC 9; 0,1-1,2 + SC 10; 0,4-1,0**

UST-16-0000196-12

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	86,9	DIN EN 14346
Cyanid, gesamt	mg/kg TS	0,2	DIN ISO 11262 (UAU)
EOX	mg/kg TS	0,7	DIN 38414-S 17 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

**Aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter		Einheit	Messwert	Verfahren
Benzol		mg/kg TS	0,28	DIN 38 407-F 9
Ethylbenzol		mg/kg TS	0,64	DIN 38 407-F 9
Toluol		mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
<i>o</i> -Xylool		mg/kg TS	0,29	DIN 38 407-F 9
<i>m,p</i> -Xylool		mg/kg TS	1,10	DIN 38 407-F 9
Styrol		mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
Isopropylbenzol (Cumol)		mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
n-Propylbenzol		mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
1,3,5-Trimethylbenzol		mg/kg TS	0,10	DIN 38 407-F 9
1,2,4-Trimethylbenzol		mg/kg TS	0,07	DIN 38 407-F 9
1,2,3-Trimethylbenzol		mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
1,2,3,5-Tetramethylbenzol		mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
Summe AKW		mg/kg TS	2,48	DIN 38 407-F 9

**Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe**

Parameter		Einheit	Messwert	Verfahren
Trichlorfluormethan (R11)		mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113)		mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
Dichlormethan		mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
1,1-Dichlorethen		mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
trans-1,2-Dichlorethen		mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
cis-1,2-Dichlorethen		mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
1,1-Dichlorethan		mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
Trichlormethan		mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
1,1,1-Trichlorethan		mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
Tetrachlormethan		mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
1,2-Dichlorethan		mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
Trichlorethen		mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
Tetrachlorethen		mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
Summe LHKW		mg/kg TS	--	DIN ISO 22155

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	0,26	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthilen	mg/kg TS	3,2	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen	mg/kg TS	1,3	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren	mg/kg TS	3,2	DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren	mg/kg TS	20	DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen	mg/kg TS	6,8	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthren	mg/kg TS	40	DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren	mg/kg TS	30	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	20	DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysen	mg/kg TS	16	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	25	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	8,2	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	17	DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	4,8	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	13	DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	10	DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA	mg/kg TS	219,9	DIN ISO 18287 (UAU)

**Polychlorierte Biphenyle**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
PCB Nr. 28	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 52	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 101	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 118	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 138	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 153	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 180	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
Summe PCB	mg/kg TS	--	DIN EN 15308 (UAU)
Summe PCB (7 Verbindungen)	mg/kg TS	--	DIN EN 15308 (UAU)

**Schwermetalle**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Königswasseraufschluss	--	-	DIN EN 13657
Arsen	mg/kg TS	16	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	99	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	<0,3	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	30	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	79	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	29	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	0,17	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	160	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Thallium	mg/kg TS	<0,25	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

**Eluat**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Eluat	--	Filtrat	DIN EN 12457-4
pH-Wert	--	9,2	DIN 38 404-C 5
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	104	DIN EN 27888
Chlorid	mg/l	<0,5	DIN EN ISO 10304-1
Sulfat	mg/l	8,3	DIN EN ISO 10304-1
Cyanid, gesamt	µg/l	<5	DIN EN ISO 14403 (UAU)
Phenol-Index	µg/l	<10	DIN EN ISO 14402 (H 37) (UAU)

**Schwermetalle**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Arsen	µg/l	5,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	µg/l	4,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	µg/l	<0,10	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	µg/l	3,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	µg/l	5,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	µg/l	2,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	µg/l	<0,1	DIN EN ISO 12846
Zink	µg/l	12	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

(UAU) - Niederlassung Augsburg

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.  
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände (DIN EN ISO/IEC 17025).

Dipl.-Ing., Robert Ottenberger  
Niederlassungsleiter

synlab Umweltinstitut GmbH - Hohnerstraße 23 - 70469 Stuttgart  
**Geo-AER GmbH**  
**Herr Mezger**  
**Sonnenbergstr. 39**  
**70184 Stuttgart**

**Niederlassung Stuttgart**

Telefon: +49 (0)711 16272-0  
 Telefax: +49 (0)711 16272-51  
 E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com  
 Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 4

Datum: 13.01.2016

**Prüfbericht Nr.:**

UST-16-0000196/04-1

UST-16-0000196

per Fax vom 04.01.2016

**Gutachterliche Begleitung Umnutzung Otto-Ficker-Areal,**  
**Stuttgarter Straße, Otto-Ficker Straße in Kirchheim/ Teck**  
**04.01.2016**

**Eingangsdatum:**

Auftraggeber

22.12.2015

Probenahmedatum:

04.01.2016 - 13.01.2016

Prüfzeitraum:

Boden/Bauschutt-Gemisch

**Probenbezeichnung:**
**SC 11 0,4-1,6**

UST-16-0000196-14

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	84,6	DIN EN 14346
Cyanid, gesamt	mg/kg TS	2,5	DIN ISO 11262 (UAU)
EOX	mg/kg TS	0,6	DIN 38414-S 17 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	60	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)



Deutsche  
Akademie für  
Qualitätszertifizierung  
 D-FL 14-304 01.01  
 D-FL 14-304 01.02  
 D-FL 14-304 01.03  
 D-FL 14-304 01.04  
 D-FL 14-304 01.05

**Aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter		Einheit	Messwert	Verfahren
Benzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
Ethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
Toluol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
$\alpha$ -Xylool	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
m,p-Xylool	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
Styrol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
Isopropylbenzol (Cumol)	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
n-Propylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
1,3,5-Trimethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
1,2,4-Trimethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
1,2,3-Trimethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
1,2,3,5-Tetramethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
Summe AKW	mg/kg TS	--	DIN 38 407-F 9	

**Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe**

Parameter		Einheit	Messwert	Verfahren
Trichlorfluormethan (R11)	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113)	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
Dichlormethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
1,1-Dichlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
trans-1,2-Dichlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
cis-1,2-Dichlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
1,1-Dichlorethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
Trichlormethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
1,1,1-Trichlorethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
Tetrachlormethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
1,2-Dichlorethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
Trichlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
Tetrachlorethen	mg/kg TS	0,094	DIN ISO 22155	
Summe LHKW	mg/kg TS	0,094	DIN ISO 22155	

### Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthylén	mg/kg TS	0,12	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren	mg/kg TS	0,088	DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren	mg/kg TS	0,49	DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen	mg/kg TS	0,15	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthren	mg/kg TS	2	DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren	mg/kg TS	1,3	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	0,9	DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysen	mg/kg TS	0,84	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	1	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	0,35	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	0,59	DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	0,19	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(g,h,i)perylen	mg/kg TS	0,45	DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	0,35	DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA	mg/kg TS	8,9	DIN ISO 18287 (UAU)

### Polychlorierte Biphenyle

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
PCB Nr. 28	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 52	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 101	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 118	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 138	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 153	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 180	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
Summe PCB	mg/kg TS	--	DIN EN 15308 (UAU)
Summe PCB (7 Verbindungen)	mg/kg TS	--	DIN EN 15308 (UAU)

### Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Königswasseraufschluss	--	--	DIN EN 13657
Arsen	mg/kg TS	42	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	560	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	<0,3	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	130	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	830	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	47	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	0,5	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	140	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Thallium	mg/kg TS	<0,25	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

**Eluat**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Eluat	--	Filtrat	DIN EN 12457-4
pH-Wert	--	9,2	DIN 38 404-C 5
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	262	DIN EN 27888
Chlorid	mg/l	21,5	DIN EN ISO 10304-1
Sulfat	mg/l	28	DIN EN ISO 10304-1
Cyanid, gesamt	µg/l	18,0	DIN EN ISO 14403 (UAU)
Phenol-Index	µg/l	<10	DIN EN ISO 14402 (H 37) (UAU)

**Schwermetalle**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Arsen	µg/l	4,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	µg/l	11	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	µg/l	<0,10	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	µg/l	29	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	µg/l	29	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	µg/l	1,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	µg/l	<0,1	DIN EN ISO 12846
Zink	µg/l	12	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

(UAU) - Niederlassung Augsburg

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.  
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände (DIN EN ISO/IEC 17025).

Dipl.-Ing., Robert Ottenberger  
Niederlassungsleiter

synlab Umweltinstitut GmbH - Hohnerstraße 23 - 70469 Stuttgart  
**Geo-AER GmbH**  
**Herr Mezger**  
**Sonnenbergstr. 39**  
**70184 Stuttgart**

**Niederlassung Stuttgart**

Telefon: +49 (0)711 16272-0  
 Telefax: +49 (0)711 16272-51  
 E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com  
 Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 4

Datum: 13.01.2016

**Prüfbericht Nr.:**

UST-16-0000196/05-1

**Auftrag-Nr.:**

UST-16-0000196

**Ihr Auftrag:**

per Fax vom 04.01.2016

**Projekt:**

 Gutachterliche Begleitung Umnutzung Otto-Ficker-Areal,  
 Stuttgarter Straße, Otto-Ficker Straße in Kirchheim/ Teck  
 04.01.2016

**Eingangsdatum:**

Auftraggeber

22.12.2015

**Probennahmedatum:**

04.01.2016 - 13.01.2016

**Prüfzeitraum:**

Boden

**Probennart:**
**Probenezeichnung:**

Probe Nr.

**MP aus SC 13; 0,3-1,5 + SC 14; 0,3-1,5**

UST-16-0000196-17

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	91,9	DIN EN 14346
Cyanid, gesamt	mg/kg TS	<0,1	DIN ISO 11262 (UAU)
EOX	mg/kg TS	<0,5	DIN 38414-S 17 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)


 Deutsche  
 Akkreditierte  
 Prüfstelle

DIN EN ISO/IEC 17025

D-FL-14-304 01.01

D-FL-14-304 01.02

D-FL-14-304 01.03

D-FL-14-304 01.04

D-FL-14-304 01.05

**Aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Benzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
Ethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
Toluol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
<i>o</i> -Xylool	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
<i>m,p</i> -Xylool	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
Styrol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
Isopropylbenzol (Cumol)	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
n-Propylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
1,3,5-Trimethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
1,2,4-Trimethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
1,2,3-Trimethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
1,2,3,5-Tetramethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
Summe AKW	mg/kg TS	--	DIN 38 407-F 9

**Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trichlorfluormethan (R11)	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113)	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
Dichlormethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
1,1-Dichlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
trans-1,2-Dichlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
cis-1,2-Dichlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
1,1-Dichlorethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
Trichlormethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
1,1,1-Trichlorethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
Tetrachlormethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
1,2-Dichlorethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
Trichlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
Tetrachlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
Summe LHKW	mg/kg TS	--	DIN ISO 22155

### Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthilen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthren	mg/kg TS	0,081	DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren	mg/kg TS	0,068	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(b)fluoranthren	mg/kg TS	0,059	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(k)fluoranthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA	mg/kg TS	0,208	DIN ISO 18287 (UAU)

### Polychlorierte Biphenyle

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
PCB Nr. 28	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 52	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 101	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 118	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 138	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 153	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 180	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
Summe PCB	mg/kg TS	--	DIN EN 15308 (UAU)
Summe PCB (7 Verbindungen)	mg/kg TS	--	DIN EN 15308 (UAU)

### Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Königswasseraufschluss	--	--	DIN EN 13657
Arsen	mg/kg TS	8,5	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	16	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	<0,3	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	28	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	13	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	21	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	0,06	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	42	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Thallium	mg/kg TS	<0,25	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

**Eluat**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Eluat	--	Filtrat	DIN EN 12457-4
pH-Wert	--	8,2	DIN 38 404-C 5
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	76	DIN EN 27888
Chlorid	mg/l	<0,5	DIN EN ISO 10304-1
Sulfat	mg/l	5,2	DIN EN ISO 10304-1
Cyanid, gesamt	µg/l	<5	DIN EN ISO 14403 (UAU)
Phenol-Index	µg/l	<10	DIN EN ISO 14402 (H 37) (UAU)

**Schwermetalle**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Arsen	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	µg/l	<0,10	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	µg/l	1,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	µg/l	<0,1	DIN EN ISO 12846
Zink	µg/l	12	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

(UAU) - Niederlassung Augsburg

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.  
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände (DIN EN ISO/IEC 17025).

Dipl.-Ing., Robert Ottenberger  
Niederlassungsleiter

synlab Umweltinstitut GmbH - Hohnerstraße 23 - 70469 Stuttgart  
**Geo-AER GmbH**  
**Herr Mezger**  
**Sonnenbergstr. 39**  
**70184 Stuttgart**

**Niederlassung Stuttgart**

Telefon: +49 (0)711 16272-0  
 Telefax: +49 (0)711 16272-51  
 E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com  
 Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 4

Datum: 13.01.2016

**Prüfbericht Nr.:**

UST-16-0000196/06-1

**Auftrag-Nr.:**

UST-16-0000196

**Ihr Auftrag:**

per Fax vom 04.01.2016

**Projekt:**

 Gutachterliche Begleitung Umnutzung Otto-Ficker-Areal,  
 Stuttgarter Straße, Otto-Ficker Straße in Kirchheim/ Teck  
 04.01.2016

**Eingangsdatum:**

Auftraggeber

23.12.2015

**Probenahmedatum:**

04.01.2016 - 13.01.2016

**Prüfzeitraum:**

Boden

**Probenahme durch:**
**Probenezeichnung:**

Probe Nr.

**MP aus SC 17; 0,1-1 + SC 18; 0-1 + SC 19; 0,1 + SC 20; 0-1**

UST-16-0000196-19

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	92,4	DIN EN 14346
Cyanid, gesamt	mg/kg TS	<0,1	DIN ISO 11262 (UAU)
EOX	mg/kg TS	<0,5	DIN 38414-S 17 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)


 Deutsche  
 Akkreditierte  
 Prüfstelle

DIN EN ISO/IEC 17025

D-FL-14-304 01.01

D-FL-14-304 01.02

D-FL-14-304 01.03

D-FL-14-304 01.04

D-FL-14-304 01.05

**Aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter		Einheit	Messwert	Verfahren
Benzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
Ethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
Toluol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
$\alpha$ -Xylool	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
m,p-Xylool	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
Styrol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
Isopropylbenzol (Cumol)	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
n-Propylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
1,3,5-Trimethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
1,2,4-Trimethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
1,2,3-Trimethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
1,2,3,5-Tetramethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9	
Summe AKW	mg/kg TS	--	DIN 38 407-F 9	

**Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe**

Parameter		Einheit	Messwert	Verfahren
Trichlorfluormethan (R11)	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113)	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
Dichlormethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
1,1-Dichlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
trans-1,2-Dichlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
cis-1,2-Dichlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
1,1-Dichlorethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
Trichlormethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
1,1,1-Trichlorethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
Tetrachlormethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
1,2-Dichlorethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
Trichlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
Tetrachlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155	
Summe LHKW	mg/kg TS	--	DIN ISO 22155	

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthylén	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(g,h,i)perylén	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA	mg/kg TS	--	DIN ISO 18287 (UAU)

**Polychlorierte Biphenyle**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
PCB Nr. 28	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 52	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 101	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 118	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 138	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 153	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 180	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
Summe PCB	mg/kg TS	--	DIN EN 15308 (UAU)
Summe PCB (7 Verbindungen)	mg/kg TS	--	DIN EN 15308 (UAU)

**Schwermetalle**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Königswasseraufschluss	--	-	DIN EN 13657
Arsen	mg/kg TS	8,5	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	22	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	<0,3	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	24	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	8,3	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	16	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	0,06	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	44	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Thallium	mg/kg TS	<0,25	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

**Eluat**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Eluat	--	Filtrat	DIN EN 12457-4
pH-Wert	--	9,4	DIN 38 404-C 5
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	97	DIN EN 27888
Chlorid	mg/l	<0,5	DIN EN ISO 10304-1
Sulfat	mg/l	0,8	DIN EN ISO 10304-1
Cyanid, gesamt	µg/l	<5	DIN EN ISO 14403 (UAU)
Phenol-Index	µg/l	<10	DIN EN ISO 14402 (H 37) (UAU)

**Schwermetalle**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Arsen	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	µg/l	<0,10	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	µg/l	1,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	µg/l	<0,1	DIN EN ISO 12846
Zink	µg/l	6,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

(UAU) - Niederlassung Augsburg

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.  
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände (DIN EN ISO/IEC 17025).

Dipl.-Ing., Robert Ottenberger  
Niederlassungsleiter

synlab Umweltinstitut GmbH - Hohnerstraße 23 - 70469 Stuttgart  
**Geo-AER GmbH**  
**Herr Mezger**  
**Sonnenbergstr. 39**  
**70184 Stuttgart**

**Niederlassung Stuttgart**

Telefon: +49 (0)711 16272-0  
 Telefax: +49 (0)711 16272-51  
 E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com  
 Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 4

Datum: 13.01.2016



Deutsche  
Akkreditierte  
Qualitätsstelle  
 D-FL 14-304 01.01  
 D-FL 14-304 01.02  
 D-FL 14-304 01.03  
 D-FL 14-304 01.04  
 D-FL 14-304 01.05

**Prüfbericht Nr.:** UST-16-0000196/07-1

**Auftrag-Nr.:** UST-16-0000196

per Fax vom 04.01.2016

Gutachterliche Begleitung Umnutzung Otto-Ficker-Areal,  
 Stuttgarter Straße, Otto-Ficker Straße in Kirchheim/ Teck  
 04.01.2016  
 Auftraggeber  
 23.12.2015

 Auftraggeber  
 04.01.2016 - 13.01.2016
 

Boden

**Probenbezeichnung:**

Probe Nr.

**MP aus SC 21; 0-1 + SC 22; 0-1**

UST-16-0000196-20

**Probenbezeichnung:**

Probe Nr.

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	93,2	DIN EN 14346
Cyanid, gesamt	mg/kg TS	<0,1	DIN ISO 11262 (UAU)
EOX	mg/kg TS	<0,5	DIN 38414-S 17 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

### Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Benzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
Ethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
Toluol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
<i>o</i> -Xylool	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
<i>m,p</i> -Xylool	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
Styrol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
Isopropylbenzol (Cumol)	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
n-Propylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
1,3,5-Trimethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
1,2,4-Trimethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
1,2,3-Trimethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
1,2,3,5-Tetramethylbenzol	mg/kg TS	<0,05	DIN 38 407-F 9
Summe AKW	mg/kg TS	--	DIN 38 407-F 9

### Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trichlorfluormethan (R11)	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113)	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
Dichlormethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
1,1-Dichlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
trans-1,2-Dichlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
cis-1,2-Dichlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
1,1-Dichlorethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
Trichlormethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
1,1,1-Trichlorethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
Tetrachlormethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
1,2-Dichlorethan	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
Trichlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
Tetrachlorethen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 22155
Summe LHKW	mg/kg TS	--	DIN ISO 22155

### Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthilen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren	mg/kg TS	0,15	DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthren	mg/kg TS	0,25	DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren	mg/kg TS	0,21	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	0,11	DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysen	mg/kg TS	0,097	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	0,15	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	0,097	DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	0,086	DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	0,072	DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA	mg/kg TS	1,3	DIN ISO 18287 (UAU)

### Polychlorierte Biphenyle

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
PCB Nr. 28	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 52	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 101	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 118	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 138	mg/kg TS	0,011	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 153	mg/kg TS	0,010	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 180	mg/kg TS	0,008	DIN EN 15308 (UAU)
Summe PCB	mg/kg TS	0,029	DIN EN 15308 (UAU)
Summe PCB (7 Verbindungen)	mg/kg TS	0,029	DIN EN 15308 (UAU)

### Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Königswasseraufschluss	--	-	DIN EN 13657
Arsen	mg/kg TS	9,1	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	15	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	<0,3	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	25	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	7	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	20	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	<0,05	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	46	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Thallium	mg/kg TS	<0,25	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

**Eluat**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Eluat	--	Filtrat	DIN EN 12457-4
pH-Wert	--	8,1	DIN 38 404-C 5
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	67	DIN EN 27888
Chlorid	mg/l	<0,5	DIN EN ISO 10304-1
Sulfat	mg/l	0,8	DIN EN ISO 10304-1
Cyanid, gesamt	µg/l	<5	DIN EN ISO 14403 (UAU)
Phenol-Index	µg/l	<10	DIN EN ISO 14402 (H 37) (UAU)

**Schwermetalle**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Arsen	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	µg/l	<0,10	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	µg/l	2,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	µg/l	2,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	µg/l	<0,1	DIN EN ISO 12846
Zink	µg/l	7,0	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

(UAU) - Niederlassung Augsburg

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.  
 Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände (DIN EN ISO/IEC 17025).

Dipl.-Ing., Robert Ottenberger  
 Niederlassungsleiter

synlab Umweltinstitut GmbH - Hohnerstraße 23 - 70469 Stuttgart  
**Geo-AER GmbH**  
**Herr Mezger**  
**Sonnenbergstr. 39**  
**70184 Stuttgart**

**Niederlassung Stuttgart**

Telefon: +49 (0)711 16272-0  
Telefax: +49 (0)711 16272-51  
E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com  
Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 11

13.01.2016

Prüfbericht Nr.:  
Auftrag-Nr.:  
Ihr Auftrag:  
Projekt:  
Eingangsdatum:  
Probennahme durch:  
Prüfzeitraum:

UST-16-0000196/08-1

UST-16-0000196

per Fax vom 04.01.2016

Gutachterliche Begleitung Umnutzung Otto-Ficker-Areal,  
Stuttgarter Straße, Otto-Ficker Straße in Kirchheim/ Teck  
04.01.2016

Auftraggeber

04.01.2016 - 13.01.2016



Datum:

13.01.2016

**Probenbezeichnung:****SC 1 0-0,4**

Probe Nr.

UST-16-0000196-01

Probennahme Datum:

22.12.2015

Probenart:

Schwarzdecke

**Original****Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg	1	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg	7,1	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg	10	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg	110	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg	13	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg	120	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg	150	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg	45	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg	52	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	40	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	19	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg	36	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	3,8	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	10	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	18	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg	630	DIN ISO 18287

**Probenbezeichnung:****SC 2 0-0,4**

Probe Nr.

UST-16-0000196-02

Probennahme Datum:

22.12.2015

Probenart:

Schwarzdecke

**Original****Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg	2	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg	11	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg	22	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg	220	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg	49	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg	390	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg	650	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg	210	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg	230	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	210	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	100	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg	240	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	20	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	110	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	100	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg	2600	DIN ISO 18287

**Probenbezeichnung:****SC 3 0-0,4**

Probe Nr.

UST-16-0000196-03

Probennahme Datum:

22.12.2015

Probenart:

Schwarzdecke

**Original****Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg	0,05	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg	0,55	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg	0,08	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg	1,6	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg	1,6	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg	0,53	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg	0,96	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	0,65	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	0,43	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg	1	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	0,05	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	0,65	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	0,31	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg	8,5	DIN ISO 18287

**Probenbezeichnung:****BS\_1**

Probe Nr.

UST-16-0000196-06

Probennahme Datum:

22.12.2015

Probenart:

Bausubstanz

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Asbest	%	nachweisbar	VDI 3866 Blatt 5 (F)

**Beurteilung**

Die Probe enthält Chrysotil-Asbest. (Asbestgehalt &gt;40%)

**Probenbezeichnung:****SC 6 3,0**

Probe Nr.

UST-16-0000196-07

Probennahme Datum:

22.12.2015

Probenart:

Boden

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	89,5	DIN EN 14346
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	760	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	1300	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

**Polychlorierte Biphenyle**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
PCB Nr. 28	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 52	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 101	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 118	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 138	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 153	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 180	mg/kg TS	<0,005	DIN EN 15308 (UAU)
Summe PCB (7 Verbindungen)	mg/kg TS	--	DIN EN 15308 (UAU)

**Probenbezeichnung:****SC 7 0,2-1**

UST-16-00000196-08

22.12.2015

Boden/Bauschutt-Gemisch

**Original**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Trockenmasse	%	95,6	DIN EN 14346
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren	mg/kg TS	0,093	DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen	mg/kg TS	0,051	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthren	mg/kg TS	0,16	DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren	mg/kg TS	0,12	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	0,088	DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysen	mg/kg TS	0,067	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	0,1	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	0,067	DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-Cd)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA	mg/kg TS	0,755	DIN ISO 18287 (UAU)

**Probenbezeichnung:****SC 8**

UST-16-0000196-09

22.12.2015

Schlacke

**Original****Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg	0,1	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg	0,52	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg	0,1	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg	0,98	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg	1,9	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg	0,5	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg	0,72	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	0,78	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	0,37	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg	0,63	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	0,27	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	0,35	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg	7,2	DIN ISO 18287

**Probenbezeichnung:****SC 9 0-0,1**

Probe Nr.

UST-16-0000196-10

Probennahme Datum:

22.12.2015

Probenart:

Schwarzdecke

**Original****Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg	--	DIN ISO 18287

**Probenbezeichnung:****SC 11 0-0,4**

Probe Nr.

UST-16-0000196-13

Probennahme Datum:

22.12.2015

Probenart:

Schwarzdecke

**Original****Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg	7	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg	5	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg	35	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg	80	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg	1100	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg	120	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg	1000	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg	1200	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg	310	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg	330	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	200	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	120	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg	240	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	6	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	150	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	62	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg	50000	DIN ISO 18287

**Probenbezeichnung:****SC 13 0-0,3**

Probe Nr.

UST-16-0000196-16

Probennahme Datum:

22.12.2015

Probenart:

Schwarzdecke

**Original****Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg	0,05	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg	0,74	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg	0,08	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg	0,63	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg	1,2	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	0,36	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	0,28	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg	0,49	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg	3,8	DIN ISO 18287

**Probenbezeichnung:****SC 16 0-1,2**

UST-16-0000196-18

23.12.2015

Boden/Bauschutt-Gemisch

**Original****Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthien	mg/kg	0,28	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg	0,4	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg	3,3	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg	0,6	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg	3,3	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg	4,4	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg	1,4	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg	1,6	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	1,2	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	0,6	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg	1,2	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	0,1	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	0,69	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	0,37	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg	19	DIN ISO 18287

(F) - Fremdvergabe;(UAU) - Niederlassung Augsburg

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.  
 Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände (DIN EN ISO/IEC 17025).

Dipl.-Ing., Robert Ottenberger  
Niederlassungsleiter



Probenbez.	Material	Parameter												
		Cyanide, ges	KW-Index	$\sum \text{PAK}_{16}$	Benzo(a)pyren	Phenol-Index	Schwermetalle im Feststoff							
		[mg/kg TS]	[mg/kg TS]	[mg/kg TS]	[mg/kg TS]	[ $\mu\text{g/L}$ ]	[mg/kg TS]	[mg/kg TS]	[mg/kg TS]	[mg/kg TS]	[mg/kg TS]	[mg/kg TS]	[mg/kg TS]	[mg/kg TS]
KB1_0,3-1	Auffüllung /Boden	-	-	<BG	<BG	-	7,3	5,7	<BG	12	6,5	13	<BG	23
KB2_0,3-1	Auffüllung Boden	-	-	<BG	<BG	-	9,2	8,8	0,38	14	10	17	<BG	29
KB3_0,3-1	Auffüllung	-	-	109,7	11	-	14	69	0,41	16	43	19	0,47	109
MP (KB4_0,14-1m KB5_0,14-0,25m KB6_0,135-1m KB7_0,14-1m KB8_0,185-1m)	Auffüllung /Boden	-	-	<BG	<BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MP (KB5_0,13-1m KB7_0,14-1m)	Auffüllung /Boden	-	<BG	-	-	-	5,1	38	<BG	14	6,5	12	<BG	32
KB11_0,27-1m	Auffüllung	-	<BG	0,616	0,081	-	4,9	5,9	<BG	8,7	5,3	10	<BG	23
KB12_0,18-1m	Auffüllung	-	<BG	0,827	0,11	-	8,8	10	<BG	14	7,8	16	<BG	33
KB13_0,2-1m	Auffüllung	-	<BG	<BG	<BG	-	9,8	31	0,49	16	11	17	0,08	91
KB14_0,35-1m	Auffüllung	-	<BG	1	0,13	-	7	7,6	<BG	11	7	14	<BG	30
KB15_0,37-1m	Auffüllung /Boden	-	<BG	<BG	<BG	-	2,7	4,6	<BG	8,6	7	12	<BG	19
KB16_0,1-1m	Auffüllung	-	<BG (140)	2,6	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KB17_1-2m	Boden	-	<BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KB18_0,13-1m	Auffüllung	-	-	118,2	9,4	-	11	170	<BG	11	110	15	0,18	120
KB18_1-2m	Auffüllung	-	-	27,1	2,9	-	19	210	<BG	19	91	20	0,2	63
KB18_2-3m	Boden	-	-	0,351	<BG	-	8,8	16	<BG	10	17	14	<BG	29
KB18_3-4m	Boden	<BG	-	0,945	<BG	<BG	8,9	5,9	<BG	10	6,7	16	<BG	28
KB19_1-2m	Boden	-	<BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KB20_2-4m	Boden	-	<BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KB9_0,1-1,1	Boden	-	<BG	<BG	<BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KB10_0,1-1m	Boden	-	<BG (93)	0,459	<BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KB21_0,16-0,7m	Boden	-	<BG	<BG	<BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KB22_0-1m	Boden	-	<BG	0,06	<BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KB23_0,45-1,1m	Auffüllung	-	<BG (89)	5,2	0,44	-	7,6	85	<BG	14	20	24	0,32	120
KB24_0,07-1m	Auffüllung /Boden	-	-	2,2	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KB25_0,12-1m	Auffüllung /Boden	-	-	37	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KB26_0,1-1m	Auffüllung	-	-	<BG	<BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KB27_0,3-1m	Auffüllung	-	-	48,1	2,5	-	16	39	0,5	38	170	45	0,24	440
KB29_0,19-1m	Auffüllung	-	-	<BG	<BG	-	4,2	7	1	8,9	6,1	12	0,092	27
KB28_0,3-1m	Auffüllung	-	<BG	84,2	7,9	-	12	190	0,4	21	30	18	1,1	190
KB28_1-2m	Auffüllung	-	<BG (110)	115,1	7,8	-	8,6	58	<BG	9,8	16	8,7	0,24	55
KB30_4-5m	Auffüllung/Boden	-	<BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Vergleichswerte:</b>														
Einbaukonfiguration gemäß VwV-Boden	Z0 (Lehm)	-	100 (400)	3	0,3	20	15	70	1	50	40	50	0,5	150
	Z1.1	3	300 (600)	3	0,9	20	45	210	3	180	120	150	1,5	450
	Z1.2	3	300 (600)	9	0,9	40	45	210	3	180	120	150	1,5	450
	Z2	10	1.000 (2.000)	30	3	100	150	700	10	600	400	500	5	1.500
DepV	DK0		500	30		100								
	DKI		4.000	500		200								
	DKII		8.000	1.000		50.000								

&lt;BG = kleiner Bestimmungsgrenze, - = nicht untersucht

synlab Umweltinstitut GmbH - Hohnerstraße 23 - 70469 Stuttgart  
**Geo-AER GmbH**  
Frau Raithel  
Sonnenbergstr. 39  
70184 Stuttgart

**Niederlassung Stuttgart**

Telefon: +49 (0)711 16272-0  
Telefax: +49 (0)711 16272-51  
E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com  
Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 16

Datum: 27.01.2016



D FL 14-304 01.01  
D FL 14-304 01.02  
D FL 14-304 01.03  
D FL 14-304 01.04  
D FL 14-304 01.05

UST-16-0004096/03-1

UST-16-0004096

schriftlich vom 19.01.2016

Gutachterliche Begleitung Umnutzung Otto-Ficker-Areal,  
Stuttgarter Straße / Otto-Ficker Straße, 73230 Kirchheim/Teck

19.01.2016

Auftraggeber

16.01.2016

19.01.2016 - 27.01.2016

Prüfbericht Nr.:

Auftrag-Nr.:

Ihr Auftrag:

Projekt:

Eingangsdatum:

Probennahme durch:

Probennahmedatum:

Prüfzeitraum:

**Probenbezeichnung:****KB 1\_0,285-1**

UST-16-0004096-01

Boden

**Original**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Trockenmasse	%	95,2	DIN EN 14346

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg TS	--	DIN ISO 18287

**Schwermetalle**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Königswasseraufschluss	--	--	DIN ISO 11466
Arsen	mg/kg TS	7,3	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	5,7	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	<0,3	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	12	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	6,5	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	13	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	<0,05	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	23	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

### Probenbezeichnung:

**KB 2\_0,29-1**

Probe Nr.

Probenart:

UST-16-0004096-02  
Boden

### Original

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	95,0	DIN EN 14346

### Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg TS	--	DIN ISO 18287

### Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Königswasseraufschluss	--	--	DIN ISO 11466
Arsen	mg/kg TS	9,2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	8,8	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	0,38	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	14	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	10	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	17	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	<0,05	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	29	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

### Probenbezeichnung:

**KB 3\_0,285-1**

UST-16-0004096-03

Auffüllung

### Original

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	90,9	DIN EN 14346

### Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg TS	0,86	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg TS	0,37	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg TS	11	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg TS	1,5	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg TS	11	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg TS	24	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	12	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg TS	13	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	9,7	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	5,1	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	11	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	0,77	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	5	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	4	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg TS	109,7	DIN ISO 18287

### Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Königswasseraufschluss	--	-	DIN ISO 11466
Arsen	mg/kg TS	14	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	69	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	0,41	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	16	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	43	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	19	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	0,47	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	109	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

**Probenbezeichnung:**
**MP ( KB 4\_0,14-1m+KB 5\_0,14-0,25m+KB 6\_0,135-1m+KB 7\_0,14-1m+KB 8\_0,185-1m)**

Probe Nr.

Probenart:

UST-16-0004096-07

Boden

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	97,6	DIN EN 14346

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthilen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Chrysene	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-Cd)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg TS	--	DIN ISO 18287

**Probenbezeichnung:**
**MP (KB 5\_0,13-1m; KB 7\_0,14-1m)**

Probe Nr.

Probenart:

UST-16-0004096-08

Boden

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	96,2	DIN EN 14346
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN ISO 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	<50	DIN EN ISO 14039/LAGA KW 04 (UAU)

**Schwermetalle**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Königswasseraufschluss	--	-	DIN ISO 11466
Arsen	mg/kg TS	5,1	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	38	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	<0,3	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	14	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	6,5	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	12	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	<0,05	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	32	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

**Probenbezeichnung:**
**KB11\_0,27-1m**

Probe Nr.

Probenart:

UST-16-0004096-09

Auffüllung

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	95,9	DIN EN 14346
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthylén	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthren	mg/kg TS	0,13	DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren	mg/kg TS	0,11	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	0,074	DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysen	mg/kg TS	0,064	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	0,1	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	0,081	DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	0,052	DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA	mg/kg TS	0,616	DIN ISO 18287 (UAU)

**Schwermetalle**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Königswasseraufschluss	--	-	DIN ISO 11466
Arsen	mg/kg TS	4,9	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	5,9	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	<0,3	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	8,7	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	5,3	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	10	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	<0,05	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	23	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

**Probenbezeichnung:**
**KB 12\_0,18-1m**

UST-16-0004096-10

Boden

**Original**

Parameter		Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	mg/kg TS	94,0	DIN EN 14346
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)	
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)	

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter		Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)	
Acenaphthylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)	
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)	
Fluoren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)	
Phenanthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)	
Anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)	
Fluoranthren	mg/kg TS	0,16	DIN ISO 18287 (UAU)	
Pyren	mg/kg TS	0,16	DIN ISO 18287 (UAU)	
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	0,084	DIN ISO 18287 (UAU)	
Chrysen	mg/kg TS	0,07	DIN ISO 18287 (UAU)	
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	0,11	DIN ISO 18287 (UAU)	
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)	
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	0,11	DIN ISO 18287 (UAU)	
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)	
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	0,064	DIN ISO 18287 (UAU)	
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	0,068	DIN ISO 18287 (UAU)	
Summe PAK EPA	mg/kg TS	0,827	DIN ISO 18287 (UAU)	

**Schwermetalle**

Parameter		Einheit	Messwert	Verfahren
Königswasseraufschluss	--	-	-	DIN ISO 11466
Arsen	mg/kg TS	8,8	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	
Blei	mg/kg TS	10	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	
Cadmium	mg/kg TS	<0,3	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	14	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	
Kupfer	mg/kg TS	7,8	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	
Nickel	mg/kg TS	16	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	
Quecksilber	mg/kg TS	<0,05	DIN EN ISO 12846	
Zink	mg/kg TS	33	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)	

### Probenbezeichnung:

**KB 13\_0,235-1m**

UST-16-0004096-11

Boden

### Original

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	93,4	DIN EN 14346
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

### Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(ghi)perlylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA	mg/kg TS	--	DIN ISO 18287 (UAU)

### Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Königswasseraufschluss	--	--	DIN ISO 11466
Arsen	mg/kg TS	9,8	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	31	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	0,49	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	16	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	11	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	17	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	0,08	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	91	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

**Probenbezeichnung:**
**KB 14\_0,35-1m**

Probe Nr.

Probenart:

 UST-16-0004096-12  
 Auffüllung

**Original**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Trockenmasse	%	95,6	DIN EN 14346
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren	mg/kg TS	0,058	DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthren	mg/kg TS	0,16	DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren	mg/kg TS	0,17	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	0,11	DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysen	mg/kg TS	0,075	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	0,15	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	0,13	DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(ghi)perlylen	mg/kg TS	0,098	DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	0,1	DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA	mg/kg TS	1,0	DIN ISO 18287 (UAU)

**Schwermetalle**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Königswasseraufschluss	--	-	DIN ISO 11466
Arsen	mg/kg TS	7	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	7,6	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	<0,3	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	11	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	7	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	14	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	<0,05	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	30	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

**Probenbezeichnung:**
**KB 15\_0,37-1m**

UST-16-0004096-13

Boden

**Original**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Trockenmasse	%	94,8	DIN EN 14346
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthilen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(ghi)perlylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA	mg/kg TS	--	DIN ISO 18287 (UAU)

**Schwermetalle**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Königswasseraufschluss	--	--	DIN ISO 11466
Arsen	mg/kg TS	2,7	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	4,6	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	<0,3	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	8,6	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	7	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	12	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	<0,05	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	19	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

**Probenbezeichnung:**
**KB 16\_0,1-1m**

Probe Nr.

Probenart:

Original

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	90,3	DIN EN 14346
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	140	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren	mg/kg TS	0,23	DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen	mg/kg TS	0,06	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthren	mg/kg TS	0,45	DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren	mg/kg TS	0,39	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	0,22	DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysene	mg/kg TS	0,21	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	0,29	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	0,1	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	0,26	DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	0,056	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(ghi)perlylen	mg/kg TS	0,18	DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	0,19	DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA	mg/kg TS	2,6	DIN ISO 18287 (UAU)

**Probenbezeichnung:**
**KB 17\_1-2m**

Probe Nr.

Probenart:

Original

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	93,5	DIN EN 14346
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

### Probenbezeichnung:

**KB 18\_0,13-1m**

UST-16-0004096-16

Auffüllung

### Original

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	90,7	DIN EN 14346

### Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg TS	1,2	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg TS	1,3	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg TS	15	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg TS	2,9	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg TS	23	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg TS	28	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	10	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg TS	11	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	6,5	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	4,1	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	9,4	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	0,58	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	1,1	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	4	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg TS	118,2	DIN ISO 18287

### Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Königswasseraufschluss	--	-	DIN ISO 11466
Arsen	mg/kg TS	11	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	170	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	<0,3	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	11	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	110	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	15	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	0,18	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	120	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

**Probenbezeichnung:****KB 18\_1-2m**

Probe Nr.

Probenart:

UST-16-0004096-17

Auffüllung

**Original**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Trockenmasse	%	87,0	DIN EN 14346

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg TS	0,2	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg TS	0,34	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg TS	1,8	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg TS	0,89	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg TS	0,49	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg TS	9,7	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	3,1	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg TS	3,4	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	1,8	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	1,1	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	2,9	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	0,11	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	0,76	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	0,37	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg TS	27,1	DIN ISO 18287

**Schwermetalle**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Königswasseraufschluss	--	-	DIN ISO 11466
Arsen	mg/kg TS	19	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	210	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	<0,3	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	19	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	91	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	20	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	0,2	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	63	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

**Probenbezeichnung:**
**KB 18\_2-3m**

UST-16-0004096-18

Boden

**Original**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Trockenmasse	%	93,9	DIN EN 14346

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg TS	0,15	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg TS	0,053	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg TS	0,15	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg TS	0,351	DIN ISO 18287

**Schwermetalle**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Königswasseraufschluss	--	--	DIN ISO 11466
Arsen	mg/kg TS	8,8	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	16	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	<0,3	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	10	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	17	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	14	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	<0,05	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	29	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

### Probenbezeichnung:

**KB 18\_3-4m**

UST-16-0004096-19

Boden

#### Original

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	95,2	DIN EN 14346
Cyanid, gesamt	mg/kg TS	<0,1	DIN ISO 17380 (UAU)

#### Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthilen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg TS	0,063	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg TS	0,5	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg TS	0,053	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg TS	0,19	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	0,074	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg TS	0,063	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg TS	0,945	DIN ISO 18287

#### Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Königswasseraufschluss	--	-	DIN ISO 11466
Arsen	mg/kg TS	8,9	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	5,9	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	<0,3	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	10	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	6,7	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	16	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	<0,05	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	28	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

#### Eluat

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Eluat	--	Filtrat	DIN EN 12457-4
Phenol-Index	mg/l	<0,01	DIN EN ISO 14402 (H 37) (UAU)

**Probenbezeichnung:****KB 20\_2-4m**

Probe Nr.

Probenart:

UST-16-0004096-23

Boden

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	94,9	DIN EN 14346
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

**Probenbezeichnung:****KB 19\_1-2m**

Probe Nr.

Probenart:

UST-16-0004096-24

Boden

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	94,6	DIN EN 14346
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

(UAU) - Niederlassung Augsburg

Eine auszugweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.  
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände (DIN EN ISO/IEC 17025).

Dipl.-Ing., Robert Ottenberger  
Niederlassungsleiter

synlab Umweltinstitut GmbH - Hohnerstraße 23 - 70469 Stuttgart  
**Geo-AER GmbH**  
**Frau Raithel**  
**Sonnenbergstr. 39**  
**70184 Stuttgart**

**Niederlassung Stuttgart**

Telefon: +49 (0)711 16272-0  
Telefax: +49 (0)711 16272-51  
E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com  
Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 14

15.02.2016

Prüfbericht Nr.:

UST-16-0011874/04-1

UST-16-0011874

schriftlich vom 09.02.2016

Gutachterliche Begleitung Umnutzung Otto-Ficker-Areal,  
Stuttgarter Straße, Otto-Ficker Straße, 73230 Kirchheim/ Teck

09.02.2016

Auftraggeber

08.02.2016

09.02.2016 - 15.02.2016

Eingangsdatum:

Probennahme durch:

Probennahmedatum:

Prüfzeitraum:



Deutsche  
Akademie für  
Qualitätselemente  
D-AkkS  
D-FK-14-304-01-01  
D-FK-14-304-01-02  
D-FK-14-304-01-03  
D-FK-14-304-01-04  
D-FK-14-304-01-05

Datum:

15.02.2016

**Probenbezeichnung:****KB 9\_0,1-1,1m**

Probe Nr.

Probenart:

UST-16-0011874-01

Boden

Original

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	97,4	DIN EN 14346
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthilen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysene	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA	mg/kg TS	--	DIN ISO 18287 (UAU)

**Probenbezeichnung:****KB 10\_0,1-1,1m**

UST-16-0011874-03

Probennr.:

Boden

**Original**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Trockenmasse	%	91,4	DIN EN 14346
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	93	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Naphthalin	mg/kg TS	0,1	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthilen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen	mg/kg TS	0,1	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren	mg/kg TS	0,086	DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren	mg/kg TS	0,11	DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthren	mg/kg TS	0,061	DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA	mg/kg TS	0,459	DIN ISO 18287 (UAU)

**Probenbezeichnung:****KB 21\_0,16-0,7m**

Probe Nr.

UST-16-0011874-05

Probenart:

Boden

Original

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	96,7	DIN EN 14346
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthilen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysene	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA	mg/kg TS	--	DIN ISO 18287 (UAU)

**Probenbezeichnung:****KB 22\_0-1m**

Probe Nr.

Probenart:

UST-16-0011874-07

Boden

**Original**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Trockenmasse	%	97,3	DIN EN 14346
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Naphthalin	mg/kg TS	0,06	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthilen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysene	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA	mg/kg TS	0,060	DIN ISO 18287 (UAU)

**Probenbezeichnung:**
**KB 23\_0,45-1,1m**

UST-16-0011874-10

Boden

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	91,4	DIN EN 14346
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	89	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	0,12	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthilen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen	mg/kg TS	0,082	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren	mg/kg TS	0,075	DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren	mg/kg TS	0,3	DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen	mg/kg TS	0,099	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthren	mg/kg TS	0,66	DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren	mg/kg TS	0,71	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	0,42	DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysen	mg/kg TS	0,35	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	0,62	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	0,22	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	0,44	DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	0,13	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(ghi)perlylen	mg/kg TS	0,49	DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	0,51	DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA	mg/kg TS	5,2	DIN ISO 18287 (UAU)

**Schwermetalle**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Königswasseraufschluss	--	-	DIN ISO 11466
Arsen	mg/kg TS	7,6	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	85	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	<0,3	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	14	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	20	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	24	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	0,32	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	120	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

**Probenbezeichnung:****KB 24\_0,07-1m**

Probe Nr.

Probenart:

UST-16-0011874-12

Boden

Original

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	92,5	DIN EN 14346

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg TS	0,11	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg TS	0,054	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg TS	0,56	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg TS	0,58	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	0,24	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg TS	0,23	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	0,19	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	0,086	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	0,15	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg TS	2,2	DIN ISO 18287

**Probenbezeichnung:****KB 25\_0,12-1m**

UST-16-0011874-14

Boden

Original

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	84,9	DIN EN 14346

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg TS	0,42	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg TS	0,059	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg TS	3,4	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg TS	0,57	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg TS	6,6	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg TS	6,4	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	3,8	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg TS	4,4	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	3,1	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	1,8	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	2,7	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	2,4	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	1,5	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg TS	37,0	DIN ISO 18287

**Probenbezeichnung:****KB 26\_0,1-1m**

UST-16-0011874-15

Bauschutt

Original

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	83,2	DIN EN 14346

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthenen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg TS	--	DIN ISO 18287

**Probenbezeichnung:****KB 27\_0,3-1m**

Probe Nr.

Probenart:

UST-16-0011874-16  
Boden**Original**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Trockenmasse	%	84,4	DIN EN 14346

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg TS	0,55	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg TS	1,1	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg TS	8,9	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg TS	2	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg TS	9,5	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg TS	7,8	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	3,7	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg TS	4	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	2,5	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	1,5	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	2,5	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	2,4	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	1,7	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg TS	48,1	DIN ISO 18287

**Schwermetalle**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Königswasseraufschluss	--	-	DIN ISO 11466
Arsen	mg/kg TS	16	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	39	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	0,5	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	38	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	170	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	45	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	0,24	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	440	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

**Probenbezeichnung:** **KB 29\_0,19-1,0m**  
 Probe Nr. UST-16-0011874-18  
 Probenart: Boden

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	95,2	DIN EN 14346

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg TS	--	DIN ISO 18287

**Schwermetalle**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Königswasseraufschluss	--	--	DIN ISO 11466
Arsen	mg/kg TS	4,2	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	7	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	1	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	8,9	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	6,1	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	12	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	0,092	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	27	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

**Probenbezeichnung:**
**KB 28\_0,3-1m**

Probe Nr.

Probenart:

UST-16-0011874-19

Boden

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	85,4	DIN EN 14346
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	0,24	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthilen	mg/kg TS	0,21	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen	mg/kg TS	0,34	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren	mg/kg TS	0,1	DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren	mg/kg TS	3,7	DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen	mg/kg TS	1,1	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthren	mg/kg TS	12	DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren	mg/kg TS	9,6	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	8	DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysen	mg/kg TS	6,8	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	12	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	4,2	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	7,9	DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	3	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(ghi)perlylen	mg/kg TS	7,4	DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	8,5	DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA	mg/kg TS	84,2	DIN ISO 18287 (UAU)

**Schwermetalle**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Königswasseraufschluss	--	-	DIN ISO 11466
Arsen	mg/kg TS	12	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	190	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	0,4	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	21	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	30	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	18	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	1,1	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	190	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

**Probenbezeichnung:**
**KB 28\_1-2m**

UST-16-0011874-20

Boden

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	91,0	DIN EN 14346
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	110	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	0,39	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthilen	mg/kg TS	0,14	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen	mg/kg TS	2,2	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren	mg/kg TS	1,3	DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren	mg/kg TS	15	DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen	mg/kg TS	3,2	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthren	mg/kg TS	21	DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren	mg/kg TS	17	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	9	DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysen	mg/kg TS	7,8	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	11	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	3,8	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	7,8	DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	2,3	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	6,5	DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	7,4	DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA	mg/kg TS	115,1	DIN ISO 18287 (UAU)

**Schwermetalle**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Königswasseraufschluss	--	-	DIN ISO 11466
Arsen	mg/kg TS	8,6	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	58	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	<0,3	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	9,8	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	16	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	8,7	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	0,24	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	55	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

**Probenbezeichnung:****KB 30\_4-5m**

Probe Nr.

UST-16-0011874-22

Probenart:

Boden

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	88,2	DIN EN 14346
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

(UAU) - Niederlassung Augsburg

Eine auszugweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.  
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände (DIN EN ISO/IEC 17025).Dipl.-Ing., Robert Ottenberger  
Niederlassungsleiter



Probenbez.	Material	Parameter															
		KW-Index	EOX	ΣPCB (6)	ΣPAK	Arsen	Blei	Cadmium	Chrom	Kupfer	Nickel	Quecksilber	Zink	Phenol-Index	Chlorid	Sulfat	
		[mg/kg TS]				[µg/l]								[mg/l]			
MP (KB1+KB2)	mineral. Bausubstanz, Beton Bodenplatte Geb. 12	<BG	<BG	<BG	<BG	<BG	<BG	<BG	4,7	2,2	<BG	<BG	39	<BG	56	118	
MP (KB4_Beton+KB5_Beton+KB6+KB7_Beton+KB8_Beton)	mineral. Bausubstanz, Beton Bodenplatte Geb. 5	<BG	<BG	<BG	<BG	<BG	<BG	<BG	3,5	2,1	<BG	<BG	6	<BG	169	86,7	
MP (KB11+KB12+KB13)	mineral. Bausubstanz, Beton Bodenplatte Halle, Geb. 1	<BG	<BG	<BG	<BG	<BG	<BG	<BG	16	2,6	<BG	<BG	78	<BG	186	9,51	
MP (KB14+KB15)	mineral. Bausubstanz, Beton Bodenplatte Hochregallager, Geb. 1	<BG	<BG	<BG	<BG	<BG	<BG	<BG	6	1,7	<BG	<BG	95	<BG	1,9	5,8	
KB10	mineral. Bausubstanz, Beton Bodenplatte Geb. 7	<BG (190)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BS3_Fuge1	dauerelastische Fuge, außen Geb. 1	-	-	<BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BS4_Fuge2	dauerelastische Fuge, außen Geb. 1	-	-	<BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BS5_Fuge3	dauerelastische Fuge, Hochregallager Geb. 1	-	-	<BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BS6	Schlacke (Fehlbodenfüllung), Dachspitz, Geb. 5	-	-	-	<BG	51	18	<BG	28	51	83	0,15	18	-	-	-	
BS8	Korkummantelung Rohr, Dachspitz, Geb. 5	-	-	-	14.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KB16_Schwarzbelag	Schwarzbelag	-	-	-	<BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KB17_Schwarzbelag	Schwarzbelag	-	-	-	<BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KB18_Asphalt	Schwarzbelag	-	-	-	1.300*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KB19_Asphalt	Schwarzbelag	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KB20_Asphalt	Schwarzbelag	-	-	-	<BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KB23_Beton	mineral. Bausubstanz, Beton Geb. 6	<BG	<BG	<BG	<BG	<BG	1,1	<BG	9,8	1,4	<BG	<BG	129	<BG	11,3	5,1	
KB24_0-0,07m	Schwarzbelag			<BG													
KB25_0-0,12m	Schwarzbelag			0,85													
KB29_0-0,19m	mineral. Bausubstanz, Beton Keller Geb. 3	<BG	<BG	<BG	<BG	<BG	1,8	<BG	9,8	1,4	<BG	<BG	45	<BG	0,9	0,8	
KB30_Schwarzbelag	Schwarzbelag			<BG													
MP Estrich (KB31, KB32, KB33)	mineral. Bausubstanz, Estrich Geb.5 Rohdecken EG, 1OG, 2OG	2.700 (10.000)*	17	<BG	5,3	1,6	<BG	<BG	11	32	11	<BG	27	<BG	2.440	162	
KB31_Estrich	mineral. Bausubstanz, Estrich Geb.5 , 1OG	9.800 (38.000)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KB32_Estrich	mineral. Bausubstanz, Estrich Geb.5 , 2OG	3.500 (7.200)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KB33_Estrich1	mineral. Bausubstanz, Estrich Geb.5 , EG	<BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KB33_Estrich2	mineral. Bausubstanz, Estrich Geb.5 , EG	<BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MP Beton (KB31, KB32, KB33)	mineral. Bausubstanz, Beton Geb. 5 Rohdecken EG, 1OG, 2OG	140 / 360	<BG	<BG	0,077	<BG	1,2	<BG	21	1,7	5	<BG	8,8	<BG	72,1	14,7	
BS9a	Ziegelmauerwerk außen, Geb.7 7	<BG	<BG	<BG	0,116	6,3	<BG	<BG	11	10	5,5	<BG	3,9	<BG	9,3	371	
BS10	Farbanstrich, Treppenhaus Geb.5	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BS11	Farbanstrich, Treppenhaus Geb.5	-	-	<BG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dach1	Flachdach	-	-	-	1.100 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dach2	Flachdach	-	-	-	-	41.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dach3	Flachdach , Geb.1	-	-	-	-	5.100*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Vergleichswerte:</b>																	
DepV	Z1.1	300 (600)	3	0,15	10	15	40	2	30	50	50	0,5	150	20	100	250	
	Z1.2	300 (600)	5	0,5	15	30	100	5	75	150	100	1	300	50	200	400	
	Z2	1.000 (2.000)	10	1	35	60	200	6	100	200	100	2	400	100	300	600	
	DK0	(500)		1	30	50	50	4	50	200	40	1	400	100	80	100	
	DKI	(4000)		5	500	200	200	50	300	1	200	5	2000	200	1500	2000	
DKII		(8000)		10	1000	200	1000	100	1000	5	1000	20	5000	50000	1500	2000	

&lt;BG = kleiner Bestimmungsgrenze, - = nicht untersucht

&gt;DKII

\* gefährlicher Abfall

Probenbez.	Material	Parameter	
		Asbest	VDI 3866, Blatt 5 (COM)
BS2_PVC	Bodenbelag, PVC, 1.OG Geb. 12	nicht nachweisbar	
BS7	Innenverkleidung Dachspitz, Geb. 5	nicht nachweisbar	
BS9	Zwischenwand Dachspitz, Geb. 5	nicht nachweisbar	
KB1_Holzestrich	Geb. 12, EG	nicht nachweisbar	
KB4_Estrich	Geb.5, UG	nicht nachweisbar	
KB5_Estrich	Geb.5, UG	nicht nachweisbar	
KB7_Holzestrich	Geb.5, UG	nicht nachweisbar	
KB8_Holzestrich	Geb.5, UG	nicht nachweisbar	
KB9_Estrich	Geb. 7, UG	nicht nachweisbar	

synlab Umweltinstitut GmbH - Hohnerstraße 23 - 70469 Stuttgart  
**Geo-AER GmbH**  
**Frau Raithel**  
**Sonnenbergstr. 39**  
**70184 Stuttgart**

**Niederlassung Stuttgart**

Telefon: +49 (0)711 16272-0  
Telefax: +49 (0)711 16272-51  
E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com  
Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 4

27.01.2016

Prüfbericht Nr.:

UST-16-0004096

Auftrag-Nr.:

Ihr Auftrag:

Projekt:

Eingangsdatum:

Probennahme durch:

Probennahmedatum:

Prüfzeitraum:

Datum:

27.01.2016

Prüfbericht Nr.:

UST-16-0004096

Auftrag-Nr.:

Ihr Auftrag:

Projekt:

Eingangsdatum:

Probennahme durch:

Probennahmedatum:

Prüfzeitraum:

UST-16-0004096/05-1

schriftlich vom 19.01.2016

Gutachterliche Begleitung Umnutzung Otto-Ficker-Areal,  
Stuttgarter Straße / Otto-Ficker Straße, 73230 Kirchheim/Teck

19.01.2016

Auftraggeber

16.01.2016

19.01.2016 - 27.01.2016

**Probenbezeichnung:**

**BS 2\_PVC**

UST-16-0004096-27

Material

Original

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Asbest	%	nicht nachweisbar	VDI 3866 Blatt 5 (F)



Deutsche  
Akkreditierte  
Qualitätsstelle  
D-FL 14-304 01.01  
D-FL 14-304 01.02  
D-FL 14-304 01.03  
D-FL 14-304 01.04  
D-FL 14-304 01.05

**Probenbezeichnung:****BS 3\_Fuge 1**

UST-16-0004096-28

Fugenmaterial

**Original****Polychlorierte Biphenyle**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
PCB Nr. 28	mg/kg	<0,1	DIN ISO 10382
PCB Nr. 52	mg/kg	<0,1	DIN ISO 10382
PCB Nr. 101	mg/kg	<0,1	DIN ISO 10382
PCB Nr. 118	mg/kg	<0,1	DIN ISO 10382
PCB Nr. 138	mg/kg	<0,1	DIN ISO 10382
PCB Nr. 153	mg/kg	<0,1	DIN ISO 10382
PCB Nr. 180	mg/kg	<0,1	DIN ISO 10382
Summe PCB (7 Verbindungen)	mg/kg	--	DIN ISO 10382

**Probenbezeichnung:****BS 4\_Fuge 2**

UST-16-0004096-29

Fugenmaterial

**Original****Polychlorierte Biphenyle**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
PCB Nr. 28	mg/kg	<0,1	DIN ISO 10382
PCB Nr. 52	mg/kg	<0,1	DIN ISO 10382
PCB Nr. 101	mg/kg	<0,1	DIN ISO 10382
PCB Nr. 118	mg/kg	<0,1	DIN ISO 10382
PCB Nr. 138	mg/kg	<0,1	DIN ISO 10382
PCB Nr. 153	mg/kg	<0,1	DIN ISO 10382
PCB Nr. 180	mg/kg	<0,1	DIN ISO 10382
Summe PCB (7 Verbindungen)	mg/kg	--	DIN ISO 10382

**Probenbezeichnung:****BS 5\_Fuge 3**

UST-16-0004096-30

Fugenmaterial

**Original****Polychlorierte Biphenyle**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
PCB Nr. 28	mg/kg	<0,1	DIN ISO 10382
PCB Nr. 52	mg/kg	<0,1	DIN ISO 10382
PCB Nr. 101	mg/kg	<0,1	DIN ISO 10382
PCB Nr. 118	mg/kg	<0,1	DIN ISO 10382
PCB Nr. 138	mg/kg	<0,1	DIN ISO 10382
PCB Nr. 153	mg/kg	<0,1	DIN ISO 10382
PCB Nr. 180	mg/kg	<0,1	DIN ISO 10382
Summe PCB (7 Verbindungen)	mg/kg	--	DIN ISO 10382

**Probenbezeichnung:****KB 10**

UST-16-0004096-33

Bauschutt

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	96,9	DIN EN 14346
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	190	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

**Probenbezeichnung:****KB 1\_Holzestrich**

UST-16-0004096-36

Material

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Asbest	%	nicht nachweisbar	VDI 3866 Blatt 5 (F)

**Probenbezeichnung:****KB 4\_Estrich**

UST-16-0004096-37

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Asbest	%	nachweisbar	VDI 3866 Blatt 5 (F)

**Beurteilung**

Probe enthält Chrysotil-Asbest (Spuren von Asbest festgestellt).

**Probenbezeichnung:****KB 5\_Estrich**

UST-16-0004096-38

Material

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Asbest	%	nicht nachweisbar	VDI 3866 Blatt 5 (F)

**Probenbezeichnung:****KB 7\_Holzestrich**

Probe Nr.

UST-16-0004096-39

Probenart:

Material

Original

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Asbest	%	nicht nachweisbar	VDI 3866 Blatt 5 (F)

**Probenbezeichnung:****KB 8\_Holzestrich**

Probe Nr.

UST-16-0004096-40

Probenart:

Material

Original

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Asbest	%	nicht nachweisbar	VDI 3866 Blatt 5 (F)

**Probenbezeichnung:****KB 9\_Estrich**

Probe Nr.

UST-16-0004096-41

Probenart:

Material

Original

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Asbest	%	nachweisbar	VDI 3866 Blatt 5 (F)

**Beurteilung**

Probe enthält Amphibol-Asbest (ca.1% bis 15%).

(F) - Fremdvergabe;(UAU) - Niederlassung Augsburg

Eine auszugswise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.  
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände (DIN EN ISO/IEC 17025).

Dipl.-Ing., Robert Ottenberger

Niederlassungsleiter

synlab Umweltinstitut GmbH - Hohnerstraße 23 - 70469 Stuttgart  
**Geo-AER GmbH**  
**Frau Raithel**  
**Sonnenbergstr. 39**  
**70184 Stuttgart**

**Niederlassung Stuttgart**

Telefon: +49 (0)711 16272-0  
Telefax: +49 (0)711 16272-51  
E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com  
Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 3

01.03.2016

Prüfbericht Nr.:

UST-16-0005767

schriftlich vom 22.01.2016

Gutachterliche Begleitung Umnutzung Otto-Ficker-Areal,

Stuttgarter Straße / Otto-Ficker Straße, 73230 Kirchheim/Teck

22.01.2016

Auftraggeber

21.01.2016

22.01.2016 - 27.01.2016

Material

Eingangsdatum:

Probennahme durch:

Probennahmedatum:

Prüfzeitraum:

Probenart:



Deutsche  
Akreditierte  
Qualitätsstelle  
D: TL 14-304 01.01  
D: HL 14-304 01.02  
D: HL 14-304-01.03  
D: HL 14-304 01.04  
D: HL 14-304 01.05

**Probenbezeichnung:**
**BS 6**  
 UST-16-0005767-01

Probe Nr.

Original

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Trockenmasse	%	99,4	DIN EN 14346

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthilen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(g,h,i)perylen	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	<0,05	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg TS	--	DIN ISO 18287

**Schwermetalle**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Königswasseraufschluss	--	-	DIN ISO 11466
Arsen	mg/kg TS	51	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/kg TS	18	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/kg TS	<0,3	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	28	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/kg TS	51	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/kg TS	83	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/kg TS	0,15	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/kg TS	18	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

**Probenbezeichnung:**  
**BS 7**  
 Probe Nr.  
 UST-16-0005767-02

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Asbest	%	nicht nachweisbar	VDI 3866 Blatt 5 (F)

**Probenbezeichnung:**  
**BS 8**  
 Probe Nr.  
 UST-16-0005767-03

**Original**
**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg	10	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg	55	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg	10	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg	1500	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg	220	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg	2300	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg	2900	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg	1200	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg	1200	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	1300	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	560	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg	1200	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	86	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	210	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	1100	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg	14000	DIN ISO 18287

**Probenbezeichnung:**  
**BS 9a**  
 Probe Nr.  
 UST-16-0005767-04

**Original**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Asbest	%	nicht nachweisbar	VDI 3866 Blatt 5 (F)

(F) - Fremdvergabe

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.  
 Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände (DIN EN ISO/IEC 17025).

synlab Umweltinstitut GmbH - Hohnerstraße 23 - 70469 Stuttgart

**Geo-AER GmbH**  
**Frau Raithel**  
**Sonnenbergstr. 39**  
**70184 Stuttgart**

**Niederlassung Stuttgart**  
 Durchwahl: +49 (0)711 16272-0  
 Telefax: +49 (0)711 16272-51  
 E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com  
 Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 1  
 19.02.2016



Deutsche  
Akkreditierte  
Merkblätter für Prüfmethoden

D\_FL-14-2004-01-01

D\_FL-14-2004-01-02

D\_FL-14-2004-01-03

D\_FL-14-2004-01-04

D\_FL-14-2004-01-05

**Prüfbericht Nr.:** UST-16-0011874/06-1

UST-16-0011874

schriftlich vom 09.02.2016

Gutachterliche Begleitung Umnutzung Otto-Ficker-Areal,  
 Stuttgarter Straße, Otto-Ficker Straße, 73230 Kirchheim/ Teck

08.02.2016

Auftraggeber

16.02.2016

Eingangsdatum:

16.02.2016 - 19.02.2016

Materialprobe

## Untersuchungsergebnisse

Probe-Nr.:		UST-16-0011874-30	UST-16-0011874-31	UST-16-0011874-32	UST-16-0011874-33
Bezeichnung:		KB 31_Estrich	KB 32_Estrich	KB 33_Estrich 1	KB 33_Estrich 2

### Original

Trockenmasse	%	93,0	93,0	93,0	93,0
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	9800	3500	<50	<50
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	38000	7200	<50	<50

Eine auszugswise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.  
 Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände (DIN EN ISO/IEC 17025).

  
 Dipl.-Ing. Robert Ottenberger  
 Niederlassungsleiter

### Angewandte Methoden

Parameter	Norm
Trockenmasse	DIN EN 14346
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)

(UAU) - Niederlassung Augsburg

Geschäftsführer:  
 Dipl.-Ing. Lutz Eckardt  
 Dr. Bartl Wimmer

UniCredit Bank AG  
 IBAN DE096002900388791721  
 SWIFT HYVEDMEM473

Amts- und Registergericht  
 Stuttgart HRB 19391  
 Ust. Id-Nr.: DE 195 993 312  
 Steuernummer 103/116/42540

synlab Umweltinstitut GmbH - Hohnerstraße 23 - 70469 Stuttgart

**Geo-AER GmbH**  
 Frau Raithel  
 Sonnenbergstr. 39  
 70184 Stuttgart

**Niederlassung Stuttgart**

Durchwahl: +49 (0)711 16272-0  
 Telefax: +49 (0)711 16272-51  
 E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com  
 Internet: www.synlab.de

 Seite 1 von 4  
 27.01.2016

**Prüfbericht Nr.:**

UST-16-0004096/02-1

UST-16-0004096

schriftlich vom 19.01.2016

**Ihr Auftrag:**  
**Projekt:**  
 Gutachtliche Begleitung Umnutzung Otto-Ficker-Areal,  
 Stuttgarter Straße / Otto-Ficker Straße, 73230 Kirchheim/Teck

**Probenahme:**  
**Probenahme durch:**

16.01.2016

Auftraggeber

19.01.2016

19.01.2016 - 27.01.2016

Bauschutt

**Eingangsdatum:**  
**Prüfzeitraum:**  
**Probennart:**

**Untersuchungsergebnisse**

Probe-Nr.:	UST-16-0004096-31	UST-16-0004096-32	UST-16-0004096-34	UST-16-0004096-35
Bezeichnung:	MP (KB 1 + KB 2)	MP (KB 11 + KB 12 4_Beton+KB 5_Beton+KB 6+KB 7_Beton+KB 8_Beton)	MP (KB 13) 15)	MP (KB 14 + KB 15)

**Original**

Trockensubstanz	%	89,6	97,1	96,5	96,5
EOX	mg/kg TS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50	<50	<50	<50
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	<50	<50	<50	<50

Probe-Nr.:	UST-16-0004096-31	UST-16-0004096-32	UST-16-0004096-34	UST-16-0004096-35
Bezeichnung:	MP (KB 1 + KB 2)	MP (KB 4 5_Beton+KB 7_Beton+KB 8_Beton)	MP (KB 11 + KB 12 + KB 13)	MP (KB 14 + KB 15)

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	<0,05	<0,05
Acenaphthilen	mg/kg TS	<0,05	<0,05	<0,05
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,05	<0,05	<0,05
Fluoren	mg/kg TS	<0,05	<0,05	<0,05
Phenanthren	mg/kg TS	<0,05	<0,05	<0,05
Anthracen	mg/kg TS	<0,05	<0,05	<0,05
Fluoranthren	mg/kg TS	<0,05	<0,05	<0,05
Pyren	mg/kg TS	<0,05	<0,05	<0,05
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	<0,05	<0,05	<0,05
Chrysene	mg/kg TS	<0,05	<0,05	<0,05
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	<0,05	<0,05
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	<0,05	<0,05
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	<0,05	<0,05	<0,05
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	<0,05	<0,05
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	<0,05	<0,05	<0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	<0,05	<0,05	<0,05
Summe PAK EPA	mg/kg TS	--	--	--

**Polychlorierte Biphenyle**

PCB Nr. 28	mg/kg TS	<0,005	<0,005	<0,005
PCB Nr. 52	mg/kg TS	<0,005	<0,005	<0,005
PCB Nr. 101	mg/kg TS	<0,005	<0,005	<0,005
PCB Nr. 118	mg/kg TS	<0,005	<0,005	<0,005
PCB Nr. 138	mg/kg TS	<0,005	<0,005	<0,005
PCB Nr. 153	mg/kg TS	<0,005	<0,005	<0,005
PCB Nr. 180	mg/kg TS	<0,005	<0,005	<0,005
Summe PCB	mg/kg TS	--	--	--
Summe PCB (7 Verbindungen)	mg/kg TS	--	--	--

Probe-Nr.:		UST-16-0004096-31	UST-16-0004096-32	UST-16-0004096-34	UST-16-0004096-35
Bezeichnung:	MP (KB 1 + KB 2)	MP (KB 4_Beton+KB 5_Beton+KB 6+KB 7_Beton+KB 8_Beton)	MP (KB 11 + KB 12 +KB 13)	MP (KB 14 + KB 15)	MP (KB 14 + KB 15)

### Eluat

	Eluat	Filtrat	Filtrat	Filtrat	Filtrat
pH-Wert		11,0	9,7	12,3	12,0
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	1370	857	3470	1496
Chlorid	mg/l	56	169	186	1,9
Sulfat	mg/l	118	86,7	9,51	5,8
Phenol-Index	µg/l	<10	<10	<10	<10

### Schwermetalle

Arsen	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
Blei	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
Cadmium	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Chrom (Gesamt)	µg/l	4,7	3,5	16	6,0
Kupfer	µg/l	2,2	2,1	2,6	1,7
Nickel	µg/l	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
Quecksilber	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Zink	µg/l	39	6,0	78	95

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.  
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände (DIN EN ISO/IEC 17025).

Dipl.-Ing., Robert Ottenberger  
Niederlassungsleiter

### **Angewandte Methoden**

Parameter	Norm
Trockensubstanz	DIN ISO 11465
EOX	DIN 38414-S 17 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Naphthalin	DIN ISO 18287 (UAU)
Aconaphthylen	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren	DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren	DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthren	DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzol(a)anthracen	DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysen	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzol(b)fluoranthren	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzol(k)fluoranthren	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzol(a)pyren	DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzol(ghi)perylene	DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA	DIN ISO 18287 (UAU)
PCB Nr. 28	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 52	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 101	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 118	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 138	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 153	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 180	DIN EN 15308 (UAU)
Summe PCB	DIN EN 15308 (UAU)
Summe PCB (7 Verbindungen)	DIN EN 15308 (UAU)
Eluat	DIN EN 12457-4
pH-Wert	DIN 38 404-C 5
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	DIN EN 27888
Chlorid	DIN EN ISO 10304-2
Sulfat	DIN EN ISO 10304-2
Phenol-Index	DIN EN ISO 14402 (H 37) (UAU)
Arsen	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	DIN EN ISO 12846
Zink	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

synlab Umweltinstitut GmbH - Hohnerstraße 23 - 70469 Stuttgart

**Geo-AER GmbH**  
Frau Raithel  
Sonnenbergstr. 39  
70184 Stuttgart

**Niederlassung Stuttgart**

Durchwahl: +49 (0)711 16272-0  
Telefax: +49 (0)711 16272-51  
E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com  
Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 6

15.02.2016

**Prüfbericht Nr.:**

**Auftrag-Nr.:** UST-16-0011874

**Ihr Auftrag:** schriftlich vom 09.02.2016

**Projekt:** Gutachtliche Begleitung Umnutzung Otto-Ficker-Areal,  
Stuttgarter Straße, Otto-Ficker Straße, 73230 Kirchheim/ Teck

**Probenahme:** 08.02.2016

**Probenahme durch:** Auftraggeber

**Eingangsdatum:** 09.02.2016

**Prüfzeitraum:** 09.02.2016 - 15.02.2016

**Probenart:** Bauschutt

**UST-16-0011874/03-1**



Deutsche  
Akkreditierungsstelle

Moerschle - Villigstallee

D-3265 Moerschle 01.01

D-FL-15-200-01-02

D-FL-15-200-01-03

D-FL-15-200-01-04

D-FL-15-200-01-05

**Datum:**

Seite 1 von 6

15.02.2016

## Untersuchungsergebnisse

Probe-Nr.:	UST-16-0011874-09	UST-16-0011874-17	UST-16-0011874-23	UST-16-0011874-24
Bezeichnung:	KB 23_Beton	KB 29_0,19m	MP Estrich (KB 31, KB 32, KB 33)	MP Beton (KB 31, KB 32, KB 33)

### Original

Trockensubstanz	%	95,6	96,3	93,0	98,5
EOX	mg/kg TS	<0,5	<0,5	17	<0,5
Kohlenwasserstoffe C'10 - C22	mg/kg TS	<50	<50	2700	140
Kohlenwasserstoffe C'10 - C40	mg/kg TS	<50	<50	10000	360

### Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin	mg/kg TS	<0,05	<0,05	0,11	<0,05
Acenaphthylene	mg/kg TS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Acenaphthene	mg/kg TS	<0,05	<0,05	0,07	<0,05
Fluoren	mg/kg TS	<0,05	<0,05	0,096	<0,05
Phenanthren	mg/kg TS	<0,05	<0,05	0,37	0,077
Anthracen	mg/kg TS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Fluoranthren	mg/kg TS	<0,05	<0,05	0,91	<0,05
Pyren	mg/kg TS	<0,05	<0,05	0,93	<0,05
Benz(a)anthracen	mg/kg TS	<0,05	<0,05	0,49	<0,05
Chrysen	mg/kg TS	<0,05	<0,05	1,1	<0,05
Benz(b)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	<0,05	0,5	<0,05
Benz(k)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05	<0,05	0,14	<0,05
Benz(a)pyren	mg/kg TS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05	<0,05	0,11	<0,05
Benz(ghi)perylen	mg/kg TS	<0,05	<0,05	0,25	<0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	<0,05	<0,05	0,19	<0,05
Summe PAK EPA	mg/kg TS	--	--	5,3	0,077

### Polychlorierte Biphenyle

PCB Nr. 28	mg/kg TS	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
PCB Nr. 52	mg/kg TS	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
PCB Nr. 101	mg/kg TS	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
PCB Nr. 118	mg/kg TS	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
PCB Nr. 138	mg/kg TS	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
PCB Nr. 153	mg/kg TS	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
PCB Nr. 180	mg/kg TS	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Summe PCB	mg/kg TS	--	--	--	--
Summe PCB (7 Verbindungen)	mg/kg TS	--	--	--	--

Probe-Nr.:	UST-16-0011874-09	UST-16-0011874-17	UST-16-0011874-23	UST-16-0011874-24
Bezeichnung:	KB 23_Beton	KB 29_0-0,19m	MP Estrich (KB 31, KB 32, KB 33)	MP Beton (KB 31, KB 32, KB 33)

**Eluat**

Eluat		Filtrat	Filtrat	Filtrat	Filtrat
pH-Wert		12,1	12,3	9,9	12,0
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	2110	3830	7170	1960
Chlorid	mg/l	11,3	0,9	2440	72,1
Sulfat	mg/l	5,1	0,8	162	14,7
Phenol-Index	µg/l	<10	<10	<10	<10

**Schwermetalle**

Arsen	µg/l	<1,0	<1,0	1,6	<1,0
Blei	µg/l	1,1	1,8	<1,0	1,2
Cadmium	µg/l	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Chrom (Gesamt)	µg/l	9,8	34	11	21
Kupfer	µg/l	1,4	1,7	32	1,7
Nickel	µg/l	<1,0	<1,0	11	5,0
Quecksilber	µg/l	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Zink	µg/l	129	45	27	8,8

## Untersuchungsergebnisse

Probe-Nr.:	UST-16-0011874-26
Bezeichnung:	BS 9

### Original

Trockensubstanz	%	99,2
EOX	mg/kg TS	<0,5
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	mg/kg TS	<50
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	mg/kg TS	<50

### Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Naphthalin	mg/kg TS	<0,05
Acenaphthylen	mg/kg TS	<0,05
Acenaphthen	mg/kg TS	<0,05
Fluoren	mg/kg TS	<0,05
Phenanthren	mg/kg TS	<0,05
Anthracen	mg/kg TS	<0,05
Fluoranthren	mg/kg TS	0,065
Pyren	mg/kg TS	0,051
Benzo(a)anthracen	mg/kg TS	<0,05
Chrysen	mg/kg TS	<0,05
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	<0,05
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	<0,05
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg TS	<0,05
Benzo(ghi)perylen	mg/kg TS	<0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	<0,05
Summe PAK EPA	mg/kg TS	0,116

### Polychlorierte Biphenyle

PCB Nr. 28	mg/kg TS	<0,005
PCB Nr. 52	mg/kg TS	<0,005
PCB Nr. 101	mg/kg TS	<0,005
PCB Nr. 118	mg/kg TS	<0,005
PCB Nr. 138	mg/kg TS	<0,005
PCB Nr. 153	mg/kg TS	<0,005
PCB Nr. 180	mg/kg TS	<0,005
Summe PCB	mg/kg TS	--
Summe PCB (7 Verbindungen)	mg/kg TS	--

Probe-Nr.:	UST-16-0011874-26
Bezeichnung:	BS 9

## Eluat

Eluat		Filtrat
pH-Wert		10,6
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	960
Chlorid	mg/l	9,3
Sulfat	mg/l	371
Phenol-Index	µg/l	<10

## Schwermetalle

	µg/l	µg/l
Arsen		6,3
Blei	µg/l	<1,0
Cadmium	µg/l	<0,10
Chrom (Gesamt)	µg/l	11
Kupfer	µg/l	10
Nickel	µg/l	5,5
Quecksilber	µg/l	<0,1
Zink	µg/l	3,9

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.  
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände (DIN EN ISO/IEC 17025).



Dipl.-Ing., Robert Ottenberger  
Niederlassungsleiter

### **Angewandte Methoden**

Parameter	Norm
Trockensubstanz	DIN ISO 11465
EOX	DIN 38414-S 17 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Kohlenwasserstoffe C10 - C40	DIN EN 14039/LAGA KW 04 (UAU)
Naphthalin	DIN ISO 18287 (UAU)
Aconaphthylen	DIN ISO 18287 (UAU)
Acenaphthen	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoren	DIN ISO 18287 (UAU)
Phenanthren	DIN ISO 18287 (UAU)
Anthracen	DIN ISO 18287 (UAU)
Fluoranthren	DIN ISO 18287 (UAU)
Pyren	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzol(a)anthracen	DIN ISO 18287 (UAU)
Chrysen	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzol(b)fluoranthren	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzol(k)fluoranthren	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzol(a)pyren	DIN ISO 18287 (UAU)
Dibenz(ah)anthracen	DIN ISO 18287 (UAU)
Benzol(ghi)perylene	DIN ISO 18287 (UAU)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	DIN ISO 18287 (UAU)
Summe PAK EPA	DIN ISO 18287 (UAU)
PCB Nr. 28	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 52	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 101	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 118	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 138	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 153	DIN EN 15308 (UAU)
PCB Nr. 180	DIN EN 15308 (UAU)
Summe PCB	DIN EN 15308 (UAU)
Summe PCB (7 Verbindungen)	DIN EN 15308 (UAU)
Eluat	DIN EN 12457-4
pH-Wert	DIN 38 404-C 5
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	DIN EN 27888
Chlorid	DIN EN ISO 10304-2
Sulfat	DIN EN ISO 10304-2
Phenol-Index	DIN EN ISO 14402 (H 37) (UAU)
Arsen	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	DIN EN ISO 12846
Zink	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

synlab Umweltinstitut GmbH - Hohnerstraße 23 - 70469 Stuttgart  
**Geo-AER GmbH**  
Frau Raithel  
Sonnenbergstr. 39  
70184 Stuttgart

**Niederlassung Stuttgart**

Telefon: +49 (0)711 16272-0  
Telefax: +49 (0)711 16272-51  
E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com  
Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 7

15.02.2016

Prüfbericht Nr.:

UST-16-0011874

UST-16-0011874

schriftlich vom 09.02.2016

Gutachterliche Begleitung Umnutzung Otto-Ficker-Areal,  
Stuttgarter Straße, Otto-Ficker Straße, 73230 Kirchheim/ Teck

09.02.2016

Auftraggeber

08.02.2016

09.02.2016 - 15.02.2016

Eingangsdatum:

Probennahme durch:

Probennahmedatum:

Prüfzeitraum:



Deutsche  
Akreditierungsstelle  
D-FL-14-304-01-01  
D-FL-14-304-01-02  
D-FL-14-304-01-03  
D-FL-14-304-01-04  
D-FL-14-304-01-05

**Probenbezeichnung:****KB 24\_0,-0,07m**

Probe Nr.

Probenart:

UST-16-0011874-11

Asphalt

Original

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Naphthalin	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg	--	DIN ISO 18287

**Probenbezeichnung:****KB 25\_0-0,12m**

Probe Nr.

UST-16-0011874-13

Probenart:

Asphalt

Original

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Naphthalin	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg	0,85	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg	0,85	DIN ISO 18287

**Probenbezeichnung:**

UST-16-0011874-21

Asphalt

Original

**KB 30\_Schwarzbelag**

Probe Nr.

Probenart:

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Naphthalin	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg	--	DIN ISO 18287

**Probenbezeichnung:****Dach 1**

UST-16-0011874-27

Material

Original

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylén	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg	61	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg	10	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg	130	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg	200	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg	83	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg	100	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	140	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	78	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg	120	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	13	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	60	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	82	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg	1100	DIN ISO 18287

**Probenbezeichnung:****Dach 2**

UST-16-0011874-28

Probennr.

Probenart:

Original

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Naphthalin	mg/kg	290	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	mg/kg	100	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg	640	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg	490	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg	6200	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg	1400	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg	8200	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg	9500	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg	2800	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg	2500	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	1800	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	1100	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg	2200	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	210	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	2400	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	1200	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg	41000	DIN ISO 18287

**Probenbezeichnung:****Dach 3**

UST-16-0011874-29

Probennr.

Probenart:

Original

**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Naphthalin	mg/kg	<0,05	DIN ISO 18287
Acenaphthylén	mg/kg	2	DIN ISO 18287
Acenaphthen	mg/kg	9,9	DIN ISO 18287
Fluoren	mg/kg	1,5	DIN ISO 18287
Phenanthren	mg/kg	92	DIN ISO 18287
Anthracen	mg/kg	7,4	DIN ISO 18287
Fluoranthren	mg/kg	1100	DIN ISO 18287
Pyren	mg/kg	2200	DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen	mg/kg	460	DIN ISO 18287
Chrysen	mg/kg	390	DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	220	DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	140	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	mg/kg	230	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	22	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	90	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	79	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	mg/kg	5100	DIN ISO 18287

Eine auszugswise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.  
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände (DIN EN ISO/IEC 17025).

Dipl.-Ing., Robert Ottenberger  
Niederlassungsleiter

synlab Umweltinstitut GmbH - Hohnerstraße 23 - 70469 Stuttgart

**Geo-AER GmbH**  
Frau Raithel  
Sonnenbergstr. 39  
70184 Stuttgart

### Niederlassung Stuttgart

Durchwahl: +49 (0)711 16272-0  
Telefax: +49 (0)711 16272-51  
E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com  
Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 4  
27.01.2016

Prüfbericht Nr.:

UST-16-0004096

schriftlich vom 19.01.2016

Gutachterliche Begleitung Umnutzung Otto-Ficker-Areal,  
Stuttgarter Straße / Otto-Ficker Straße, 73230 Kirchheim/Teck  
16.01.2016  
Auftraggeber  
19.01.2016  
19.01.2016 - 27.01.2016  
Asphalt



Deutsche  
Akkreditierte  
Merkblätter  
D Fl 14-2004 01-01  
D Fl 14-2004 01-02  
D Fl 14-2004 01-03  
D Fl 14-2004 01-04  
D Fl 14-2004 01-05

Prüfbericht Nr.: UST-16-0004096/04-1

Datum:

27.01.2016

Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. Lutz Eckardt  
Dr. Bartl Wimmer

Amts- und Registergericht  
Stuttgart HRB 19391  
Ust. Id-Nr.: DE 195 993 312  
Steuernummer 103/116/42540

UniCredit Bank AG  
BLZ 6002290 Kto-Nr. 388791721  
IBAN DE0960022900388791721  
SWIFT HYVVEDDEMM473

**Untersuchungsergebnisse**

Probe-Nr.:	UST-16-0004096-20	UST-16-0004096-21	UST-16-0004096-22
Bezeichnung:	KB 18_Asphalt	KB 19_Asphalt	KB 20_Asphalt

**Original****Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe**

	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Naphthalin			35	<0,05
Acenaphthilen	mg/kg	10	<0,05	<0,05
Acenaphthen	mg/kg	67	<0,05	<0,05
Fluoren	mg/kg	110	<0,05	<0,05
Phenanthren	mg/kg	310	1	<0,05
Anthracen	mg/kg	65	0,07	<0,05
Fluoranthren	mg/kg	210	<0,05	<0,05
Pyren	mg/kg	220	1,2	<0,05
Benzo(a)anthracen	mg/kg	78	<0,05	<0,05
Chrysen	mg/kg	78	<0,05	<0,05
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	43	0,4	<0,05
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	29	0,28	<0,05
Benzo(a)pyren	mg/kg	63	0,5	<0,05
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	3	<0,05	<0,05
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	11	<0,05	<0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	20	<0,05	<0,05
Summe PAK EPA	mg/kg	1300	3,5	--

## Untersuchungsergebnisse

Probe-Nr.:	UST-16-0004096-25
Bezeichnung:	KB 16_Schwarzbelag

Original

### Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Naphthalin	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Acenaphthilen	mg/kg	<0,05	<0,05	<0,05
Acenaphthene	mg/kg	<0,05	<0,05	<0,05
Fluoren	mg/kg	<0,05	<0,05	<0,05
Phenanthren	mg/kg	<0,05	<0,05	<0,05
Anthracen	mg/kg	<0,05	<0,05	<0,05
Fluoranthen	mg/kg	<0,05	<0,05	<0,05
Pyren	mg/kg	<0,05	<0,05	<0,05
Benzo(a)anthracen	mg/kg	<0,05	<0,05	<0,05
Chrysen	mg/kg	<0,05	<0,05	<0,05
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg	<0,05	<0,05	<0,05
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg	<0,05	<0,05	<0,05
Benzo(a)pyren	mg/kg	<0,05	<0,05	<0,05
Dibenz(ah)anthracen	mg/kg	<0,05	<0,05	<0,05
Benzo(ghi)perylen	mg/kg	<0,05	<0,05	<0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	<0,05	<0,05	<0,05
Summe PAK EPA	mg/kg	--	--	--

Eine auszugswise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.  
 Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände (DIN EN ISO/IEC 17025).

Dipl.-Ing., Robert Ottenberger  
 Niederlassungsleiter

**Angewandte Methoden**

Parameter	Norm
Naphthalin	DIN ISO 18287
Acenaphthylen	DIN ISO 18287
Acenaphthen	DIN ISO 18287
Fluoren	DIN ISO 18287
Phenanthren	DIN ISO 18287
Anthracen	DIN ISO 18287
Fluoranthen	DIN ISO 18287
Pyren	DIN ISO 18287
Benz(a)anthracen	DIN ISO 18287
Chrysen	DIN ISO 18287
Benz(b)fluoranthen	DIN ISO 18287
Benz(k)fluoranthen	DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren	DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen	DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perlen	DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren	DIN ISO 18287
Summe PAK EPA	DIN ISO 18287

synlab Umweltinstitut GmbH - Hohnerstraße 23 - 70469 Stuttgart

**Geo-AER GmbH**  
 Frau Raithel  
 Sonnenbergstr. 39  
 70184 Stuttgart

**Niederlassung Stuttgart**

Durchwahl: +49 (0)711 16272-0  
 Telefax: +49 (0)711 16272-51  
 E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com  
 Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 2

17.02.2016

**Prüfbericht Nr.:**

UST-16-0013363

UST-16-0013363

schriftlich vom 12.02.2016

**Ihr Auftrag:**  
**Projekt:**  
 Gutachtliche Begleitung Umnutzung Otto-Ficker-Areal,  
 Stuttgarter Straße / Otto-Ficker Straße, 73230 Kirchheim/Teck

**Probenahme:**

12.02.2016

**Auftraggeber**

12.02.2016

**Eingangsdatum:**

12.02.2016 - 17.02.2016

**Prüfzeitraum:**

Farb-/Lackreste

**Probenart:**
**Untersuchungsergebnisse**
**Probe-Nr.:**

UST-16-0013363-01 UST-16-0013363-02

**Bezeichnung:**

 BS 10 (Etikett BS  
 20 grün)

**Original**

Trockenmasse	%	93,6	94,9
--------------	---	------	------

**Polychlorierte Biphenyle**

PCB Nr. 28	mg/kg TS	<0,010	<0,010
PCB Nr. 52	mg/kg TS	<0,010	<0,010
PCB Nr. 101	mg/kg TS	<0,010	<0,010
PCB Nr. 138	mg/kg TS	0,018	<0,010
PCB Nr. 153	mg/kg TS	0,022	<0,010
PCB Nr. 180	mg/kg TS	<0,010	<0,010
Summe PCB	mg/kg TS	0,040	--

Probe-Nr.:	UST-16-0013363-01
Bezeichnung:	BS 10 (Etikett BS 20 grün)

Probe-Nr.:	UST-16-0013363-02
Bezeichnung:	BS 11 (Etikett BS 21 weiß)

**Schwermetalle**

Königswasseraufschluss	-	-	-
Arsen	mg/kg TS	53	15
Blei	mg/kg TS	16000	240
Cadmium	mg/kg TS	34	<0,3
Chrom (Gesamt)	mg/kg TS	270	26
Kupfer	mg/kg TS	17	8,3
Nickel	mg/kg TS	11	9,8
Quecksilber	mg/kg TS	0,37	0,34
Zink	mg/kg TS	26000	790

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.  
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände (DIN EN ISO/IEC 17025).

Dipl.-Ing., Robert Ottenberger

Niederlassungsleiter

**Angewandte Methoden**

Parameter	Norm
Trockenmasse	DIN EN 14346
PCB Nr. 28	DIN ISO 10382
PCB Nr. 52	DIN ISO 10382
PCB Nr. 101	DIN ISO 10382
PCB Nr. 138	DIN ISO 10382
PCB Nr. 153	DIN ISO 10382
PCB Nr. 180	DIN ISO 10382
Summe PCB	DIN ISO 10382
Königswasseraufschluss	DIN ISO 11466
Arsen	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	DIN EN ISO 12846
Zink	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)





synlab Umweltinstitut GmbH - Hohnerstraße 23 - 70469 Stuttgart

**Geo-AER GmbH**  
 Frau Raithel  
 Sonnenbergstr. 39  
 70184 Stuttgart

### Niederlassung Stuttgart

Durchwahl: +49 (0)711 16272-0  
 Telefax: +49 (0)711 16272-51  
 E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com  
 Internet: www.synlab.de

 Seite 1 von 3  
 27.01.2016

Prüfbericht Nr.:

UST-16-0004096/01-1

UST-16-0004096

schriftlich vom 19.01.2016

Ihr Auftrag:  
 Projekt:  
 Probenahme:  
 Probenahme durch:  
 Eingangsdatum:  
 Prüfzeitraum:  
 Probenart:

Gutachterliche Begleitung Umnutzung Otto-Ficker-Areal,  
 Stuttgarter Straße / Otto-Ficker Straße, 73230 Kirchheim/Teck  
 16.01.2016  
 Auftraggeber  
 19.01.2016  
 19.01.2016 - 27.01.2016  
 Bodenluft



Deutsche Akkreditierung

Akkreditierungsstelle

D-Fl-14-2004-01-01

D-Fl-14-2004-01-02

D-Fl-14-2004-01-03

D-Fl-14-2004-01-04

D-Fl-14-2004-01-05

### Untersuchungsergebnisse

Probe-Nr.:		UST-16-0004096-04	UST-16-0004096-05	UST-16-0004096-06
Bezeichnung:	KB 1-BL-2m	KB 2-BL-2m	KB 3-BL-2m	

### Vor-Ort-Parameter

Probenvolumen	L	1,0	1,0	1,0
---------------	---	-----	-----	-----

Probe-Nr.:	UST-16-0004096-04	UST-16-0004096-05	UST-16-0004096-06
Bezeichnung:	KB 1-BL-2m	KB 2-BL-2m	KB 3-BL-2m

## Laboruntersuchungen

### Aromatische Kohlenwasserstoffe

	mg/m <sup>3</sup>	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Benzol	mg/m <sup>3</sup>	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Toluol	mg/m <sup>3</sup>	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Ethylbenzol	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m,p-Xylool	mg/m <sup>3</sup>	0,3	0,3	0,3	0,3
Styrol	mg/m <sup>3</sup>	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
o-Xylool	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Isopropylbenzol (Cumol)	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
n-Propylbenzol	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-Trimethylbenzol	mg/m <sup>3</sup>	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
1,2,4-Trimethylbenzol	mg/m <sup>3</sup>	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
1,2,3-Trimethylbenzol	mg/m <sup>3</sup>	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
1,2,3,5-Tetramethylbenzol	mg/m <sup>3</sup>	<1	<1	<1	<1
Summe AKW	mg/m <sup>3</sup>	0,3	0,3	0,3	0,3

### Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

	mg/m <sup>3</sup>	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Vinylchlorid	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Trichlorfluormethan (R11)	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113)	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Dichlormethan	mg/m <sup>3</sup>	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
1,1-Dichlorethen	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
trans-1,2-Dichlorethen	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
cis-1,2-Dichlorethen	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,1-Dichlorethan	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Trichlormethan	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,1,1-Trichlorethan	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Tetrachlormethan	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2-Dichlorethan	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Trichlorethen	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Tetrachlorethen	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Summe LHKW	mg/m <sup>3</sup>	--	--	--	--

Eine auszugswise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.  
 Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände (DIN EN ISO/IEC 17025).

Dipl.-Ing., Robert Ottenberger  
 Niederlassungsleiter

**Angewandte Methoden**

Parameter	Norm
Probenvolumen	
Benzol	VDI 3865 Blatt 3
Toluol	VDI 3865 Blatt 3
Ethylbenzol	VDI 3865 Blatt 3
m,p-Xylool	VDI 3865 Blatt 3
Styrol	VDI 3865 Blatt 3
o-Xylool	VDI 3865 Blatt 3
Isopropylbenzol (Cumol)	VDI 3865 Blatt 3
n-Propylbenzol	VDI 3865 Blatt 3
1,3,5-Trimethylbenzol	VDI 3865 Blatt 3
1,2,4-Trimethylbenzol	VDI 3865 Blatt 3
1,2,3-Trimethylbenzol	VDI 3865 Blatt 3
1,2,3,5-Tetramethylbenzol	VDI 3865 Blatt 3
Summe AKW	VDI 3865 Blatt 3
Vinylchlorid	VDI 3865 Blatt 3
Trichlormethan (R11)	VDI 3865 Blatt 3
1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113)	VDI 3865 Blatt 3
Dichlormethan	VDI 3865 Blatt 3
1,1-Dichlorethen	VDI 3865 Blatt 3
trans-1,2-Dichlorethen	VDI 3865 Blatt 3
cis-1,2-Dichlorethen	VDI 3865 Blatt 3
1,1-Dichlorethan	VDI 3865 Blatt 3
Trichlormethan	VDI 3865 Blatt 3
1,1,1-Trichlorethan	VDI 3865 Blatt 3
Tetrachlormethan	VDI 3865 Blatt 3
1,2-Dichlorethan	VDI 3865 Blatt 3
Trichlorethen	VDI 3865 Blatt 3
Tetrachlorethen	VDI 3865 Blatt 3
Summe LHKW	VDI 3865 Blatt 3

synlab Umweltinstitut GmbH - Hohnerstraße 23 - 70469 Stuttgart

**Geo-AER GmbH**  
Frau Raithel  
Sonnenbergstr. 39  
70184 Stuttgart

**Niederlassung Stuttgart**

Durchwahl: +49 (0)711 16272-0  
Telefax: +49 (0)711 16272-51  
E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com  
Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 3

15.02.2016

**Prüfbericht Nr.:**

**Auftrag-Nr.:** UST-16-0011874

**Ihr Auftrag:** schriftlich vom 09.02.2016

**Projekt:** Gutachtliche Begleitung Umnutzung Otto-Ficker-Areal,  
Stuttgarter Straße, Otto-Ficker Straße, 73230 Kirchheim/ Teck

**Probenahme:** 08.02.2016

**Probenahme durch:** Auftraggeber

**Eingangsdatum:** 09.02.2016

**Prüfzeitraum:** 09.02.2016 - 15.02.2016

**Probenart:** Bodenluft

**UST-16-0011874/01-1**



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-FL-14-2004-01-01  
D-FL-14-2004-01-02  
D-FL-14-2004-01-03  
D-FL-14-2004-01-04  
D-FL-14-2004-01-05

**Datum:**

15.02.2016

**Untersuchungsergebnisse**

Probe-Nr.:	UST-16-0011874-02	UST-16-0011874-04	UST-16-0011874-06	UST-16-0011874-08
Bezeichnung:	KB 9 BL-1,1m	KB 10 BL-2m	KB 21-BL-0,7m	KB 22-BL-1,5m

**Vor-Ort-Parameter**

Probenvolumen	L	1,0	1,0	1,0	1,0

**Laboruntersuchungen****Aromatische Kohlenwasserstoffe**

Benzol	mg/m <sup>3</sup>	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Toluol	mg/m <sup>3</sup>	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Ethylbenzol	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m,p-Xylool	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Styrol	mg/m <sup>3</sup>	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
o-Xylool	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Isopropylbenzol (Cumol)	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
n-Propylbenzol	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-Trimethylbenzol	mg/m <sup>3</sup>	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
1,2,4-Trimethylbenzol	mg/m <sup>3</sup>	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
1,2,3-Trimethylbenzol	mg/m <sup>3</sup>	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
1,2,3,5-Tetramethylbenzol	mg/m <sup>3</sup>	<1	<1	<1	<1
Summe AKW	mg/m <sup>3</sup>	--	--	--	--

**Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe**

Vinylchlorid	mg/m <sup>3</sup>	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Trichlorfluormethan (R11)	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113)	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Dichlormethan	mg/m <sup>3</sup>	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
1,1-Dichlorethen	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
trans-1,2-Dichlorethen	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
cis-1,2-Dichlorethen	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,1-Dichlorethan	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Trichlormethan	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,1,1-Trichlorethan	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Tetrachlormethan	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2-Dichlorethan	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Trichlorethen	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Tetrachlorethen	mg/m <sup>3</sup>	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Summe LHKV	mg/m <sup>3</sup>	--	--	--	--

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.  
 Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände (DIN EN ISO/IEC 17025).

Dipl.-Ing. Robert Ottenberger  
 Nachweisleiter

<b>Angewandte Methoden</b>	
Parameter	Norm
Probenvolumen	
Benzol	VDI 3865 Blatt 3
Toluol	VDI 3865 Blatt 3
Ethylbenzol	VDI 3865 Blatt 3
m,p-Xylool	VDI 3865 Blatt 3
Syrol	VDI 3865 Blatt 3
o-Xylool	VDI 3865 Blatt 3
Isopropylbenzol (Cumol)	VDI 3865 Blatt 3
n-Propylbenzol	VDI 3865 Blatt 3
1,3,5-Trimethylbenzol	VDI 3865 Blatt 3
1,2,4-Trimethylbenzol	VDI 3865 Blatt 3
1,2,3-Trimethylbenzol	VDI 3865 Blatt 3
1,2,3,5-Tetramethylbenzol	VDI 3865 Blatt 3
Summe AKW	VDI 3865 Blatt 3
Vinylchlorid	VDI 3865 Blatt 3
Trichlorfluormethan (R11)	VDI 3865 Blatt 3
1,1,2-Trichlortrifluorethan (R113)	VDI 3865 Blatt 3
Dichlormethan	VDI 3865 Blatt 3
1,1-Dichlorethen	VDI 3865 Blatt 3
trans-1,2-Dichlorethen	VDI 3865 Blatt 3
cis-1,2-Dichlorethen	VDI 3865 Blatt 3
1,1-Dichlorethan	VDI 3865 Blatt 3
Trichlormethan	VDI 3865 Blatt 3
1,1,1-Trichlorethan	VDI 3865 Blatt 3
Tetrachlormethan	VDI 3865 Blatt 3
1,2-Dichlorethan	VDI 3865 Blatt 3
Trichlorethen	VDI 3865 Blatt 3
Tetrachlorethen	VDI 3865 Blatt 3
Summe LHKW	VDI 3865 Blatt 3



## Wirkungspfad Boden-Grundwasser, organische Stoffe

Entnahmestelle	Datum	Probe	LHKW	VC	PAK ohne Naphthalin	Naphthalin	BTEX	Benzol
			[µg/l]					
	08.02.2016	Wasser	2,6	<BG	<BG	<BG	<BG	<BG
<b>Prüfwerte:</b>			<b>10</b>	-	<b>0,2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>1</b>

<BG = kleiner Bestimmungsgrenze;

Prüfwertüberschreitung

>10-fache Prüfwertüberschreitung

## Wirkungspfad Boden-Grundwasser, anorganische Stoffe

Entnahmestelle	Datum	Probe	Schwermetalle							
			Arsen	Blei	Cadmium	Chrom (ges)	Kupfer	Nickel	Quecksilber	Zink
			[µg/l]							
	08.02.2016	Wasser	<BG	<BG	<BG	4	19	1	<BG	6
<b>Prüfwerte:</b>			<b>10</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>500</b>

<BG = kleiner Bestimmungsgrenze;

Prüfwertüberschreitung

>10-fache Prüfwertüberschreitung

synlab Umweltinstitut GmbH - Hohnerstraße 23 - 70469 Stuttgart  
**Geo-AER GmbH**  
 Frau Raithel  
 Sonnenbergstr. 39  
 70184 Stuttgart

### Niederlassung Stuttgart

Telefon: +49 (0)711 16272-0  
 Telefax: +49 (0)711 16272-51  
 E-Mail: sui-stuttgart@synlab.com  
 Internet: www.synlab.de

Seite 1 von 3

15.02.2016

Prüfbericht Nr.:

UST-16-0011874

Auftrag-Nr.: UST-16-0011874

Ihr Auftrag: schriftlich vom 09.02.2016

Projekt: Gutachterliche Begleitung Umnutzung Otto-Ficker-Areal,

Stuttgarter Straße, Otto-Ficker Straße, 73230 Kirchheim/ Teck

Eingangsdatum: 09.02.2016

Auftraggeber

08.02.2016

Probenahmedatum: 09.02.2016 - 15.02.2016

Probenahmefeld: Wasser

### Probenezeichnung:

Probe Nr.

**Wasser**

UST-16-0011874-25

### Laboruntersuchungen

#### Schwermetalle

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Arsen	mg/l	<0,001	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei	mg/l	<0,001	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium	mg/l	<0,0001	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Gesamt)	mg/l	0,004	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer	mg/l	0,019	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel	mg/l	0,001	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber	mg/l	<0,0001	DIN EN ISO 12846
Zink	mg/l	0,006	DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

### Aromatische Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Benzol	µg/l	<0,5	DIN 38 407-F 9
Ethylbenzol	µg/l	<2,0	DIN 38 407-F 9
Toluol	µg/l	<2,0	DIN 38 407-F 9
o-Xylool	µg/l	<2,0	DIN 38 407-F 9
m,p-Xylool	µg/l	<2,0	DIN 38 407-F 9
Styrol	µg/l	<2,0	DIN 38 407-F 9
Isopropylbenzol (Cumol)	µg/l	<2,0	DIN 38 407-F 9
n-Propylbenzol	µg/l	<2,0	DIN 38 407-F 9
1,3,5-Trimethylbenzol	µg/l	<2,0	DIN 38 407-F 9
1,2,4-Trimethylbenzol	µg/l	<2,0	DIN 38 407-F 9
1,2,3-Trimethylbenzol	µg/l	<2,0	DIN 38 407-F 9
1,2,3,5-Tetramethylbenzol	µg/l	<5,0	DIN 38 407-F 9
Summe AKW	µg/l	---	DIN 38 407-F 9

### Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Vinylchlorid	µg/l	<1,0	DIN 38 413-P 2
Dichlormethan	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 10301 (F 4)
1,1-Dichlorethen	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 10301 (F 4)
trans-1,2-Dichlorethen	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 10301 (F 4)
cis-1,2-Dichlorethen	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 10301 (F 4)
1,1-Dichlorethan	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 10301 (F 4)
Trichlormethan	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 10301 (F 4)
1,1,1-Trichlorethan	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 10301 (F 4)
Tetrachlormethan	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 10301 (F 4)
1,2-Dichlorethen	µg/l	<1,0	DIN EN ISO 10301 (F 4)
Trichlorethen	µg/l	1,6	DIN EN ISO 10301 (F 4)
Tetrachlorethen	µg/l	0,9	DIN EN ISO 10301 (F 4)
Summe LHKW	µg/l	2,6	DIN EN ISO 10301 (F 4)


**Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe**

<b>Parameter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Messwert</b>	<b>Verfahren</b>
Naphthalin	µg/l	<0,01	DIN 38407-F39
Acenaphthilen	µg/l	<0,01	DIN 38407-F39
Acenaphthen	µg/l	<0,01	DIN 38407-F39
Fluoren	µg/l	<0,01	DIN 38407-F39
Phenanthren	µg/l	<0,01	DIN 38407-F39
Anthracen	µg/l	<0,01	DIN 38407-F39
Fluoranthren	µg/l	<0,01	DIN 38407-F39
Pyren	µg/l	<0,01	DIN 38407-F39
Benzo(a)anthracen	µg/l	<0,01	DIN 38407-F39
Chrysen	µg/l	<0,01	DIN 38407-F39
Benzo(b)fluoranthen	µg/l	<0,01	DIN 38407-F39
Benzo(k)fluoranthen	µg/l	<0,01	DIN 38407-F39
Benzo(a)pyren	µg/l	<0,01	DIN 38407-F39
Dibenz(a,h)anthracen	µg/l	<0,01	DIN 38407-F39
Benzo(g,h,i)perylen	µg/l	<0,01	DIN 38407-F39
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/l	<0,01	DIN 38407-F39
Summe PAK (15)	µg/l	--	DIN 38407-F39
Summe PAK (16)	µg/l	--	DIN 38407-F39

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der synlab Umweltinstitut GmbH.  
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände (DIN EN ISO/IEC 17025).

Dipl.-Ing., Robert Ottenberger  
Niederlassungsleiter

**Anlage 5: Kampfmittel**



R. HINKELBEIN  
Luftbildauswertung  
Kartierung  
Strukturgeologie


# Luftbildauswertung auf Kampfmittelbelastung Stuttgarter Straße, Otto-Ficker-Straße, Otto-Ficker-Areal Kirchheim unter Teck

Bearbeiter: Dr. K. Hinkelbein  
Datum: 12.04.2016  
  
Auftraggeber:  
Geo-AER GmbH  
Frau Nora Raithel  
Sonnenbergstraße 39  
70184 Stuttgart  
Tel.: 0711 / 553 23 99-0  
Fax: 0711 / 553 23 99-9  
Mobil: 0173 / 34 14 582  
Mail: nora.raithel@geo-aer.de  
  
Auftragserteilung: 05.04.2016

---

Bankverbindung  
R. HINKELBEIN / BADEN-WÜRTTEMBERGSISCHE BANK  
IBAN: DE11 6005 0101 0005 1758 75  
BIC: SOLADEST600

R. HINKELBEIN  
Uhweg 22 / 70794 Filderstadt  
Tel.: 0711 / 77 99 222 / Fax: 0711 / 77 99 231  
hinkelbein@luftbildauswertung.eu



## Aufgabenstellung

In Kirchheim unter Teck sollen im Bereich der Straßen Stuttgarter Straße und Otto-Ficker-Straße auf dem Otto-Ficker-Areal Bauvorhaben realisiert werden. Zur Planung und zur Absicherung der Erkundungs- und Bauarbeiten soll das Untersuchungsgebiet mit Hilfe einer Luftbildauswertung auf das mögliche Vorhandensein von Sprengbomben-Blindgängern untersucht werden. Dazu sind dort 1940/1945 vorhandene Sprengbomben-Trichter, Stellungen, Deckungsgräben und –löcher sowie Flakstellungen und schwere Gebäudeschäden zu dokumentieren, soweit sie auf den derzeit verfügbaren Luftbildern zu erkennen sind. Aufgrund dieser Informationen sind Aussagen in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Sprengbomben-Blindgängern zu machen. Das Untersuchungsgebiet ist auf der Vergrößerung eines neueren Luftbilds im Arbeitsmaßstab 1 : 2 500 fett umgrenzt (Anlage 1).

## Daten zum Untersuchungsgebiet


Projekt	:	Stuttgarter Straße, Otto-Ficker-Straße, Otto-Ficker-Areal
Stadt	:	Kirchheim unter Teck
Straßen	:	Stuttgarter Straße, Otto-Ficker-Straße
Gemarkung	:	Kirchheim unter Teck
Top. Karte 1 : 25 000 (TK25)	:	7322 Kirchheim unter Teck
Orthofotokarte 1 : 10 000	:	7322.73
Gauß-Krüger-Koordinaten ca.	:	R: <sup>35</sup> 32 600, H: <sup>53</sup> 90 320

## Topographische Arbeitsgrundlage

Von Seiten des Auftraggebers wurde ein Lageplan geliefert, der für die Luftbildauswertung allein nicht geeignet ist. Daher verwenden wir die Vergrößerung eines neueren Luftbilds auf den Maßstab 1 : 2 500 als topographische Arbeitsgrundlage (Anlage 1).

## Verwendete Luftbilder

Eine Luftbildrecherche ergab, dass das Untersuchungsgebiet und seine nähere Umgebung von 28 Luftbildern aus dem Befliegungszeitraum vom 10.03.1943 bis zum 28.08.1945 erfasst werden. Eine repräsentative Auswahl dieser Bilder wurde beschafft.



## Methodik der Luftbildauswertung

Die repräsentative Auswahl der oben erwähnten Luftbilder wurde mit Hilfe eines TOPCON-Spiegelstereoskops bei 3-facher und 6-facher Vergrößerung, soweit möglich stereoskopisch, durchmustert und in Bezug auf das Vorhandensein von Sprengbomben-Trichtern, möglichen Blindgänger-Einschlägen, zerstörten Gebäuden, Flakstellungen, Bunkern und dergleichen untersucht.

## Ergebnisse der Luftbildauswertung

Das eigentliche engere Untersuchungsgebiet ist in Bezug auf Sprengbomben-Trichter und Blindgänger-Einschläge schlecht einzusehen.

Auf allen untersuchten Luftbildern sind keine Hinweise auf eine Bombardierung des Untersuchungsgebiets und seiner unmittelbaren Umgebung mit Sprengbomben zu erkennen. Hinweise auf zerstörte Gebäude, Flakstellungen, Grabensysteme, Bunker oder dergleichen sind nicht auszumachen.


## Folgerungen aus den Ergebnissen der Luftbildauswertung

Die Luftbildauswertung hat keine Anhaltspunkte für das Vorhandensein von Sprengbomben-Blindgängern innerhalb des Untersuchungsgebiets ergeben. Es besteht keine Notwendigkeit, den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg (KMBD) oder ein anderes autorisiertes Unternehmen zu weiteren Erkundungen einzuschalten. **Nach unserem jetzigen Kenntnisstand sind in Bezug auf Sprengbomben-Blindgänger keine weiteren Maßnahmen erforderlich.** Die Erkundungs- und Bauarbeiten können diesbezüglich ohne weitere Auflagen durchgeführt werden.

## Schlussbemerkungen

Dieser Bericht hat nur für das oben und auf der Anlage 1 angegebene Untersuchungsgebiet Gültigkeit. Es können daraus keine Aussagen für eventuelle Eingriffe in den Untergrund außerhalb des Untersuchungsgebiets abgeleitet werden.

Die vorliegende Luftbildauswertung basiert auf der Interpretation einer repräsentativen Auswahl der im Kapitel „Verwendete Luftbilder“ aufgeführten Bilder. Daher beziehen sich die gemachten



Aussagen nur auf die Befliegungsdaten der ausgewerteten Luftbilder und können nicht darüber hinausgehen.


**Diese Mitteilung kann nicht als Garantie für die absolute Kampfmittelfreiheit des Untersuchungsgebiets gewertet werden.**

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

K. Hinkelbein

**Anlage 1:** Untersuchungsgebiet und Ausschnittvergrößerung eines Luftbilds vom 17.05.1945.



Untersuchungsgebiet (fett umgrenzt), neueres Luftbild.

ca.-Maßstab 1 : 2 500  
0 ca. 100 m



Ausschnittvergrößerung eines entsprechenden Luftbilds vom 17.05.1945. Die Reproduktion des Luftbilds ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet.

Luftbildauswertung auf Kampfmittelbelastung  
Stuttgarter Straße, Otto-Ficker-Straße, Otto-Ficker-Areal  
Kirchheim unter Teck

12.04.2016

Anlage 1

R. HINKELBEIN Luftbildauswertung  
Uhuweg 22, 70794 Filderstadt

Telefon: (0711) 77 99 222  
Telefax: (0711) 77 99 231  
[hinkelbein@luftbildauswertung.eu](mailto:hinkelbein@luftbildauswertung.eu)