

**Fotodokumentation (Bestand) Umgestaltung Lauter zwischen Schöllkopfstraße und
Ärztehaus**



Ufermauer in Fließrichtung links, Höhe REWE



Unter- und Hinterspülung im Bereich Absturz/Tosbecken (Aufnahme 2016)



Neue Schäden durch fortschreitende Unter- und Hinterspülungen (Aufnahme 2019)



Neue Schäden durch fortschreitende Unter- und Hinterspülungen (Aufnahme 2019)